

ELPROM TRAFO CH





ELPRO

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Маслени сно
и максимално

ИНСТРУ
за транспорт, съхран



Sofia

Kyustendil



РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Маслени с номинална мощност до 2500 kVA
и максимално работно напрежение до 40,5 kV

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

за транспорт, съхранение, пускане в експлоатация и поддръжка

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 Сравнителни стандарти.

Трифазният, двунастоичен, стационарен разпределителен трансформатор, запълчен с трансформаторно масло с номинална мощност до 2500 kVA и максимално работно напрежение на намотка ВН до 40,5 kV е проектиран и създаден от "Еппром - Трафо СН" АД да отговаря на българските и международни стандартни изисквания, валидни в момента на производството му /освен ако не е договорено друго/, както и да отговаря на техническите спецификации на клиента.

• Приложими стандарти Основният международен стандарт на който отговарят трансформаторите е IEC 60076-1 Силови трансформатори. Част 1: Общи положения

БДС EN 60076-2 Силови трансформатори. Част 2: Прегряване

БДС EN 60076-3 Силови трансформатори. Част 3: Нива на изолациата, изпитвания на електрическа якост на изолацията и външни изолационни разстояния през въздух

БДС EN 60076-4 Силови трансформатори. Част 4: Ръководство за изпитване с мълниев импулс и комутационен импулс. Силови трансформатори и реактори

БДС EN 60076-5 Силови трансформатори. Част 5: Устойчивост на издръжани къси съединения

БДС EN 60076-10 Силови трансформатори. Част 10: Определяне на нивата на шума

БДС EN 50464-1 Трифазни маслоизолирани разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съръжение, непревиширащо 36 kV.

Част 1: Общи изисквания

БДС EN 50464-2-1 Трифазни маслоизолирани разпределителни трансформатори 50 Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съръжение, непревиширащо 36 kV.

Част 2-1: Разпределителни трансформатори с кабелни кутии на страната на високото и/или ниското напрежение. Общи изисквания.

БДС EN 50464-2-2 Трифазни маслоизолирани разпределителни трансформатори 50 Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съръжение, непревиширащо 36 kV.


Част 2-3: Разпределителни трансформатори с кабелни кутии на страната на високото и/или ниското напрежение. Кабелни кутии тип 2 за използване при разпределителните трансформатори, отговарящи на изискванията на EN 50464-2-1

БДС EN 50464-3 Трифазни маслоизолирани разпределителни трансформатори 50 Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съръжение, непревиширащо 36 kV.


Част 3: Определяне на обявената мощност на трансформатор, натоварен с несънусодели токове.

БДС EN 50464-4 Трифазни маслоизолирани разпределителни трансформатори за 50 Hz, от 50 kVA до 2500 kVA с най-високо напрежение за съръжение, непревиширащо 36 kV.


Част 4: Изисквания и изпитвания, относящи се за херметични рифеловани казани.



Фиг.1 Трансформатор с разширител



Фиг.2 Трансформатор херметичен тип



1.2.8 Казан-изпълнението на казана е с правоъгълна форма, със стени от вълнообразно отъната, никелова преродна, студеновапцова ламарина /въглисти казани/. Конструкцията на казана осигурява естествена циркуляция на маслото и естествена охлаждадача въздух /ONAN/.

1.2.9 Консерватор -консерваторът е цилиндричен съд, размерен за изменение обема на маслото в температурния диапазон -25°C до 100 °C.

1.2.10 Стандартни принадлежности: а) табелка "технически данни б/джоб за термометър 314°С" приложима за измервания на температурата на маслото в горния слой /не с обуват на скапала 0 °C до 120 °C/. Температурата на маслото може да се измери точно, само ако джобът на термометъра е изпълен с трансформаторно масло. Когато не е поставен термометър, джобът обеззатворен трябва да се затвори с стапа, с която е комплектован, за да се предотврати проникването на прах и вода в него.

ВНИМАНИЕ! При евентуалния избор и поставяне на термометър от потребителя трябва да се вземат под внимание въздушните монтажни и изолационни разстояния по капака на казана, обусловени от конструкцията на термометъра и номиналните напрежения на нашивката. Използването на проникван термометър през зимните месеци, в условия на открит монтаж, не е препоръчително, тий като проникваната между бронята и термометъра вода може да замръзне и да доведе до скулването му.

в) заземителна клема -устройство за заземяване е разположено в долната част на казана и обикновено е изпълнено като заварена хръгла гайка с притягач болт M12. По договоряване, трансформатора се снабдява с устройство за заземяване, изпълнено като контактна клема, подхващаща за сървърване с тоководещи въжеца.
г) вентил предпазен -всички трансформатори, херметичен тип, са снабдени с вентил за предпазване от вътрешно свръхнагнетане.
д) изпускателно устройство -разположено е в долнния край на казана и служи за източване на маслото и вливане на маслена проправа.

е/ маслопоказател -затворен в към едно от дългата на разширителя и слуки за контрол нивото на маслото. За херметичен тип трансформатор маслопоказателя поставен на капака, към халки и куки за поддигане -всички трансформатори са снабдени с халки, заварени към капака, които служат за поддигане на компактните трансформатори до 800 kVA, а за по-големите само за поддигане на изваждаемата част. Трансформатори с номинална мощност над 800 kVA са снабдени с куки заварени на казана, които служат за повдигане на компактните трансформатори.
з) колесник с гладки колела -служи за привиждане на малки разстояния в две взаимно перпендикуларни направления по надлъжната и по поперечната ос на трансформатора, при равни разстояния между осите на колелата.

ВНИМАНИЕ: За промяна направлението на движение е необходимо трансформаторът да се повдигне от земята, да се извадят от гнездата им колелата и осите и да се монтират в новото положение.

Пожелание на клиент за мястото трансформатора вместо колесник може да поставят отпорни шейни от стоманени профили, заварени към дългото на казана, обикновено по направната ос на трансформатора.

и/ газово реле -служи за специфична газова защита на трансформатори с номинална мощност 1000 и >2500 kVA, а по договорене и с по-малка мощност. Релето е с два поплавка и две контакти за устройството, за съгал и за изключване. Устройството на газовото реле и предписанията за експлоатация се посочват в отделна инструкция.
к/ извадишта на въздуха -за трансформатори серия TM.
л/ комбинирана защита тип DGPT -монтажна се на трансформатори херметичен тип с номинална мощност 1000 kVA или по-голяма, а при договорене и на трансформатори с по-малка номинална мощност. В DGPT има вградени следните защити:
• ниво на маслото
• наплив на отделение на газ
• наплив на отделяне на газ

- наплив
м/ кутия за свързане на защитите -представлява разпределителна кутия с изведени клеми за синхронизация и защита за трансформатори с номинална мощност 1000-2500 kVA или по-малка при допълнително договаряне с клиента.

2. ПОЛУЧАВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ.

2.1 Получаване -трансформаторът е предава от производителя на търговския и напълнен с масло. Той се пломбира от производителя, когото има смисъл на забрана на евентуални безаговорни операции при трансформатор и експлоатация му, напр. изпускане на масло от казана, напр. изпускателния кран за масло, изпускателният кран за маслобран, тапи за източване и напиване на масло на дългото и капака, капака на разширителния, вентил предпазен, и един от болтовете за притягане на капака към фланцева рамка, изводи високо напрежение.

ВНИМАНИЕ: Всички гаранции на производителя са валидни само при условия, че трансформатора не е разпломбран и са спазени стриктно предписаните на настоящата инструкция. Всяка манипулация, изменяща номиналното изпълнение в заводско производител, както и работа на трансформатора при наводушустими условия, анулират гарантите на производителя в периода на обявения гаранционен срок.

Резервни части за трансформаторите могат да бъдат изпратени по договорене, като се поставят в документацията.
Трансформаторите се получават върху носещи дървени шейни или в дървени каси.

2.2 Транспорт и преместване:

а/ натоварването, разплагането и укрепването на трансформаторите в превозното средство се извършва по пречинка и указания на съответните транспортни органи въз основа на броя, размерите и масите на натоварваните трансформатори, от начин на

4.3.4. Настройка на стойността на сработяване на контакта за сигнал „изключено“ ет повишено напрежение“. При отворен капак на защигата, баланс ръкохватка, камира се в долния край на панела, се завърта до установяване на 0,3 bar. Капак се затваря обратно.

5. МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

5.1 Монтаж

а/ трансформаторът трябва да бъде добре застопорен към фундамента, на който е разположен. Болтовите съединения трябва да се проверят и принесободимост добра притегнат.

б/ да се провери функционирането на газовото реле, цифровата термометър с контактни устройства, и DGPT.

в/ чрез клемоведа, разположен в разпределителната кутия, да се свържат устройствата за защита и сигнализация със системата за защита на трансформаторния пост. Начинът на присъединяване на проводниците към клемоведа е посочен на заключената от вътрешната страна на капака на разпределителната кутия табелка със схема на съединаване. (Само за накоя типове трансформатори).

г/ при включване на трансформатора в експлоатация.

а/ преди включване се прави проверка на всички предвидени защищи.

б/ първоначално включване на трансформатора към захранващата мрежа трябва да се извърши при исклучен товар в режим на празен ход. В този режим, трансформаторът трябва да работи не по-малко от 30 минути.

в/ при включване на трансформатор след продължителен престой при температура пониска от 0°C, той трябва да работи най-малко няколко часа на празен ход, след което да се наговарва постепенно.

г/ включването на трансформатора в експлоатация може да се извърши само след изаден от акредитиран орган за контрол предпусков протокол със снимка на следните изпитания:

- съпротивление на изолацията
- контрол на изолацията с повишено напрежение
- активно съпротивление на намотките

ВНИМАНИЕ: Монтажът и пускането в експлоатация на трансформаторите трябва да се извърши от лица, имащи необходимата правоспособност и квалификационна група за работа съсреди високо напрежение, съгласно действащите стандарти в съответната страна.

6. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

6.1 Експлоатацията на трансформатора трябва да се извърши само при номинални условия на работа, посочени по-долу и в изпитвателния протокол.

Номинални условия на работа:

6.1.1 Номиналната честота на захранващото напрежение: 50 Hz

6.1.2 практически синусоидална форма на кривата на захранващата мрежа;

6.1.3 практическа симетрична система напрежения на захранваната мрежа; до 10 включвания в денонцие;

6.1.4 отдавливане броя на системни включвания към захранваната мрежа; до 10 включвания в денонцие;

6.1.5 допустимо превишение на захранващото напрежение спрямо номиналното напрежение, на кое то и да е включено отклонение VN/Допустимо превъзходуващо на трансформатора/

-до 5%, при продължителен номинален режим на работа и мощност, не по-голяма от номиналната;

-над 5% до 10%, при продължителен номинален режим на работа и мощност, не по-голяма от 25% от номиналната мощност;

6.1.6 продължителен номинален режим на работа;

6.1.7 норми за наговарване съгласно IEC 60354;

6.1.8 ограничаване бързината на системните товарни токови удари до 10 удара в денонцие, при ток не по-голям от 2 In, респ. до 3 удара в денонцие, при ток не по-голям от 4 In /In не номиналния ток, посочен в табелката с технически данни/;

6.1.9 вид на монтажа - отворен или в закрито помещение. При монтаж в закрито помещение е необходимо да се спазват всички изисквания за монтаж и наговарване съгласно IEC 62271-202.

6.1.10 височина на работното място: до 1000 mm над морското равнище;

6.1.11 нормална климатична зона на експлоатация N/; с умерено замърсена атмосфера, със средно годишно отлагане на замърсващи вещества до 34 g/m²;

6.1.12 средна корозионна агресивност на атмосферата, обикновено оказъвавана като степен 3, при отсъствие на електропроводящи и езриви и подложане на трансформатора на външни механически удари, сътресения и вибрации..

Подговаряне се изпълняват и трансформатори за други трансформатори, трайба да се спазват известни условия за номинална паралелна работа.

6.2 При паралелна работа на трансформатори за други трансформатори, трайба да се спазват отклонения съпътстващи на всички съответстващи

отклонения, което значава равенство и на коффициентите на трансформация

- единакви направления на касо съединение

- единакви групи на съзвънение

- отклонение на номиналните мощности да не бъде повече от 3:1

6.3 Допустимото продължително наговарване на нутралата на намотка HN при несиметричен ток на трансформатора, изразено в % от номиналния ток на намотката, е:

- Еднакви номинални търбачки и вторични напрежения на намотката;

- единакви направления на съединение на намотки BН/HН звезда/звезда до 10% /до 30% в отделни случаи с продължителност до 2 часа/;

а/ при съединение на намотки BН/HН звезда/зиг-заг, при съединение на намотки VN/HН звезда/зиг-заг и зиг-заг/зиг-заг до 100%.

7. ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСФОРМАТОРА.

7.1 Periodично преглед без изключване от мрежата.

Препоръчително е те да прегледи да се извършват:

а/за трансформаторните постове с постоянно дежурен персонал - един път в денонцието.

Б/ за трансформаторните постове без постоянно дежурен персонал - не по-рядко от един път на три месеца.

При прегледа на трансформатора трябва да бъдат проверени визуално:

7.1.1 показанието на термометърът;

7.1.2 съответствието на нивото на масло в разширителя с температурната отметка или на нивопоказателя, монтиран върху капака при херметичен тип трансформатор;

При значително понижение нивото на масло в разширителя, а при херметичен тип трансформатори нивото под капака отчетено от нивопоказателя, да се информира незабавно производителя.

7.1.3 състоянието на уплътненията и защитните покрития;

Евентуални ръждяли участия по повърхността на казана, капака и разширителя трябва да се почистят добре и се боядисат с два слоя боя.

7.1.4 маслоупотълнността на заварените метални конструкции;

7.1.5 състоянието на проходните изводи /особено стапената /на замърсяване на порцелановите изолатори/;

При значително замърсяване на порцелановите изолатори, трансформаторът трябва да се изключи и повърхността им да се почисти добре.

За замяна на склучен порцеланов изолатор HN не е необходимо да се склучи изолаторът HN. За целта се използва от долнния край на казана чаша от масло до ниво около 20 mm под капака, след която се развишават

гайките на тоководещата шпилка на повредения проходен извод и се сваля порцелановия изолатор. За проходен извод ВН е необходимо да се развишият и гайките на фланца, като го закрепи за кам. капака. След монтирането на новия порцеланов изолатор и напивак на масло до необходимото ниво в извършителя, непременно трябва да се изпусне събрална се в проходните изводи въздух. Това се извършва като се разхлабят ултъненината в горния край на проходните изводи и се натискат леко надолу тоководещите шпилки до пропичане на маслото.

ВНИМАНИЕ: При разливане и навиване на гайките на проходните изводи в никакъв случай не трябва да се допуска завъртане на тоководящите шпилки. След евентуално разхлабване и заврътане на контактни накрайници на проходните изводи, напомняте при съзвързване с мрежата, тези накрайници трябва да се притегнат много добре възможността им тоководящите шпилки.

7.1.6 състоянието на силникагела в изсушителя (за трансформатори с разширителен съд):

7.1.7 заземяването на трансформатора;

7.1.8 проверява се нивото на шума на трансформатора, по чието изменение/усилване, изменение на характера на звука, могат да се открият и други неизправности, като разхлабване на магнитопровода или намотките или да се констатира недопустимо превъзбудждане на изделието.

7.1.9 прегряване на маслото - за осигуряване на нормално топлинно износване на изолацията, трябва да се следи периодически прегряването на маслото в горните слоеве (разликата между температурата на маслото и температурата на околнния въздух). Това прегряване не трябва да е постоянно от съответната, посочена от производителя стойност. Прегряването на маслото в горните слоеве не трябва да се приема като критерий за допустимите системни експлоатационни преговарявания на трансформатора.

7.2 Профилактика с изключване от мрежата - извършва се при необходимост и при работа на трансформатора с чести товарни токови улари, системни претоварвания и чести превъзбудждания, работа в среда с по-интензивно замърсяване, той трябва да се извършва всяка година. Текущия периодичен ремонт включва следните операции:

7.2.1 изпитование на трансформатора;

7.2.2 външен оглед и отстраняване на забележаните дефекти;

7.2.3 почистване на проходните изводи и на казана с охладителите;

7.2.5 проверка на състоянието на ултъненината;

7.2.6 проверка на електрическата якост на маслото, която не трябва да спада под стойностите, предписани в т. 3.3.3 от настоящата инструкция;

7.2.7 измерване наизолационното съпротивление на намотките;

7.2.8 възстановяване на трансформатора;

8. УКАЗАНИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА.

8.1 трансформаторите са електро- и пожаро- опасни съоръжения, които не са предназначени за самостоятелна работа с директно обслужване, а представляват основни окомплектовани възли в трансформаторните постове. Тези постове трябва да отговарят на съответните стандарти, правила и наредби за проектиране, строителство, експлоатация и защита на енергийните обекти за високо напрежение, както и на съответните изисквания за техническа и пожарна безопасност.

8.2 никаква работа по трансформатора или близо до него не трябва да се извърши преди той да бъде изключен от мрежи ВН и НН и напоилките да бъдат сигурно заземени след електрическото им изравнение /преди допиране на подходяща заземяваща изолационна щанга до контактните накрайници на проходните изводи/;

8.3 категорично се забранява превъзпроизвеждане на трансформатора под напрежение;

8.4 при дъжд или бура, работата и движението около трансформатора са опасни и трябва да се извършват сособено внимание. Приближаването и допиранието до трансформатора в такова време са забранени.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИНСТРУКЦИЯ за запиване, доливане и ред за съместване на трансформаторни масла

1. Запиването на трансформаторите с масло се извршва:

- а/ през муфа напивна на капака - при трансформаторите, снабдени с муфа на капака /вжг т. 5 от стандартни принадлежности - т. 1.2.10/. Нивото на маслото трябва да достигне до разбата на муфата при температура 25°C.
- б/ през напивната тръба в горния край на разширителя - при останалите трансформатори.
2. Доливането на трансформаторите с масло се извършва през напивната тръба на разширителя в следната последователност:
- а/ в разширителя се долива масло до ниво, съвпадащо с отметката, съответстваща на температурата на маслото по време на доливането;
- б/ разхлабват се уплътненията в горния край на проходни изводи ВН, за да може да се изпусне събралият се в тях въздух;
- в/ след появата на масло в мястата на разхлабените уплътнения, последните се затягат до пълно уплътнение.
3. Настройката на инструкция се отнася за случаите на смесване на трансформаторните масла, крито не са били в експлоатация и показатели, на които съответствува член изискванията на нормативен документ: БДС IEC 600236.
4. Действието за инструкцията се разпространява за случаите на използване на по-горе масла на мястото на монтажа на трансформатора, а също така при допиване на маслото при отпълнение.
5. За не били в експлоатация следва да се считат маслата поставящи употребители на трансформаторите от предприятията-производители, а така също масла, с които са запъти фабрично трансформаторите до включването им в експлоатация.
6. Маслата без антиокисителна присадка могат да се смесват едно с друго във всяка како съотношение.
7. Маслата с антиокисителна присадка могат да се смесват едно с друго във всякакво съотношение.
8. В изключителни случаи се допуска смесването на маслата с антиокисителна присадка с масло баз антиокисителна присадка. При това стабилността на сместа трябва да бъде по-голяма от стабилността на маслото без антиокисителна присадка.
9. За доливане тръбва да се използват чисто и изсушено трансформаторно масло с пробивно напрежение не по-ниско от 70 kV и при съблюдаване на горните условия.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение	1
1.1 Справителни стачарти	1
1.2 Отпускане на трансформатора и аксесорите	3
2. Получаване, преместване и съхранение	6
2.1 Получаване	6
2.2 Транспорт и преместване	6
2.3 Съхранение	6
3. Подготовка на трансформатора за монтаж	7
3.1 Съпроводителна техническа документация	7
3.2 Подготовка на монтажната площа и оборудване	7
3.3 Подготовка на трансформатора и неговите взаимни	7
4. Настройване на защитите	8
4.1 Биметален термометър (без контакти)	8
4.2 Биметален термометър (с контакти)	8
4.3 Интегрирана защита тип DGPT	8
5. Монтаж и включване на трансформатора в експлоатация	9
5.1 Монтаж	9
5.2 Включване на трансформатора в експлоатация	9
6. Техническо обслужване	9
6.1 Номинални условия на работа	9
6.2 Паралелна работа на трансформатори с други трансформатори	10
6.3 Допустимото продължително наповарване	10
7. Поддръжка на трансформатора	10
7.1 Периодичен преглед без изключване от мрежата	10
7.2 Профилактика с изключване от мрежата	11
8. Указания по охрана на труда	11
8.1 Електро- и пожаро- безопасност	11
8.2 Работа по трансформатора или близо до него	11
8.3 Правилочдане на трансформатора	11
8.4 Работа и движение около трансформатори при лоши метеорологични условия	11
8.5 Трансформаторно масло	11
8.6 Ремонти работи	12
9. Съхранение и преработка на отпаръците	12

На
основание
чл.37 от ЗОП