


Монтаж

Транспортиране на площацката без дървена палета

Ако транспортната единица не може да бъде транспортиране до мястото за монтаж с кран или въличен кар високоловодач, транспортната единица трябва да бъде изтасканана до мястото за монтаж с помощта на ролкови подложки.




ВНИМАНИЕ

Неправилно транспортиране ще изкориши рамката на панела.

⇒ Използвайте само подходящо оразмерени ролкови подложки.

⇒ Използвайте ролкови подложки само в предвидените за тази цел места.



Монтаж

Транспортна единица (сръцевинна част)

Транспортните единици от Wuxi се състоят или от



- 2 сръцевинни части, поставени една върху друга в дървен сандък, всяка върху една транспортна палета (тип L),
- или от максимум 1/2 сръцевинни части, с всеки 6 сръцевинни части върху една палета,

и при надлежности.

Транспортните единици от Франкфурт се състоят или от

- 2 сръцевинни части, поставени една върху друга, с всяка 1 сръцевинна част върху една картонена кутия (тип R/TD),
- или от максимум 4 сръцевинни части върху една палета, всяка в една картонена кутия (тип R/TD)

и при надлежности.



Транспортните единици от Wuxi се състоят или от

- един индивидуален горен комплект върху транспортна палета в картонена кутия (тип L),
- или от 2 горни комплекта върху транспортна палета в картонена кутия

и при надлежности.

Транспортните единици от Франкфурт се състоят или от

- един индивидуален горен комплект върху транспортна палета със защитно фолио, дървен сандък или сандък за морски превоз (тип L),
- или от 2 горни комплекта върху транспортна палета в дървен сандък или сандък за морски превоз (тип R/TD/1),
- или от 4 горни комплекта, всяки 2 горни комплекта в една транспортира палета в дървен сандък (тип R/TD/1),

и при надлежности

⇒ Транспортирайте транспортната единица доколкото е възможно с транспортните ули или подемния механизъм.

⇒ Спуснете бавно транспортната единица върху ролковите подложки (усилини ролки).

⇒ Изтласкайте транспортната единица до мястото за монтаж.

⇒ Поядгнете транспортната единица при странничните краяници с ролкови лостове. Бавно подигнете транспортната единица до мястото за монтаж.

11.2. Отпаковка

Транспортните единици може да се отпаковат по следните начини:

• Върху палети, покрити със защитно полиглиптично фолио


• В сандък за морски превоз (КРУ се запечата здраво с торбички със скриван в полиглиптено фолио)

• Други отпаковки в специални случаи (напр. решетест сандък, картонен канак за въздушен транспорт)

ВНИМАНИЕ

Отпаковката и консумативните материали на КРУ трябва да се изхвърлят по екологично съвместим начин или да се рециклират.

⇒ Спазвайте местните норми за изхвърляне и защита на околната среда.



Транспортна единица (панел)

Транспортни единици, състоящи се от

- Отделни панели

- един панел на палета (за разпределение или групово сплобяване от страната на клиентя)

- няколко панела на палета без групов сплобяване

• или предварително сплобени групи панели от максимум до 3 панела с монтирана щинна система (съгласно изискване на клиента)

• и при надлежности.

Транспортните единици от Франкфурт се състоят или от

- един индивидуален горен комплект върху транспортна палета със защитно фолио.

и при надлежности.

Съставете серийни номер на КРУ в товарителната със серийни номер върху

отпаковката и серийни номер върху табелката с основни данни.

Проверете комплектността на приладъчностите на КРУ.

Проверете временно блаковката на защитено от атмосфера вливания място с цеп

откриване на скрити повреди. За предотвратяване на замърсяване на крайната

монтажна позиция.

Проверете КРУ за транспортни повреди.

Проверете индикатора за готовност за работа (виж стр. 84, "Проверка на готовността

за работа").

Поставете опнова отпаковката възможно най-добре.

⇒ Веднага отпределяйте документите откритите дефекти и транспортни повреди,

напр. в товарителните документи.

⇒ Документирайте ги чрез фотографиране по-горе и транспортни повреди.

⇒ Съхранете с детайлни представители на Сименс с цел отстраняване на транспортните повреди.

7/191


Преработено издание 06 • ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ • SIMOSEC • 744-6060.9

7/191

Издадено на 15.01.2014 г. в София • Редакция 06 • ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ • SIMOSEC • 744-6060.9

Монтаж


11.4 Разглобяване на групата панели за по-нататъшно транспортиране



ЗАБЕЛЕЖКА


Ако местните условия не позволяват транспортиране на КРУ като група панели, групата панели трява да се разделят, такъв може да бъде случаят, например, ако транспортните единици не минават пред една врата. Оникновено не е необходимо разглобяване на групата панели.

- ⇒ При защитните капаки на шинните отделения ①, демонтирайте гайките ② от щипките с ребра ③.
- ⇒ Отстранете защитния капак на шинното отделение.



- ① Защитен капак на шинно отделение
- ② Гайка
- ③ Щипка с ребра

- ⇒ При капака на нишата ниско напрежение ②, развинете болтовете ①, отстранете капачките.
- ⇒ Отстраняване на капака на нишата ниско напрежение




- ① Болт
- ② Капак

- ⇒ При капака на нишата ниско напрежение ②, развинете болтовете ①, отстранете капачките.
- ⇒ Отстраняване на капака на нишата ниско напрежение


Монтаж

Демонтиране на свъединителните болтове при преградите. Изведете преградите.



⇒ Развинете свъединителните болтове при преградите. Изведете преградите.


- ⇒ Демонтиране на свъединителните болтове между преградите
- ⇒ Отстранете всички шинни системи. За тази цел отстранете изолиращите капаци върху шинните системи. Развийте съединителните болтове при шинните системи и дистанционните елементи




- Фиг. 38: Демонтиране на свъединителните болтове между преградите
- ⇒ Отстранете всички шинни системи. За тази цел отстранете изолиращите капаци върху шинните системи. Развийте съединителните болтове при шинните системи и дистанционните елементи
- ⇒ Развинете всички шинни системи. Развийте съединителните болтове при шинните системи и дистанционните елементи

Демонтиране на капака на кабелното отделение


⇒ Издърпайте капака на кабелното отделение и го изведете напред.



Фиг. 39: Отстраняване на шинните системи



Фиг. 39: Отстраняване на шинните системи



12.3 Монтажна Паста

**15 Използвайте монтажна паста само в съответствие с инструкциите за монтаж.
Използвайте само доставената монтажна паста.**

12.4 Въртежни моменти на затягане

Ако не е заявено друго, следните въртящи моменти на зетягаче са в сила за КРУ SIMOSEC, горния комплект SIMOSEC и сървивината част SIMOSEC:

2.5. Бележки по електромагнитната съвместимост

и създаването на външни кабели и проводници. Основни мерки за сигуряване на ЕМС са взети още при проектирането и съграждането на панелите на ПРУ. Освен други нейни, тези мерки включват:
• отсуствието на нико-натприене в нерадиочаст от панела, която назначава, че устройствата за защита и управление с външното опроводяване са метални общители.

Съединение	Материал/материал	Резба	Върхът момент на затегняне
Метални съединения			
Листова стоманалистова стомана	M6 (самонарезаващ)	12 Nm	
Напр. предни капачки горни пласти и др.	M8	21 Nm	
Листова стоманалистова стомана/метал	M8	21 Nm	
Медиев	M8	21 Nm	
Листова стоманалистова стомана/метал	M10	30 Nm	
Медиев	M8	21 Nm	
Медиев	M10	30 Nm	
Медна цина с прходък изолатор	M10	30 Nm	
Седление при направления к трансформатор	M12	20 Nm	
Седление при Токсияра трансформатор	M12	40 Nm	
Листова стоманалистова стомана/метал	M12	50 Nm*	
Заземяване на кабелен етажар	M10	30 Nm*	
Заземяване на KRU			
	(M8 за 1-этажен)	21 Nm (за 1-этажен)	
	(M12 за всички други)	50 Nm (за всички други)	
	Паяни за приспиряване на кабелни	50 Nm (за всички приспирявания на кабелни)	
Кабелно съединение			

הנִזְקָנָה וְהַנִּזְקָנָה בְּבֵין הַמִּזְבְּחָה וְהַמִּזְבְּחָה

- Материална на пълната обработка**
Изграждане на прокладителя на кабелната пътва

Гарантиран момент на заливане при създаване на подводни трубы и др.

Честоти, и да са разположени концентрично на кабелните канали.

Екраните на кабелите и проводниците се свързват и заземяват в отделенето ниско

Вържете екраните към земния потенциал – с висока електрическа проводимост и отстранявайте опасността от разряди.

Изменение концентрации газа в атмосфере называется конденсацией газа. Конденсация газа может происходить в результате изменения температуры и давления. Конденсация газа может произойти в результате изменения температуры и давления. Конденсация газа может произойти в результате изменения температуры и давления.

При положение на сгънти и данни и другите линии с различни нива на сгънати

3.3 Зависимост от различните конструкции на екраните има наколко метода за създаване на сървърването. Огледът за технологично планиране или ръководство

При определяне на обекта определят как метод ще се използва, отчитанки изискванията за ЕУС, предходните точки трябва винаги да се вземат предвид.

Екранът се свръзва като компонент на ЕМС, взаимодействащ със звукови и проводници за екрани и съвръзки със сървъри. Ако са поставени ниски изисквания за ЕМС, комбинирането на екрани и проводници е директно към земния потенциал (комбиниране или усъвършенстване на екрани и проводници) или чрез коси кабинки съединения. В точките на свръзване използвайте кабелни

Тогрижете се с единичните изводи на екраните да бъдат възможно най-къси (< 10 cm), обувки или клещи в краицата на проводниците.

Ако екранът се използва едновременно и като защитен замествачи проводници, въвзваният извод с пластмасова изолация трябва да е маркиран по ципата си дължина в зелено-жълто. Нега допустими неизолирани съединения.

12.6 Подготвяне на помещението на КРУ

ВНИМАНИЕ	
За планирането на помещението и монтажа на КРУ спазвайте следното:	
⇒ Размерите на полюките отвори трябва да бъдат съгласно чертежа с размери в документацията на КРУ.	
⇒ Височината на кабелния полуутеж търба като минимум да съответства на радиуса на възвишение на кабела.	
⇒ Помещението за изглеждане на изгорелите газове трябва да бъдат съгласно чертежа с размери в документацията на КРУ.	
Размери на КРУ	За размери на КРУ, виж стр. 86, "Отвори в основата и точки за закрепване" или документите за поръчка (чертежи + размери, изгледи отпред).
Размери на помещението	Размерите на помещението са резултат от общата широчина на КРУ и необходимите разстояния до стените.
Височина на помещението	Необходимата минимална височина на помещението е резултат от височината на КРУ и възможността монтираните отвори блокове, като например отделение ниско напрежение или кабелен канал.
Размери на вратите	Размерите на вратите зависят от <ul style="list-style-type: none"> - Борта на панелите в зона транспортирана единица - Конструкцията със или без отделяне ниско напрежение
Тегла	За данни, виж стр. 52, "Размери и тегла".

12.7 Подготовка на функцията

- Подходящ функционал е може да бъде временно настилка, дъверен под или стоманобетонен функционал. Стоманобетонният под трябва да бъде оборудван с опорни греди за панелите.
- За конструкцията и изпълнението на функционала важат стандартите DIN 43661 "Fundamentalschienen für Innenausbau der Elektrotechnik" (опорни пръти за вътрешен монтаж на електрооборудване) и DIN 18202 Montolstrangen im Hochbau" (Blatt 3) (Допуски при проектирането на стради и съоружения (Лист 3)).
- Размерите на подовия отвор и точки за закрепване на рамката на КРУ са зададени в документацията на КРУ.
- Оправдете разлика между нивата на монтажните повърхности на панелите с помощта на измервателен лист и ги компенсрайте с подложки.


12.8 Проверка на готовността за работа

ВНИМАНИЕ	
За планирането на помещението и монтажа на КРУ спазвайте следното:	
⇒ Размерите на полюките отвори трябва да бъдат съгласно чертежа с размери в докumentацията на КРУ.	
⇒ Височината на кабелния полуутеж търба като минимум да съответства на радиуса на възвишение на кабела.	
⇒ Помещението за изглеждане на изгорелите газове трябва да бъдат съгласно чертежа с размери в документацията на КРУ.	
Размери на КРУ	За размери на КРУ, виж стр. 86, "Отвори в основата и точки за закрепване" или документите за поръчка (чертежи + размери, изгледи отпред).
Размери на помещението	Размерите на помещението са резултат от общата широчина на КРУ и необходимите разстояния до стените.
Височина на помещението	Необходимата минимална височина на помещението е резултат от височината на КРУ и възможността монтираните отвори блокове, като например отделение ниско напрежение или кабелен канал.
Размери на вратите	Размерите на вратите зависят от <ul style="list-style-type: none"> - Борта на панелите в зона транспортирана единица - Конструкцията със или без отделяне ниско напрежение
Тегла	За данни, виж стр. 52, "Размери и тегла".

12.8 Проверка на готовността за работа

ОПАСНОСТ	
Съмнителна опасност и повреди по КРУ, ако мощностният разединител ще заеднества, без КРУ да е готова за работа!	
⇒ Заеднествайте мощностният разединител, само ако индикаторът показва готовност за работа на КРУ (индикатор за готовност за работа, зelen).	
⇒ Ако КРУ не е готова за работа, изолирайте КРУ в кореспондиращата подстанция и информирайте представителя на Сименс.	

- Казаните на КРУ са напълнени с изолиращ газ и са под налягане. При залочване на монтажа на тънканите газ на панелите трябва да бъде проверено с помощта на индикатора за готовност за работа.
- ⇒ Отчелете индикатора за готовност за работа (виж стр. 136, "Индикатор за готовност за работа").
 - ✓ Ако показваещът на индикатора за готовност за работа е в зелена зона, значи пълността на газа е в нормата.
 - ⇒ Проверете помощния контакт на индикатора за готовност за работа.
 - ⇒ Свалете предната лопата на КРУ. Натиснете внимателно ролковия лост на помощния контакт към контакта.
- По време на транспортиране помощният контакт на индикатора за готовност за работа може да се заклони дадраво в червената зона поради вибрации.
- ⇒ Свалете предната лопата на КРУ. Натиснете внимателно ролковия лост на помощния контакт към контакта.




Фиг. 45: Ролков лост и секторен диск на индикатора за готовност за работа

① Ролков лост

② Помощен контакт

③ Секторен диск

- ✓ Секторният диск трябва да се върне автоматично, докато показваещът на индикатора за готовност за работа бъде отново в зелена зона. Ако това не се наблюдава, спете монтажа и се свържете с регионалния представител на Сименс.



Фиг. 44: Измервателен лист за функцията

① Широчина на КРУ

② 890 mm (950 mm за група панели с панел мерене)

Предписания за равност и праволинейност
1 mm за 1 m дължина, 2 mm за цялата дължина на КРУ.

Монтаж

Монтаж

500 ми

С кабелно съединение		Затилове панели		Позиция на кабели 1	
		Разстояние [мм]		x1	x2
				c1	c2
		17,5 kV / 24 kV	17,5 kV / 24 kV	17,5 kV / 24 kV	17,5 kV / 24 kV
	Панел езод-макул тип R1	187	187	210	210
	Панел разединителен тип D1	187	187	210	187,5
	Панел панел тип K1	187	187	210	187,5
	Панел трансформаторен панел	187	187	210	187,5
	Панел Т1	187	187	210	187,5
	Панел пръвкастия тип L	187	187	210	187,5
	Панел пръвкастия тип L с токови трансформатори и напрежени трансформатори	187	235	210	250
		14x28	83	760	300
		550	39	550	
		250	250	250	
		98,5	58	805	
		55	354	760	
		15	354	550	
		14x28	58	28x14	
		550	354	100	
		250	354	100	
		98,5	354	100	
		55	354	100	
		15	354	100	

Позициите на кабелите в панела зависят от допълнителните вградени компоненти на панела, токови и напреженови трансформатори. Поради това размерите x_1 , x_2 , c_1 , c_2 може да имат различни.

За панел с широчина
750 mm

С кабелно съединение	За типове панели	Позиции на "кабели" 1					
		Размери [мм]		Брой		Позиции на "кабели"	
кабели	x1	x2	c1	17.5 kV	24 kV	24 kV	24 kV
Панел прегревач тип L1	1	187	187	210	210	187.5	187.5
Панел прегревач тип L1 с токоизмерватели и напрежението	2	187	187	210	210	172.5	172.5
Панел мерене тип M(X) и M(ZB)	2	187	215	210	250	235	335
Панел прегревач тип L(TM)	1	187	215	210	250	235	335
Панел прегревач тип L(TM) с токоизмерватели и напрежението	1	187	215	210	250	187.5	187.5
Панел прегревач тип L(TM) с токоизмерватели и напрежението	1	187	215	210	250	440	437
трансформатори и напрежението							
трансформатори							


1 Правилната на кабелите в панела зависи от допълнителните вградени компоненти на панела, напр. токови и напреженови трансформатори. Поради това размествите x_1 , x_2 , C_1 , C_2 може да ѝдат различни.

без кабельно съединение

За панел с ширичина
1000 mm

Монтаж

12.11 Съединяване на панелите



ОПАСНОСТ


Риск от телесна повреда при освобождаване на задръжки за задвижващи пружини, когато предата плоча на задвижващия механизъм е отстранена! Може да предизвика натривания или порязвания по ръцете.
 ⇒ За избегване на недопустими комутационни операции изключете помоzőното напрежение.
 ⇒ За разтоварване на пружината с акумулирана енергия в задвижващия механизъм, извършийте следните операции, преди да отстраните предния капак:
 - Използвайте миниаторния прекъсвач (MCB).
 - Задействайте бутона ИЗЛП.
 - Задействайте бутона ВКП.
 - РАЗДЕЛИТЕ управляващите кабели от отделението ниско напрежение.
 ⇒ Индикаторът на пружината с акумулирана енергия трябва да показва "пружина незадръжана".

Нивелиране на панела

За безотказна работа всички панели трябва да са във вертикално положение и на едно и също ниво.
 ⇒ Създайте единакво ниво (1 mm/m) с помощта на компенсационни подложки, ④.

⇒ Нивелиране на панела ③ в хоризонтално и вертикално положение.


① Фундамент
 ② Нивелиран панел
 ③ Стедаващ панел
 ④ Подложки (максимум 0,5 - 1,0 mm)



Фиг. 50: Нивелиране на панелите

Монтаж


Съединяване на панели



Фиг. 51: Болтово съединение на панели

⇒ Съединете панелите заедно, без изкривявания.
 ⇒ Проверете хоризонталното и вертикалното нивелиране на панелите.
 ⇒ В случаи на свободно стоящо разполагане, задните канали на панелите се свързват помежду им в помощта на съединителни връзки.

Съединение на задни канали помежду им (за свободно стоящо разполагане)




Фиг. 52: Съединение на задни канали помежду им (опция)

⇒ Съединете съединителните връзки заедно с каналите за отвеждане на изгорелите газове с помощта на самонарязващи винтове M6 x 16.

Монтиране на шинните системи

Ако комбинацията от панели мерене тип R(TM) + L(TM) е замислена като проходен панел, шинните системи трява да се монтират в комбинацията от панели мерене.




ЗАБЕЛЕЖКА
Горният проходен изолатор в панел тип L(TM) е опорен изолатор и няма проводяща функция.

Монтаж

12.13 Стъпобаване на шинните системи

Допълнителни операции по стъпобаване за КРУ с номинални напрежения над 17.5 kV са идентифицирани с ">17.5 kV". Тези операции по стъпобаване се пропускат при монтаж на КРУ с номинално напрежение до 17.5 kV.




Достъпност на шинното отделение:

- Достъпност на шинното отделение:
- Страннично (по време на монтаж)
- Отгоре през капака на шинното отделение

• Монтирайте шинните системи в панелите типове R(TM) и L(TM) (виж стр. 94, "Стъпобаване на шинните системи").

• Ако комбинацията от панели мерене тип R(TM) + L(TM) е замислена като проходен панел, трява да се монтира заземителен мост. Заземителният мост трябва да се монтира, само ако не е предварително монтиран в заводъ.

• Монтирайте заземителния мост.



Фиг. 53: Базова схема. Монтиране на заземителния мост

Почистване на контактни точки

• Изтьркайте контактните точки с телена четка или хартиена шкурка до метален блесък.

• Гласните проходни изолатори / шинните системи с почистващ препарат и безвъздушна кърпа.

• Гласните проходните изолатори / шинните системи с почистващ препарат и безвъздушна кърпа.

Фиг. 54: Достъпност на шинното отделение

Почистване на шинното отделение

• Изтьркайте контактните точки с телена четка с метален блесък.

• Гласните проходни изолатори / шинните системи с почистващ препарат и безвъздушна кърпа.

• Гласните проходните изолатори / шинните системи с почистващ препарат и безвъздушна кърпа.

Монтаж

12.15 Свързване на заземяването на подстанциите към рамката на KРУ

KРУ трябва да се свърже към заземяването на подстанцията при заземителните точки.

Позицията на заземителните точки е показана на чертежа с размери.

Преноръчани точки на свързане за заземяването на подстанциите:



- Двата външни панела
- Всеки трети панел на KРУ
- Всеки панел мрежа.

Като опция, заземяването на подстанциите може да бъде свързано към панела отвътре или отвън.

⇒ Изберете посока на монтаж на заземяването на подстанциите (навътре/навън).

Закръгленото с болтове заземяването на подстанциите към рамката на KРУ.

✓ Рамката на KРУ е заземена.




Фиг. 58: Рамка на KРУ със заземителна точка (болтово сподрание M12)

Монтаж

12.16 Монтиране на отделението ниско напрежение

⇒ Монтирайте всички отделения ниско напрежение върху панелите. Ако е необходимо, засвинете помежду им с болтове отделенията ниско напрежение.



Фиг. 59: Монтиране на отделение ниско напрежение

⇒ Свържете всички кабели за ниско напрежение към KРУ в съответствие с означенията на клепките, щепелите и кабелите в скемата на свързване.

Свързване на STG щепела с модулната клема VBSTB4

За 2-, 4- и 10-полюсни STG щепела марка PHOENIX CONTACT спазвайте инструкциите за описание по-долу инструкции за монтаж и демонтаж.

ЗАБЕЛЕЖКА

Дадената тук информация се отнася за инструкциите за погребителя на модулната клема VBSTB4. Потребителят е длъжен да се информира за последното състояние на инструкциите за монтаж и демонтаж на STG щепелите и да спазва инструкциите на производителя.


⇒ Сайт на производителя: <http://www.phoenixcontact.com>



Монтаж на STG щепела

⇒ Задържте STG щепела хоризонтално върху вала на щелена на модулната клема VBSTB4.

⇒ Вкарайте STG щепела хоризонтално в модулната клема, докато STG щепелът се заключи.




✓ STG щепелът е заключен в модулната клема и монтиран.


Монтаж

Монтаж

- ⇒ Леко натиснете STG щепсела към винтичата страна, докато захвърчватите се издатци излязат от заключващите жлебове на модулната клема.




- ⇒ Изправяйте STG щепселя хоризонтално от модулната клема VBSTB4.



- ✓ STG щепсель е изваден.

12.17 Монтиране на крайната стена

Не трябва да има разделителна стена между крайната стена и рамката на крайния панел. Разделителни стени се използват само за разделение на отделни панели, съответно кабелните отделения. Крайните панели се доставят фронтно заведица без разделителна стена, освен за групови пърчви без посочена конфигурация на панелите. В този случаи отстранете разделителната стена, преди да започнете монтажа.



Фиг. 60: Точки на закрепване на лява крайна стена (с опционална защита среду преграждане)

Монтажът на комутационните панели приключва с монтирането на втората крайна стена (вж стр. 100, "Монтиране на крайната стена").
⇒ Натиснете крайната стена върху рамката на панела и я задържте.
⇒ Съединете с болтове крайната стена с рамката на панела и П-образния профил (опция).
⇒ За края със заден канал за отвеждане на изгорели газове: Освен това, съединете с болтове крайната стена с канала за понижаване на напрегнато

Монтиране на дясната крайна стена
Дясната крайна стена се монтира аналогично на лявата крайна стена.

Фиг. 61: Точки на закрепване на лява крайна стена (с опционална защита среду преграждане)

Монтажът на комутационните панели приключва с монтирането на втората крайна стена (вж стр. 100, "Монтиране на крайната стена").
⇒ Натиснете крайната стена върху рамката на панела и я задържте.
⇒ Съединете с болтове крайната стена с рамката на панела и П-образния профил (опция).
⇒ За края със заден канал за отвеждане на изгорели газове: Освен това, съединете с болтове крайната стена с канала за понижаване на напрегнато

13 Електрически съединения

В инструкцията, далените следващите разделни, се приема, че се монтира нова КРУ, която все още не е свързана към електрическата мрежа и не е под напрежение.
За разширяване или замяна на части на съществуваща КРУ трябва да се спазват Петте правила за безопасност.

ОПАСНОСТ

Високо напрежение! Опасност!

- ▷ Изолирайте.
- ▷ Образопасете срещу повторно включване.
- ▷ Проверете безопасността на изолирането от захранването.
- ▷ Заземете и съединете пакъско.
- ▷ Порийте или отградете съединени части под напрежение.

13.1 Съзврзане на кабели за високо напрежение

Предварителни условия за съзврзане на кабели за високо напрежение към панелите:

- Рамката на КРУ е свързана към заземяването на подстакация.
- Кабелните токови трансформатори са монтираны върху кабелите за високо напрежение.
- Кабелните глави са сплобени съгласно инструкциите на производителя (вж. информациите за потребителя на производителя на кабелните глави).

Инструкции за безопасност

ОПАСНОСТ

Съртка опасност поради части под напрежение.

- ▷ Издупрайте пакъса.
- ▷ Образопасете срещу повторно включване.
- ▷ Проверете безопасността на изолирането от захранването.
- ▷ Заземете и съединете пакъско.
- ▷ Порийте или отградете съединени части под напрежение.

Предварителни условия

Почистване на контактните точки на контактни токи

Почистване на контактните точки на контактни токи

Почистване на кабелна глава / кабелна обувка

Нивелиране на кабел за високо напрежение

Разсърчете кабела.

Задръжте кабелната глава при точката на кабелно съединение.

Изтръграйте системата от отвори на кабелната глава / обръзна гъба / кабелната обувка на кабелната глава.

Закрепване на кабел за високо напрежение върху кабелна конзола

Ако С-профилът се намира в зоната на кабелната глава, преместете кабелната конзола / дълготрайната пластинка (опционна), така че кабелните скоби или дълготрайната пластинка (опционална) да се разположат под кабелната глава.

Докато закрепвате кабелите, внимавайте кабелните екрани да не бъдат захвърнати в кабелните скоби.

ВНИМАНИЕ

Повреди по края поради липсващ компенсатор на обтягането.

- ▷ Елиминирайте усукването на кабела.
- ▷ Монтирайте компенсатор на обтягането под кабелната глава.

Закрепване на кабели токови трансформатори

Ако няма достатъчно пространство за кабелния токов трансформатор между кабелните скоби и опционалния подов капак (защитна среда дрени животни), трансформаторът може да бъде закрепен под опционалния подов капак.

▷ Проведите капак за държача извън опционалния подов капак на чистото, предвидено за тази цел.

▷ Закрепете с болтове държача за кабелния токов трансформатор здено с кабелната конзола.

▷ Закрепете кабелния токов трансформатор върху държача.

▷ Проведете вторичните проводници на кабелния токов трансформатор през металната тръба, до съответния клеммер в отвореното на клеммите съединение за оборудване нико напрежение от страната на потребителя.



ВНИМАНИЕ

Повреди по края искров разряд, предизвикан от липса на изолация при кабелното съединение.

- ▷ Не допускайте повреждане на изолиращата втулка върху точките на контакт на кабелните съединения.
- ▷ Проверете кабелната изолация за повреди.
- ▷ Не допускайте повреждане на капака на болтовете върху точките на контакт на кабелните съединения.

Монтаж

Монтиране на датчиците за къси / земни съединения върху кабела (екранниран) така, както е посочено в инструкциите за монтаж на производителя.



Фиг. 62: Монтиране на датчиците за къси и земни съединения върху кабела
Свързване на кабелни екрани Кабелните екрани на всичките три фази (L1, L2 и L3) се свързват към една обща заземителна точка.

ВНИМАНИЕ

- Повреди на кру поради искров разряда.
⇒ Насочете кабелния екран директно и пътно към Строфил, поддръжайки максимално възможното разстояние до части под напрежение.


- Насочете кабелните екрани надолу към Строфил.
⇒ Закрепете с болтове кабелните екрани към Строфил.
⇒ Натиснете въздушопровода близо до кабела под кабелния екран (опционален).

Свързване на кабели за високо напрежение

Фиг. 62: Свързване на кабелен панел към високо напрежение

Монтаж

Монтирайте датчиците за къси и земни съединения върху кабела (екранниран) така, както е посочено в инструкциите за монтаж на производителя.



Фиг. 63: Кабелно съединение в панел за присъединяване на кабели


- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| ① Кабелна глава | ⑤ Заземителни точки на кабелни екрани | ⑨ Даеното кабелно съединение (опция) |
| ② Кабелна скоба (опция) | ⑥ Първа капак (опция) | ⑩ Държач за кабелен токов трансформатор (опция) |
| ③ Дъгогасителна пластинка (опция) | ⑦ Кабелен токов трансформатор (опция) | ⑪ Кабелна Г-образна глава (мерена) |
| ④ Кабелна конзола (С-профил) | ⑧ Трасе на екрани | ⑫ Трасе на екрани |

Кабелното присъединение може да се реализира по един и същ начин във всички кабелни панели.

Гантели за присъединяване на кабели:

- Гантели вход-изход:
 - Гантели за присъединяване на кабели със заземляща нож по нареџен метод "тапе-рофт"
 - Гантели за присъединяване на кабели без комутационни устройства
- Що се отнася до тонките различия на ганела като напр. височина на кабелното съединение, вж. съответни чертежи с размери и схемата на разположение.


Свързване на кабели за високо напрежение



ЗАБЕЛЕЖКА
Спазявайте информацията на производителя за въртящите моменти на затягане на кабелните буфви / кабелните глави

- ⇒ Проверете въртиращия момент на затягане (50 Nm) на болтовото съединение между Г-образната кабелна глава и проходния изолатор.
- ⇒ Закрепете с болтове кабелната обувка на кабелната глава заедно с Г-образната кабелна глава база изкривявания или междуни. Въртящият момент на затягане при Г-образната кабелна глава е 50 Nm.

13.3 Съврзване на трансформаторен панел към високо напрежение




Фиг. 64: Кабелно съединение в трансформаторен панел
Що се отнася до тонните размери на панела като напр. височина на кабелното съединение, вж. съответния чертеж с размери и схемата на разполагане.

ЗАБЕЛЕЖКА

За кабелни глави:

- ▷ Исползвайте кабелни глави с максимална широчина на кабелната обувка 32 mm.

Съврзване на кабели за високо напрежение




- ▷ Отстранете самозадържащия се етикет при точката на кабелното съединение.
- ▷ Закрепете с болтове кабелната обувка заедно с точката на кабелното съединение или междуни. Въртящият момент на затягане при кабелния свързиване или междуни. Въртящият момент на затягане при кабелната свързиване щелепел е 30 Nm.

13.4 Съврзване на панел мерене към високо напрежение

Монтаж

- ① Кабелна глава
- ② Горен контакт на предизвикател
- ③ HV HRC стопична вложка
- ④ Долен контакт на предизвикател
- ⑤ Заземителна точка на кабелни ефрони
- ⑥ Болтово свързване при точка на кабелно съединение
- ⑦ Опорен изолатор
- ⑧ Контакт на заземляващ нож



Фиг. 65: Кабелно съединение в панел мерене

Що се отнася до точните размери на панела като напр. височина на кабелното съединение, вж. съответния чертеж с размери и схемата на разполагане.

Монтиране на блокови токови трансформатори или напреженови трансформатори върху монтажна плоча за трансформатори.

Съединете блокови токови трансформатори или напреженови трансформатори във външна високо напрежение.

▷ Прокарвайте вторичните проводници на блоковите токови трансформатори или напреженови трансформатори през металната тръба до клемови места.

✓ Блоковите токови трансформатори или напреженови трансформатори са монтирани.

Съврзване на кабели за високо напрежение


ЗАБЕЛЕЖКА

- ▷ Следвайте информацията на производителя за въртящите моменти на затягане на кабелните обувки / кабелните глави

- ▷ Следвайте информацията на производителя за въртящите моменти на затягане на кабелните обувки / кабелните глави
- ▷ Гроверете въртящия момент на затягане (40 Nm) на болтовото съединение между Г-образната кабелна глава и блоковия токов трансформатор или напреженов трансформатор.
- ▷ Закрепете с болтове кабелната обувка на кабелната глава заедно с Г-образната глава без изкривяване или междуни. Въртящият момент на затягане при Г-образната глава е 30 Nm.
- ▷ Демонтирайте дигиталната пластина за свързване на кабели за високо напрежение и след това я монтирайте отново (опция).

Монтаж

13.5 Събиране на вентилни отводи
Таблица за избор




Фиг. 66: Страницен изглед отплив

Фиг. 67: Изглед отпред (вентилен отвод отплив)

⇒ Позиционирайте вентилния отвод в съответствие с таблицата за избор и го закръглете във върха.


Номинално напрежение [kV]	Тип на панела	Оборудване	Кабел	Височина на вентилни отвод [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
17,5	L1(AR)L1 (NAR)	SA VT + SA CT + SA SA VT + SA	2 2/3 2 2	200 420 270 485	381 381 360 455	52 52 52 52	140 140 167,5 167,5	210 210 250 250	
24	CT = Токов трансформатор	VT = Напреженос Трансформатор	SA = Вентилен отвод						

⇒ Позиционирайте вентилния отвод в съответствие с таблицата за избор и го закръглете във върха.



⇒ Позиционирайте вентилния отвод в съответствие с таблицата за избор и го закръглете във върха.


Номинално напрежение [kV]	Тип на панела	Оборудване	Кабел	Височина на вентилни отвод [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
17,5	R1K	375	SA	1	160	770	320	440	140	210	
	R1K1	500	SA	1		350	320	52			
	L1(L)R1 (NAR)	500	SA	1		396					
	L1 (AR)L1 (NAR)	750	SAVT + SA CT + SA ST + VT + SA	1/2		570					
24	R1K1	500	SA	1	270	800	280	440	167,5	250	
	L1(L)R1 (NAR)	500	SA	1		450	280	52			
	L1 (AR)L1 (NAR)	750	SAVT + SA CT + SA	1/2		360					
	CT = Токов трансформатор	VT = Напреженос Трансформатор	SA = Вентилен отвод			530					




⇒ Закръглете с болт вентилния отвод към кабелната конзола с една гайка и конична пружинна шайба (40 Nm).

Монтаж


⇒ Закрепете с болт кабелната обувка към вентилния отвод с литцендрат (40 Nm).



⇒ Натиснете болта, коничната пружинна шайба и фиксатора (опция) в кабелното съединение.




⇒ Закрепете с болт кабелната обувка към кабелното съединение с литцендрат (40 Nm).



Монтаж


⇒ Монтирайте изолиращата капачка (опция).




⇒ Повторете тези стъпки за другите вентилни отводи.

13.6 Монтиране на токов трансформатор 4MC7033

Монтиране на опората на трансформатора



⇒ Поставете опорната плоча ② върху монтажната плоча ①.
⇒ Закрепете задно опорната плоча ② върху монтажната плоча с помощта на 4 болта със скрита шестоъгълна глава M6x16.




Монтаж


▷ Поставете затегателния болт в Срепсата.




▷ Натиснете монтажната плоча върху затегателния болт.



▷ Позиционирайте монтажната плоча.




▷ Закрепете заедно с болт монтажната плоча и Срепсата, използвайки плоска шайба и стоманена гайка и шайба M8.




Монтаж

▷ Поставете шпилката с ребра в Срепсата.




✓ Опората на трансформатора е готова за монтаж в панела.




Монтаж на опората на трансформатора в панела

▷ Вкарайте шпилката с ребра на опората на трансформатора отдолу през вдлъбнатината в Срепсата.




▷ Позиционирайте опората на трансформатора успоредно на кабелните скоби.




▷ Закрепете опората на трансформатора към лявата и дясната страна на Срепсата, използвайки по една спомбика гайка и шайба M8.

Монтиране на измервателните трансформатори




⇒ Направете измервателния трансформатор върху кабела.




⇒ Поставете измервателните трансформатори и кабелите върху опорната плоча.

Монтаж

⇒ Позиционирайте монтажната плоча.



⇒ Закрепете заедно с болт монтажната плоча и С-крепсата, използвайки плоска шайба и стъпка гайка и шайба M8.



⇒ Поставете шпилката с резба в С-крепсата.




⇒ Монтирайте заземителният кабел в съответствие с примерната основна схема, виж стр. 117, "Монтиране на заземителния кабел на измервателния трансформатор".


13.7 Монтиране на токовия трансформатор 4МС9672

Монтиране на опората на трансформатора


⇒ Поставете затегателния болт в С-крепсата.



⇒ Направете монтажната плоча върху затегателния болт.




✓ Спореда на трансформатора е готова за монтаж в панела.




Монтаж


- ⇒ Вдигнайте шинката с лесба на опората на трансформатора отдолу през вдлъбнатината в С-релсата.
- ⇒ Позиционирайте опората на трансформатора успоредно на кабелните скоби.




- ⇒ Закрепете опората на трансформатора чрез левата и дясната страна на С-релсата, използвайки по една стъпка гайка и шайба M8.



- Монтиране на измервателните трансформатори
⇒ Натиснете измервателния трансформатор върху кабела.




- ⇒ Закрепете засядно с болтове измервателния трансформатор с опората на трансформатора, използвайки 4 болта M6x16, плоски шайби и гайки M6.



Монтаж


- ⇒ Монтажът на трансформатора е завършен.




- ⇒ Монтирайте заземителния кабел в съответствие с примерната основна схема, виж стр. 117, "Монтиране на заземителния кабел на измервателния трансформатор".

13.8 Монтиране на токовия трансформатор 4MC7031

- Монтиране на измервателният кабел
⇒ Закрепете засядно с болтове монтажната гайка и измервателния трансформатор



- ⇒ Монтиране на измервателните трансформатори
⇒ Демонтирайте кабелната скоба с изключение на затегателните болтове.




- Монтиране на опора на трансформатора в панела
⇒ Монтиране на опора на трансформатора в панела




Монтаж

⇒ Натиснете опората на трансформатора върху затегителните болтове.




⇒ Поставете отново кабелната скоба.




Монтиране на заземителния кабел
на измервателния трансформатор

Фиг. 69: Разположение отзад
Фиг. 70: Разположение отляво
Фиг. 71: Разположение при
дъното
Фиг. 72: Разположение отляво, отясно или дъното
в панел M


Базова схема



13.10 Монтиране на токовите и напреженовите трансформатори




Фиг. 69: Разположение отзад



Фиг. 70: Разположение отляво


Фиг. 71: Разположение при
дъното




Фиг. 72: Разположение отляво, отясно или дъното
в панел M

Монтаж

Вертикалните трансформаторни опори са предварително монтирани в завода.
⇒ Монтирайте измервателните трансформатори върху срепсите, спазвайки разстоянието на трансформаторите за разположение на трансформаторите.




Фиг. 74: Разстояния на трансформаторите за разположение отдясно




Фиг. 76: Общи правила за монтаж

Монтаж

⇒ Винаги монтирайте измервателни трансформатори и панела с подходящо сърдечниче и ги монтирайте в правилното положение в съответствие с матрицата за избор.



Фиг. 78: Размер Б за монтаж на трансформатор (натрийр, ляво положение)



Фиг. 78: Размер Х за монтаж на трансформатор

Фиг. 79: Възможни положения на трансформатори в панели мерене

Матрица за избор на положение на трансформатор 17,5 kV и 24 kV в отделни панели и панели M

Тип на панела: Отделен панел	[kV]	Размер	СТ стъпка	СТ отляво	СТ + 3xГ	УТ отляво	УТ + 3xГ	УТ при дясното
R1K1	17,5/24	G	635	-	-	-	-	-
UL1	17,5/24	G	315	-	-	-	-	-
M(D)M (UT-FM/UT-SF)	17,5/24	X	-	-	-	-	-	550
M(T)M	24	X	-	-	-	-	-	175
M(T-F)	24	X	-	-	-	-	-	215
								285

1. Размери, измерени от лявия панел

2. УТ

3. Г

4. СТ

5. СТ + 3xГ


6. УТ отляво

7. УТ + 3xГ

8. УТ при дясното

Монтаж

Монтаж



Фиг. 80: Положение на трансформатор в трансформаторни панели

Матрица за избор на положение на трансформатор 17.5 kV в електропреносни панели

R(T)	Н						L1(T)					
	Ляв панел			Дясен панел			Ляв панел			Дясен панел		
СТ	УТ	CT	УТ	CT	УТ	СТ	УТ	CT	УТ	CT	УТ	УТ
R(T)												
0+0	635						0+0	635		0+0	635	
0+СТ							0+СТ		202	0+СТ		
СТ+0	635						СТ+0	635		СТ+0	445	
СТ+СТ	635						СТ+СТ	635		СТ+СТ	445	
R1(T)												
0+0							0+0			0+0		
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0							СТ+0			СТ+0		
СТ+СТ							СТ+СТ			СТ+СТ		
H												
L(T)												
0+0	635						0+0	635		0+0	635	
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0	635	375					СТ+0	635		СТ+0	345	
СТ+СТ	635	375					СТ+СТ	315		СТ+СТ	315	
R1(T)												
0+0							0+0			0+0		
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0							СТ+0			СТ+0		
СТ+СТ							СТ+СТ			СТ+СТ		
H												
L(T)												
0+0	635						0+0	635		0+0	635	
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0	635	375					СТ+0	635		СТ+0	345	
СТ+СТ	635	375					СТ+СТ	315		СТ+СТ	315	
L1(T)												
0+0							0+0			0+0		
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0	635	215					СТ+0	635		СТ+0	635	
СТ+СТ	315	660					СТ+СТ	635		СТ+СТ	635	
C1 = Токов трансформатор												
VI = Напрежението трансформатор												

1 Размери, измерени от левия панел

Матрица за избор на положение на трансформатор 24 kV в електропреносни панели


R(T)	Н						L1(T)					
	Ляв панел			Дясен панел			Ляв панел			Дясен панел		
СТ	УТ	CT	УТ	CT	УТ	СТ	УТ	CT	УТ	CT	УТ	УТ
R(T)												
0+0	635						0+0	635		0+0	635	
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0	635	215					СТ+0	635		СТ+0	635	
СТ+СТ	315	660					СТ+СТ	635		СТ+СТ	635	
R1(T)												
0+0							0+0			0+0		
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0							СТ+0			СТ+0		
СТ+СТ							СТ+СТ			СТ+СТ		
H												
L(T)												
0+0	635						0+0	635		0+0	635	
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0	635	215					СТ+0	635		СТ+0	635	
СТ+СТ	315	660					СТ+СТ	635		СТ+СТ	635	
L1(T)												
0+0							0+0			0+0		
0+СТ							0+СТ			0+СТ		
СТ+0	635	215					СТ+0	635		СТ+0	635	
СТ+СТ	315	660					СТ+СТ	635		СТ+СТ	635	
C1 = Токов трансформатор												
VI = Напрежението трансформатор												

220

1 Размери, измерени от левия панел

Монтаж

13.11 Съврзване на вторично оборудуване



Монтаж

13.11 Съврзване на вторично оборудуване

Съврзване на нагревателя на панела

За предотвратяване на кондензацията отлените панели на KRU SIMOSEC може да се обордват с нагревател на панела (опция).

Технически данни	
Мощност	приблиз. 100W за всички типове панели


⇒ Съвржате нагревателя на панела в съответствие с приложената схема на свързване.

13.12 Коригиране на схеми на свързване

⇒ Документирайте всякава модификация поради монтаж.

⇒ Документирайте модификациите в схемата на свързване.

⇒ Имате документирани модификации на регионалния представител на Сименс.



Фиг. 81: Трасе на проводници за оборудване за нико напрежение от страната на клиента

Трасиране на проводници

Вторичните проводници се трасират от панел към панел над предния капак зад завинтения капак на нишата нико напрежение.

Вторичните проводници може да се прокарат директно отпore през пластмасов ограничител или отдолу в метална тръба по дължината на рамката на KRU до нишата нико напрежение.

Сгъзгайте правилното съединяване на вторичните проводници на кабелните токови трансформатори и блоковите токови трансформатори и напреженови трансформатори.

Съвржате спечифичните за потребителя кабели за нико напрежение или проводници за нико напрежение към KRU в съответствие с означенията на клемите, щепелите и кабелите в схемите на свързване.

За монтаж на STG щепелите спазвайте инструкциите на производителя (виж стр. 98).
"Съединяване на STG щепелска с модулната клема VBTB4".

Монтаж

Съврзване на панела

За предотвратяване на кондензацията отлените панели на KRU SIMOSEC може да се обордват с нагревател на панела (опция).

Технически данни	
Мощност	приблиз. 100W за всички типове панели


⇒ Съвржате нагревателя на панела в съответствие с приложената схема на свързване.

13.12 Коригиране на схеми на свързване

⇒ Документирайте всякава модификация поради монтаж.

⇒ Документирайте модификациите в схемата на свързване.

⇒ Имате докumentирани модификации на регионалния представител на Сименс.



14 Разширяване на КРУ

При посълване въведен в експлоатация съществуваща КРУ може да бъде разширена с допълнителни панели.

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	
Изолирайте КРУ.	
Заземете КРУ.	
Разгответе механичесма със зададена пружина. За тази цел изключете комутационното устройство (вж стр. 134, "Експлоатация").	
Следват инструкциите за новомонтирана КРУ (вж стр. 80, "Монтаж на КРУ").	

15 Периодични дейности

След завършване на дейностите всички отстранени предпазни капаци трябва да се монтират отново.

- 15.1 Демонтиране и монтиране на капака на кабелното отделение.**

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	
Изолирайте.	
Обезопасете срещу повторно включване.	
Проверете безопасното изкореняване от захранването.	
Заземете и съединете на ънко.	
Покройте или отгладете съединени частки под напрежение.	


Предварително условие
За демонтиране на капака на кабелното отделение, соответствият извод трябва да буде заземен.

ЗАБЕЛЕЖКА	
Има на разположение 2 заключдачи системи за капациите на кабелните отделения:	
<ul style="list-style-type: none"> • Блокирани капак на кабелното отделение (панели с комутационни устройства) • Завинчен капак на кабелното отделение (панели без комутационни устройства) 	

Демонтиране на капака на кабелното отделение

- ⇒ Заземете извода.

- ⇒ В пачели с ревизионен прозорец в капака на кабелното отделение: Визуална инспекция на дюковane на заземителен контакт при предния капак ① . Демонтирайте предния капак ② .



Монтиране на капака на кабелното отделение

- ⇒ Закачете капака на кабелното отделение отгоре.

- ⇒ В пачели със завинчен капак на кабелното отделение: Завинете с болтове предния капак към панела с помощта на демонтираните преди това болтове.

15.2 Демонтиране и монтиране на капака на ниша ниско напрежение

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	
Изолрайте.	По време на работа на електрическо оборудване или КРУ части на това оборудване са под опасно електрическо напрежение. Механични компоненти може да се движат бързо, докато дистанционно управлявати.
Обезапасете срещу повторно включване.	⇒ Не сваляйте капачка.
Проверете безопасното изолиране от захранването.	⇒ Не боркайте в отвори.
Заземете и съединете накъсо.	
Покройте или отгладете съседни части под напрежение.	

Отстраняване на капака на нишата

- ⇒ Демонтирайте болтовете ① при капака на нишата ниско напрежение ②.
- ⇒ Извадете капака на нишата напред.
- ⇒ Позиционирайте капака на нишата ниско напрежение с помощта на демонтираните преди това болтове.

Монтиране на капака на нишата

- ⇒ Отстранете защитния капак на шинното отделение ①.
- ⇒ При застъпките капачки на шинното отделение ② от чипките сребра ③.
- ⇒ Отстранете защитния капак на шинното отделение ①.

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	
Изолрайте.	По време на работа на КРУ части на това оборудване са под опасно електрическо напрежение. Механични компоненти може да се движат бързо, докато дистанционно управлявати.
Обезапасете срещу повторно включване.	⇒ Не сваляйте капачка.
Проверете безопасното изолиране от захранването.	⇒ Не боркайте в отвори.
Заземете и съединете накъсо.	
Покройте или отгладете съседни части под напрежение.	

Монтиране на защитния капак

- ⇒ Монтирайте защитния капак на шинното отделение ② от чипките сребра ③.
- ⇒ Закрепете защитния капак с демонтираните преди това гайки.

16 Въвеждане в експлоатация

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	По време на работа на КРУ части на това оборудване са под опасно електрическо напрежение. Механични компоненти може да се движат бързо, докато дистанционно управлявати.
Не сваляйте капачка.	⇒ Не боркайте в отвори.
Не боркайте в отвори.	

В инструкцията, дадена в следващите раздели, се приема, че се монтира нова КРУ, която все още не е създадена като електрическата мрежа и не е под напрежение. За разширяване или замяна на части на съществуваща КРУ трябва да се спазват лепте правила за безопасност:

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	Проверете дайните вътулки на табелката с основни данни и оперативното напрежение на управляващите и крайните устройства в съответствие с изискванията.
Изолрайте.	⇒ Проверете индикатора за готовност за работа (вж стр. 84, "Проверка на готовността за работа").
Обезапасете срещу повторно включване.	⇒ Проверете закрепването на КРУ.
Проверете безопасното изолиране от захранването.	⇒ Проверете съединението на всички заземителни съединения.
Заземете и съединете накъсо.	⇒ Проверете проводящото съединение на всички заземлящи ножове.
Покройте или отгладете съседни части под напрежение.	⇒ Проверете маркировката на кабелните съединения.

16.1 Заключителни изпитвания след монтаж

Табелка с основни данни

Готовност за работа

Закрепване на КРУ / заземяване на КРУ

Съединения високо напрежение

Извод без кабели

Болтови съединения

Монтиране на защитния капак

Монтиране на контактния капак

Закрепете защитния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Монтирайте защитния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак




Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.

Монтирайте контактния капак на контактния капак

Закрепете контактния капак с демонтираните преди това гайки.



Монтаж

- Пломбни кабелни съединения**
 - ⇒ Проверете за правилно окачествяване в съответствие със схемите на свързване.
 - ⇒ Проверете прокатното клемните и щепселните съединения (идеален контакт, етикли и пр.).

Почистване

ОПАСНОСТ

Пореди по КРУ поради искрови разряди, предизвикани от тужди предмети.

Отстранете всички нужди предмети от КРУ.

ВНИМАНИЕ

Пореди по КРУ поради искрови разряди, предизвикани от влага.

Попсушете влажните части на КРУ.

- Заключителни действия**
 - ⇒ Поправете всички винтови прикрепени етикети с инструкции или документи, които вече не са нужни за работата.
 - ⇒ Отстранете от зоната на КРУ всички инструменти, материали и пр., които вече не са необходими.
 - ⇒ Отстранете замърсяваннята от зоната на КРУ.
 - ⇒ Монтирайте всички капачки.
 - ⇒ Поставете капачките върху капачките на изгивателни гнезда.
 - ⇒ Поправете дръжкото и пореди по обекта на повърхностите. За таки цели можете да попръщате замързчителя на дръжкото.

Принадлежности

- ⇒ Поддържайте на разположение и в готовност следните принадлежности:
 - Инструкции за експлоатация
 - Лостове за управление за превключване на настена
 - Стени на свързване
 - Предупредителни знаци
 - Индикатори за капацитетна система за наличие на напрежение с HR щепселни гнезда или LRM щепселни гнезда (опция)
 - Ключове за отдаление нико напрежение (опция)


Монтаж

16.2 Механично и електрическо функционално изпитване

ОПАСНОСТ	Пускането в експлоатация на дефектна КРУ може да застраши живота на хора и да повреди КРУ.
⇒	Никога не пускате КРУ в експлоатация, ако по време на изпитване забележите, че някоя част не функционира съгласно описаното тук. Свръжете се с регионалния представител на Сименс.
⇒	Извършвайте изпитвателни операции, без високо напрежение!

ВНИМАНИЕ	Прекъсваният може да се повреди при превключване без товар. След зареждане на пружината с акумулирана енергия не изключвате директно прекъсвача.
⇒	След зареждане с пружината с акумулирана енергия, първо включете прекъсвача и след това го изключете.

Минимално напрежение на изключвателна бобина (опция)	Като опция, задвижващите механизми за превързване CB-f NAR и CB-f AR може да бъдат оборудвани с минимално напрежено изключвателна бобина. Минимално напрежено изключвателна бобина е разположена в отделението на задвижващия механизъм зад предния капак. В минимално напрежено изключвателна бобина е завинчен фиксиращ болт. Чрез промяна на положението на фиксираща болт функционирането на минимално напрежено изключвателна бобина може да бъде блокирано.
---	---



Фиг. 82: Минимално напрежено изключвателна бобина

ОПАСНОСТ	Риск от телесна повреда при освобождаване на задвижвания пружини, когато предната плита на задвижвания механизъм е отстранена! Може да се избегне изпълнение А "изключване блокирано".
⇒	В превързачи CB-f NAR, минимално напрежено изключвателна бобина се доставя от завод в положение А "изключване блокирано".

ОПАСНОСТ	В превързачи CB-f AR, минимално напрежено изключвателна бобина се доставя от завод в положение В "връщане на изключването в начално състояние".
-----------------	---

Внимание	Промяна на настройката на минимално напрежено изключвателна бобина:
-----------------	---


ОПАСНОСТ	Риск от телесна повреда при освобождаване на задвижвания пружини, когато предната плита на задвижвания механизъм е отстранена! Може да се избегне изпълнение А "изключване блокирано".
⇒	За избегване на недопустими комутационни операции изключете помощното напрежение.
⇒	Извършете следните операции, преди да отстраните предния капак:
⇒	- Изключете миниатюрния прекъсвач (MCB).
⇒	- Задействайте бутона ИЗКЛ.
⇒	- Задействайте бутона ВКП.
⇒	- Разединете управляващите кабели от отделението нико напрежение.
⇒	- Индикаторът на пружината с акумулирана енергия трябва да показва "пружина незаредена".

⇒ Демонтирайте предната плата.

Монтаж

Монтаж

- ⇒ Вкарвайте фиксиращия болт на удържника при минимално напрежено положение.
- ✓ Монтирайте предната плоча.



ВНИМАНИЕ

- Прикасван CB-f NAR: За задействане на прекъсвача CB-f NAR за изпитване без помошно напрежение, минимално напрежено вата изключвателна бобина (опция) трябва да бъде блокирана. В практика CB-f NAR минимално напрежено вата изключвателна бобина се доставя от завода с настройка "изключване блокирано" (положение A) и няма да функционира.
- ⇒ Извършийте изпитателно задействане с прекъсвача CB-f NAR.
- ⇒ След изпитателно задействане активирайте минимално напрежено вата изключвателна бобина, завинете фиксиращия болт при минимално напрежено вата бобина в положение B.



ВНИМАНИЕ

- Прикасван CB-f AR: Ако задействавателят механизъм е оборудван с минимално напрежено вата изключвателна бобина (опция), изпитвателно задействане на прекъсвача CB-f AR трябва да се извърши с покъщно напрежение, като минимално напрежено вата изключвателна бобина се доставя с настройка "връщане на изключване в начално състояние" (положение B).
- ⇒ Извърширайте изпитателно задействане на прекъсвача CB-f AR само с помошно напрежение.



- Изпитвателно задействане и механично функционално изпитване без високо напрежение.
- ⇒ По прекъсвачи и комбинации превключвател-предизвестител никога не извършвайте комутационни операции с неизолирани линии, напр. команди за изключване без включване на ръба им това.

- ⇒ Прекъсвателите всички комутационни устройства наколко пъти ръчно във всички превключвателни положения (вж. стр. 134, "Експлатация") и проверете индикаторите за положението.
- ⇒ Проверете механичните блокиркови (вж. стр. 22, "Блокиркови"), с нормално усилие.
- ⇒ Проверете функционалността на изключването от предизвестител с изпитвателен предизвестител.
- ⇒ Монтирайте HV HRC стопнями вложки, виж стр. 182, "Замяна на HV HRC стопнями вложки".
- ⇒ Проверете готовността за работа (вж. стр. 29, "Индикатор за готовност за работа").
- ⇒ Показвателът на индикатора за готовност за работа на работа да бъде в зелената зона.

Електрическо функционално изпитване

- ⇒ Само вакуумен прекъсвач CB-f NAR: Вкарайте фиксирация болт при минимално напрежено вата изключвателна бобина (опция) в положение B.
- ⇒ Прекъсвателите всички превключвателни разединители или тройзционни мощности разединители в положение ИЗКЛЮЧЕН.
- ⇒ Включвателите комутационни разединители и проверете поларността.
- ⇒ Прекъсвателите с електрическо задвижване на всички превключватели положения (електрически или ръчно). Проверете състоянието на индикаторите за положението и електрическите блокиркови.
- ⇒ Самовакуумен прекъсвач CB-f NAR: Докато се задръжи пружината с акумулирана енергия и в готово за включване положение, тръбва без прекъсване да се подава помошно напрежение при минимално напрежено вата изключвателна бобина (опция).
- ⇒ Проверете електрическите индикации и изключвания.

- ⇒ Подготовка за изпитването и напрежение с промишлена честота
- Възтугът готовата монтирана KRU може да се извърши изпитване с напрежение с промишлена честота.

Подгответелни работи

- ⇒ Демонтирайте напрежено вата трансформатори.
- ⇒ Демонтирайте вентилните отводи и ограничителите на пренапрежение.
- ⇒ Сърдечникът на късо токово трансформатори при вторичните клепки.
- ⇒ Зашпатете проходните изолатори на напрежено вата трансформатори, вентилните отводи и ограничителите на пренапрежение по импулсустойчивия начин с помощта на подходящи ултънитични капачки.
- ⇒ Зашпатете катодните матиаги на гнездата.
- ✓ Сега изпитването и напрежение с промишлена честота може да бъде извършено.

ВНИМАНИЕ

Инструриране на експлоатация персонал

- ⇒ Инструктирайте експлоатация персонал по теорията и практиката за работа на KRU.

Подаване на работно напрежение

ОПАДНОСТ

- Опасно напрежение и възтугът дългов редица. Може да причини тежка телесна и смъртна или материални щети. Не подавайте работно напрежение, преди да бъдат изпитвани следните инструкции:
- ⇒ Следвайте спецификациите за преодоляване и използване на изолатори и изолации на KRU.
 - ⇒ Следвайте инструкциите за експлоатация и инструкциите за работа на оператора на KRU.
 - ⇒ Монтирайте KRU в съответствие с доставените инструкции и чертежи за монтиране.
 - ⇒ Извършийте успешно електрическо и механично изпитване.
 - ⇒ Инструктирайте експлоатационния персонал по теория и практика на експлоатация на KRU.
 - ⇒ Поставете всички капаци и ти занините задраво с болтове.
 - ⇒ Правилно използвайте всички прехъзвавания в ИЗКЛЮЧЕНО положение.
 - ⇒ Правилно използвайте тройзционните разединители или тройзционните мощности разединители във всички панели в положение ИЗКЛЮЧЕН.
 - ⇒ Задръжте изолатора без сърдечник и кабели. Задръжте всички прехъзвани изолатори по начин, защищаващ от пренапрежение.
 - ⇒ Използвайте потребителски, създадени като всички изходящи изводи.
 - ⇒ Сърдечникът на късо напрежение токови трансформатори вся вторичната страна.
 - ⇒ Използвайте всички неизползвани напрежено вата трансформатори във вторичната страна.
 - ⇒ Проверете последователността на фазите във всички входни и изходни изводи, за да осигурите правилна последователност на фазите в целия връзът на KRU, преди да ги свържете към шинната система.

- ⇒ Захранвате на входящи изводи в съответната кореспондираща подстанция.
- ⇒ Проверете правилността на съединенията клема-фаза на всички входящи изводи:

Проверка на правилността на съединения клема-фаза

- Използвайте изпитвателен уред за сравняване на фазите съгласно IEC 61243-5 или VDE 0682-415.
- Гантелът на изпитвания входящ извод трябва да е отземен и под напрежение.
- Кореспондираща подстанция трябва да е отземена и под напрежение.

Монтаж

Експлоатация

Извършване на изпитванието

- ⇒ Отстранете калпаките на капацитивните изпитвателни гнезда от фаза L1 на изпитванието входящ извод и на един вене захранен с напрежение входящ извод.
- ✓ Цепелулните гнезда на капацитивната система за наличие на напрежение в фаза L1 са достъпни.
- ⇒ Вкарайте измервателните кабели на изпитвателния уред за сравняване на фази в щепселулните гнезда на капацитивната система за наличие на напрежение в съответствие с инструкцията за работа.
- ⇒ Извършете сравняване на фазите в съответствие с инструкциите за работа с изпитвателния уред за сравняване на фази и отчетите показванието.
- ⇒ Извадете измервателните кабели от щепселулните гнезда.
- ⇒ Монтирайте отново капацитетите на капацитивните изпитвателни гнезда в двата входящи извода.

- Проверка на другите фази**
- ✓ Извършете сравняване на фазите за фазите L2 и L3 по същия начин.
 - ✓ Ако изпитвателния уред за сравняване на фази показва съвпадение във всичките 3 фази, то последователността на фазите на изпитвания входящ извод е правилна.
 - ✓ Вторият извод може да бъде захранен с напрежение.
- Подаване на напрежение към шинната система**
- Ако последователността на фазите на всички входящи изводи е правилна, входящите изводи може да се свържат към шинната система:
- ⇒ Превключете тройполционния мачтнистен разединител, тройполционния разединител и заземявания нож в положение ВКЛЮЧЕН (вжк стр. 134, "Експлоатация" и спешаващи глави).
 - ✓ Шинната система на KRU е под напрежение.
- Когато всички входящи изводи са свързани към шинната система:
- ⇒ Един след друг, захранете с напрежение всички изводи за потребители със свързаните потребители.
 - ✓ Когато всички изводи за потребители са захранени, KRU е напълно пусната в експлоатация.

16.6 Дейности след въвеждане в експлоатация

- ⇒ Документирайте модификациите, извършени по време на монтаж или въвеждане в експлоатация.
 - ⇒ Документирайте модификациите в схемата на съврзване.
 - ⇒ Изпратете модификациите на регионалния представител на Сименс.
- След въвеждане в експлоатация**
- ⇒ Спазявайте първа преграда за безопасност при работи в KRU:
 - Изволвайте.
 - Обезопасете срещу повторно включване.
 - Проверете безопасното изолиране от захранването.
 - Заземете и свидете на табелка.
 - Покрайте или отговаряйте съседни части под напрежение.
 - ⇒ Спазявайте първа преграда за безопасност при работе на изолаторки и аварии.
 - ⇒ Ако след въвеждане в експлоатация се изискват допълнителни дейности в зоната на KRU, монтирайте предупредителни знаци по KRU.

Достъпът за дейността в зоната на KRU трябва да се разредава само на следните лица:

- Електротехнички и лица с необходимата електротехническа квалификация
- Лица под надзор на електротехнички и лица с необходимата електротехническа квалификация

Експлоатация

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	
Изолирайте.	▷ Изолирайте срещу повторно включване.
Обезопасете срещу повторно включване.	▷ Проверете безопасното изолиране от захранването.
Заземете и съдърнете накос.	▷ Заземете и съдърнете накос.
Покрайте или отгответе съседни.	▷ Не бъркайте в отвори.

ОПАСНОСТ	
Високо напрежение! Опасност!	
Изолирайте.	▷ Изолирайте срещу повторно включване.
Обезопасете срещу повторно включване.	▷ Проверете безопасното изолиране от захранването.
Заземете и съдърнете накос.	▷ Заземете и съдърнете накос.
Покрайте или отгответе съседни.	▷ Не бъркайте в отвори.

ОПАСНОСТ	
По време на работи на електрически оборудуване или KRU части на това оборудуване са под опасно електрическо напрежение. Механични компоненти може да са повредени.	▷ Проверете готовността за работа на KRU, преди да извършите каквато и да е дейност.
Движат бързо, дълги дистанционно управляеми.	▷ Ако KRU не е готова за работа (показалецът е в червена зона), не започвайте комутационна операция.
Не сваляйте капаци.	▷ Проверете безопасното изолиране от захранването на Siemens Сервизна поддръшка.
Не бъркайте в отвори.	


ОПАСНОСТ	
Преключяване без готовност за работа може да предизвика сериозна телесна повреда и материални щети.	
Проверете готовността за работа на KRU, преди да извършите каквато и да е дейност.	▷ Проверете готовността за работа на KRU, преди да извършите каквато и да е дейност.
Ако KRU не е готова за работа (показалецът е в червена зона), не започвайте комутационна операция.	▷ Ако KRU не е готова за работа (показалецът е в червена зона), не започвайте комутационна операция.
Не обадете на горещата телефонна линия на Siemens Сервизна поддръшка.	▷ Проверете безопасното изолиране от захранването на извода преди заземяване.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ	
Заземяване на входящ кабел под напрежение ще доведе до късо съединение и изгаряне на преден прекъсвач.	
Проверете безопасното изолиране от захранването.	▷ Проверете безопасното изолиране от захранването.

17 Индикатори и елементи за управление


17.1 Индикатори




Фиг. 83: Индикатори и управляващи елементи на КРУ и завършения комуникационен модул

- ① Ниско за обрудване ниско напрежение от страната на потребителя
- ② Гледа за калоригична система за отпускане на напрежение
- ③ Ръчно задействане за механичка на функцията за използване на товар в големиенизи зони
- ④ Механичка блокировка в взаимност с разредниките
- ⑤ Отделение ниско напрежение (опция)
- ⑥ Бутон избл (само за трансформаторен извод)
- ⑦ Груженка за съединения (опция)
- ⑧ Бутон ВКЛ (само за трансформаторен извод)
- ⑨ Табела с основни данни
- ⑩ Въртяща управляваща клавиша с митновен контакт ВКЛ/ОЧЕН-ИЗПЛОЧЕН
- ⑪ Механичкият превключвател за моторния задвижвател механизъм на триполционния превключвател (опция)
- ⑫ Заземващ нож на трансформаторен панел
- ⑬ Индикатор на положението за заземващия нож
- ⑭ Индикатор на положението за разредниките
- ⑮ Етикет с означення на изводи
- ⑯ Индикатор за готовност за работа за изолиращия газ (опция)
- ⑰ Връзъбатина за индикатори
- ⑱ Индикатор за ъгъл съединения (опция)
- ⑲ Индикатор за земни съединения (опция)
- ⑳ САРДИС (опция)

За подробна информация за модулите и компонентите, виж стр. 17, "Компоненти" и каталога на КРУ средно напрежение на 4143.



Фиг. 84: Индикатор за готовност за работа



- 1 Вакуумен прекъсвач CB-f AR стандарто, превърсач CB-f NAR: опция
- 2 Един работен цикъл съответства на една операция за включване и една операция за изключване на комуникационното устройство
- 3 Индикатор за заземлеността на пружината


- Индикатор за готовност за работа
- Индикатор за земни съединения (опция)
- САРДИС (опция)

Фиг. 84: Индикатор за готовност за работа

Експлоатация

17.2 Работни инструменти

На разположение са постове за управление с различна конструкция.



ОПАСНОСТ

Възможна неправилна работа поради повреда на КРУ. Използването на неправилни постове за управление може да доведе или до активиране оборудването за безопасност на КРУ.

⇒ Използвайте само постове за управление, съответстващи на типа на КРУ.

Универсални лостове (стандартно)


- Лостове за управление с черни сферични ръкохватки:
 - Задействане на мощностни разединители и разединители и заземяващи ножове
 - Задръждане на задвижващи механизми на прекъсвачи CB-f NAR и комбинации превключвател-предизлагател

Отлепени лостове (опция)

- Лостове за управление с черни сферични ръкохватки:
 - Задействане на мощностни разединители и разединители
 - Задръждане на задвижващи механизми на прекъсвачи CB-f NAR и комбинации превключвател-предизлагател
- Лостове за управление с червени сферични ръкохватки:
 - Задръжване на заземяващи ножове

Антирефлексни лостове (стандартно)

- С антирефлексни лостове се предотвратява директно обръщане на посоката на задръжване по време на комутационна операция.
- Всеки пост за управление може да бъде модифициран в антирефлексен пост:
- Фиг. 85: Стандартен пост за управление
- Фиг. 86: Модифициране в антирефлексен пост



Фиг. 85: Стандартен пост за управление

Фиг. 86: Модифициране в антирефлексен пост

Манивела

Манивелата се използва за зареждане на пружината с акумулирана енергия в панели с прекъсвач CB-f AR.



Фиг. 87: Манивела

Експлоатация

17.3 Механична блокировка с катинар

Заключващото устройство (опция) на механичната блокировка може да се заключи с катинар във всичките три превключвателни позиции.



Заключващото устройство може да се заключи катинар, така че да не е възможно нико към катинар, нито изключване, нико завземане.

Също така, катинарът може да се постави по тъкъ начин, че да не може да се извърши никоя от трите комутационни операции.

			Горе
			В средата
			В долната

Катинар

Положение на катинара	Болу	В средата	Горе
Отвор за задействане	Задръжващ, нож	-	Равнинен/ мощнинен разединител превключвател
Възможни комутационни операции	Не са възможни комутационни операции	• Възможно е само ЗДЕСЯВАНЕ и ОТЗЕМЯВАНЕ • ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРЕДИЧНОТО УСЛОВИЕ: Независима пружина с акумулирана енергия	• Възможна е само ВЪЗМОЖНОСТ НА ПРЕДИЧНОТО УСЛОВИЕ: Независима пружина с акумулирана енергия



17.4 Преключател за местно-дистанционно задействане (опция)

Преключвателят за местно-дистанционно задействане определя мястото, от кое то трипозиционните разединители или трипозиционните монтисти разединители могат да бъдат моторно задвижвани. Преключвателят за местно-дистанционно задействане се заключва здраво в избраното положение.


Местно положение:	Локално задействане чрез двигател	
Дистанционноположение:	Дистанционно задействане чрез двигател от командната зона или контролната станция	

17.5 Врътящ управляващ ключ с мигновен контакт за моторен задвижвач механизъм (опция)

На място разединителят или заземлящият нюк може да бъдат включвани или изключвани чрез моторния задвижвач механизъм (опция). Тази функция е активна, само ако преключвателят за локално-дистанционно задействане (опция) е в положение Локален.

След задействане врътящият управляващ ключ с мигновен контакт се врача автоматично към средното положение.

Наклонване	Средно положение	Връщане



18 Преключатели положения със свален преден капак

Преключатели положения

Следващите таблици показват преключвателите положения при свален преден капак. Задвижващите валове са показани в опростен вид.

19 Задействане на панела с разединител или мощностен разединител


Тази глава описва ръчното задействане на следните типове панели:

- Панели с мощностни разединители (панели типов R, M(VT-F))

Операциите са примерно показани за извод тип вход-изход (панел тип R).

Панелите може да бъдат оборудвани с моторен задвижващ механизъм за всички комутационни операции. Използванието на моторния задвижващ механизъм е описано в техническата документация.


Ръчни комутационни операции са возможни и в панели, оборудвани с мотор задвижващ механизъм. Ако блокиращият механизъм бъде задействан с цел извършване на комутационна операция, електрическите комутационни команди се поискат.



Моторен задвижващ механизъм (опция)

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако задвижващата пружина е заредена с моторния задвижващ механизъм и помошното напрежение откаже, задвижващият механизъм самостоително се връща до началното положение.
⇒ Включете отново помошното напрежение, след това процесът на превключване може да бъде повторен.

Командно табло за превключвател или мощностен разединител (пример: извод тип вход-изход)



Задействане на превключвателя или мощностния разединител


Предварителни условия пред всяка комутационна операция:

- Проверете готовността за работа (вж стр. 84, "Проверка на готовността за работа").
- Отстранете катинара (опция), от замъкаващото устройство.

Превключване на превключвателя или мощностния разединител от положение ВКЛЮЧЕН в положение ИЗКЛЮЧЕН:

Начално положение (трипозиционен превключвател ИЗКЛЮЧЕН, заземляващ нюк ИЗКЛЮЧЕН)	Натиснете контролния затвор нагоре	Изведете пост за управление (контролният затвор се връща до началното си положение)
Начално положение (трипозиционен превключвател ВКЛЮЧЕН, заземляващ нюк ИЗКЛЮЧЕН)	Натиснете контролния затвор нагоре	Превключнете трипозиционния превключвател в положение ВКЛЮЧЕН (вкарайте пост за управление и го завъртете по часовниковата стрелка до упор)
Начално положение (трипозиционен превключвател ВКЛЮЧЕН, заземляващ нюк ИЗКЛЮЧЕН)	Натиснете контролния затвор нагоре	Превключнете трипозиционния превключвател в положение ИЗКЛЮЧЕН (вкарайте пост за управление и го завъртете за обратна часовниковата стрелка до упор)
Начално положение (трипозиционен превключвател ИЗКЛЮЧЕН, заземляващ нюк ИЗКЛЮЧЕН)	Натиснете контролния затвор нагоре	Превключнете заземляващия нюк в положение ВКЛЮЧЕН (вкарайте пост за управление и го завъртете по часовниковата стрелка до упор)


Правилочиане на превключвателя или мощностния разединител от положение ЗАДЕЛЕН в положение ВЪЗЛОЧЕН:



Зададени дейности:

- Изведете поста за управление. Блокиращият механизъм се връща до началното си положение.
- Поставете каниара (опция) в заключващото устройство в желаното положение (вж. стр. 138, "Механична блокировка с катинар").

20 Задействане на панела с комбинация превключвател-предизгател



Тази глава описва ръчното задействане на следните типове панели:
• Панели с комбинация превключвател-предизгател (панел тип Т).
Операторите са примерно показани за трансформаторни панели (панел тип Т).

За извършване на операциите ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ панелите може да бъдат оборудвани с моторен задвижващ механизъм. Използването на моторния задвижващ механизъм е описано в техническата документация.


Ръчни комутационни операции са възможни и в панели, оборудвани с моторен задвижващ механизъм. Ако блокиращият механизъм бъде задействан - цеп извршващ комутационна операция, електрическите комутационни команди се потискат.

Задействане на Ако гужинките/навита пружина механизъм е оборудван с моторен задвижващ механизъм (опция), работната пружина се зарежда автоматично след подаване на помоцно напрежение.

Моторен задвижващ механизъм (опция)
Задействане на пружината с акумулирана енергия с моторен задвижващ механизъм

Механична
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако задвижващата пружина е заредена с моторния задвижващ механизъм и помоцното напрежение откаже, задвижващият механизъм самостоятелно се връща до началното положение.
▷ Включете отново помоцното напрежение; след това процесът на превключване може да бъде повторен.

Командно табло за комбинация превключвател-предизгател (пример:
трансформаторен панел)




▷ Индикатор за готовност за работа
② Бутон ВКЛ
③ Блокиращ механизъм/заключващо устройство (опция)
④ Каниар (опция)
⑤ Отвертка за задействане на замъкната нок
⑥ Индикатор за положението за замъкната нок
⑦ Индикатор на положението за мощностния разединител
⑧ Бутон ИЗКЛ
⑨ Отвор за действие за "зареждане на пружина"
⑩ Индикатор за зареждането на пружината

Експлоатация


20.1 Преключаване на трипозиционния мощностен разединител от положение ИЗКЛЮЧЕН в положение ВКЛЮЧЕН

- Проверете готовността за работа (вж стр. 84, "Проверка на готовността за работа").
- Отстранете катинара (опция) от заеключващото устройство.
- Мощностен разединител ИЗКЛЮЧЕН




Зареждане на пружината

⇒ Напинете контролния затвор нагоре (отворът за задвижване се отваря).






⇒ Вдигнете поста за управление и завъртете до упор (задвижващия механизъм е зареден).




Експлоатация

Извадете поста за управление (контролният затвор се връща на началното си положение, а отворът за задвижване се затваря).

- Извадете поста за управление (контролният затвор се връща на началното си положение, а отворът за задвижване се затваря).



- Извадете поста за управление (контролният разединител показва положението ВКЛЮЧЕН).
- ✓ Индикаторът за положението на мощностния разединител показва положението ВКЛЮЧЕН.
- ✓ Изходът е свързан с щинната система.
- ⇒ Поставете катинара (опция) в заеключващото устройство в желаното положение (вж стр. 138, "Механична блокировка с катинар").
- ✓ Индикаторът за зареждането на пружината продължава да показва "пружина заредена".




Експлоатация

Експлоатация


20.2 Преключане на трипозиционния мощностен разединител от положение ВКЛЮЧЕН в положение ИЗКЛЮЧЕН

- Предварителни условия**
- Проверете готовността за работа (виж стр. 84, "Проверка на готовността за работа").
 - Остранете катинара (опция) от заключващото устройство.
 - Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина заредена"
 - Мощностен разединител в положение ВКЛЮЧЕН



Преключаване в положение ИЗКЛЮЧЕН


⇒ Задействайте бутона ИЗКЛ.



- ✓ Изводят е изключен.
✓ Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина не заредена"


20.3 Преключане на трипозиционния мощностен разединител от положение ИЗКЛЮЧЕН в положение ЗАЗЕМЕН

- Предварителни условия**
- Проверете готовността за работа (виж стр. 84, "Проверка на готовността за работа").
 - Отстранете катинара (опция) от заключващото устройство.
 - Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина заредена"
 - Мощностен разединител в положение ИЗКЛЮЧЕН




Преключаване в положение ЗАЗЕМЕН

⇒ Натиснете контролния затвор надолу (отворът за задвижване се отваря).




- ⇒ Вкарайте лоста за управление и завъртете по часовниковата стрелка до упор.





Експлоатация


⇒ Извадете поста за управление (контролният затвор се връща на началното си положение, а отворът за задвижване се затваря).



- ✓ Извадете катинара (опция) в заключващото устройство в желаното положение (вж. стр. 138, "Механична блокировка с катинар").
- ⇒ Проверете положението ЗАЗЕМЕН в трансформаторния панел:

- ⇒ През инспекционния прозорец на капака на табелното отделение проверете дали заземняващият нож е превключчен в положение ВКЛЮЧЕН.


Проверка на положението на превключвателя



✓ Подвижният контакт на заземяващият нож докосва долния контакт на предпазителя.


20.4 Превключване на трипозиционния мощностен разединител от положение ЗАЗЕМЕН в положение ИЗВЛЕЧЕН

- Проверете готовността за работа (вж. стр. 84, "Проверка на готовността за работа").
- Отстранете катинара (опция) от заключващото устройство.
- Мощностен разединител в положение ЗАЗЕМЕН




Предварителни условия

- Проверете контролният затвор наподу (отворът за задвижване се отваря).
- ⇒ Натиснете контролният затвор наподу (отворът за задвижване се затваря).
- ⇒ Вхарайте поста за управление и завъртете срещу часовниковата стрелка до упор.
- ⇒ Извадете поста за управление (контролният затвор се връща на началното си положение, а отворът за задвижване се затваря).
- ✓ Извадете катинара (опция) в заключващото устройство в желаното положение (вж. стр. 138, "Механична блокировка с катинар").
- ⇒ Проверете положението ИЗВЛЕЧЕН в трансформаторния панел:




- ✓ Подвижният контакт на заземяващият нож не докосва долния контакт на предпазителя.


Превключване в положение ИЗВЛЕЧЕН



⇒ Вхарайте поста за управление и завъртете срещу часовниковата стрелка до упор.




⇒ Извадете поста за управление (контролният затвор се връща на началното си положение, а отворът за задвижване се затваря).




✓ Извадете катинара (опция) в заключващото устройство в желаното положение (вж. стр. 138, "Механична блокировка с катинар").

- ⇒ Проверете положението ИЗВЛЕЧЕН в трансформаторния панел:
- През инспекционния прозорец на капака на табелното отделение проверете дали заземняващият нож е в положение ИЗВЛЕЧЕН.



- ✓ Подвижният контакт на заземяващият нож не докосва долния контакт на предпазителя.

20.5 Защитно изключване от комбинацията превключвател-предзапител




Възстановяване на готовността за работа

- ▷ Заземете превключвателното устройство.
- ▷ Заменете осинки НУ HRC столиеми вложки (виж стр. 182, "Замяна на НУ HRC столиеми вложки"). Също така, НУ HRC столиеми вложки може да се подредят, ако техният ударник не е изключен.

Фиг. 92: Индикация: Предзапител изключен

21 Заедничестване на панела с прекъсвач тип CB-f NAR

21.1 Експлоатация



Тази глава описва ръчното задействане на панели с прекъсвач тип CB-f NAR и трипозиционен разделятел (панели тип L).

Операдците са примерно показани за извод на прекъсвач (панел тип L).

Използването на комутационни операции с прекъсвача и трипозиционния разделятел панелите може да бъдат оборудвани с моторни задвижващи механизъм е описание в техническата документация.

Ръчни комутационни операции са възможни и в панели, оборудвани с моторен задвижващ механизъм. Ако блокираният механизъм бъде задействан с цел извършване на комутационна операция, електрическите команди за превключване ще съответстват на устройство се потискат.

Ако прекъсвачът е оборудван с моторен задвижващ механизъм (опция), пружината с акумулирана енергия се зарежда автоматично след подаване на помошно напрежение.

Зареждане на пружината с акумулирана енергия са заредена и помошното напрежение.


Моторен задвижващ механизъм (опция)

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако пружината с акумулирана енергия е заредена и помошното напрежение откаже, задвижващият механизъм и блокираните се блокират автоматично.

▷ За дейктивиране блокирането на задвижващия механизъм и блокираните включвателни устройства помошното напрежение. Включете отново помошното напрежение.

21.2 Командно табло за прекъсвач тип CB-f NAR (пример)



- | | | | |
|---|--|---|---|
| ① | Индикатор за готовност за работа | ⑤ | Индикатор на положението за заземляещи нож |
| ② | Бутоң ВКП за прекъсвач | ⑥ | Блокиращ механизъм и заключващо устройство за превключване на пружината |
| ③ | Створ за задействане за разделятел | ⑦ | Индикатор на положението за разделятел |
| ④ | Индикатор на положението за разделятел | ⑪ | Броня на операдците |
| ⑤ | Блокиращ механизъм / заключващо устройство за разделятел | ⑫ | Бутоң ИЗГД за превърсвач |
| ⑥ | Каптиар (опция) | ⑬ | Створ за заземляване за заземлящ нож |
| ⑦ | Створ за задействане за заземлящ нож | ⑭ | Индикатор за заземлящ нож |

Експлоатация


21.1 Ръчно зареждане на пружината с акумулирана енергия в прекъсвач тип CB+NAR.

За прекъсвач без моторен задвижващ механизъм (опция) или в случай на отказ на зареждането с помошно напрежение, задвижващият механизъм на прекъсвача трябва да бъде зареден ръчно, преди да може да се извършият комутационни операции.

ВНИМАНИЕ	Прекъсвачът може да се повреди при превключване без товар. След зареждане на пружината с акумулирана енергия не заключавайте директно прекъсвача. След зареждане на пружината с акумулирана енергия, първо включете прекъсвача и след това го изключете.
-----------------	---

Предварителни условия


- Прекъсвачът в положение ИЗКЛЮЧЕН
- Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина заредена"



▷ Проверете готовността за работа (виж стр. 84, "Проверка на готовност за работа").
▷ ОтстраниТЕ катинара (опция) от заключващото устройство на прекъсвача.

Зареждане на пружината

- Натиснете контролния затвор нагоре (отворът за задвижване се отваря).




▷ Включете лоста за управление и завърнете по часовниковата стрелка до упор. Докато в инспекционния прозорец се покаже индикацията "пружина заредена".



ЗАБЕЛЕЖКА

Задвижващият механизъм е оборудван със система за изхвърляне на лоста за управление. Системата за изхвърляне на лоста за управление не позволява той слукач да остане вкаран.

▷ За вкарване на лоста за управление трябва да се предолее съпротивлението на една пружина в отвора за действие.



▷ Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина заредена".

Експлоатация


Заключителни действия

▷ Извадете лоста за управление (контролният затвор се връща на начинното си положение, а отворът за задвижване се затваря).
✓ Пружината с акумулирана енергия е заредена. Сега прекъсвачът може отново да се включва и изключва.

21.2 Включване на прекъсвач тип CB+NAR

Предварителни условия


- Прекъсвач в положение ИЗКЛЮЧЕН
- Разединител в положение ВКЛЮЧЕН
- Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина заредена"
- Помощна напрежение, подадено при минимално напрежение на включвателна бобина (опция)



▷ Проверете готовността за работа (виж стр. 84, "Проверка на готовност за работа").

Включване на прекъсвача


- Задействайте бутона ВКЛ.



▷ Индикаторът за положението на претърска е в положение ВКЛЮЧЕН.
✓ Индикаторът за зареждането на пружината продължава да показва "пружина заредена".




21.3 Извършване на прекъсвач тип CB-f NAR



Предварителни условия


- Прекъсвач в положение ВКЛЮЧЕН
- Разединител за зареждане на пружината показва "пружина заредена"
- Индикаторът за зареждане на пружината показва "пружина заредена"
- Помещено напрежение, подадено при минимално напрежено новата изключвателна бобина (опция)



Извършване на прекъсвача

- ⇒ Проверете готовността за работа (вж стр. 84, "Проверка на готовността за работа").

- ⇒ Задействайте бутона ИЗСП.



- ✓ Индикаторът за положението на прекъсвача показва положението ИЗПЛОЧЕН.

- ✓ Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина незаредена"

21.4 Прекъпяване на триполционния разединител за прекъсвач тип CB-f



21.4 Прекъпяване на триполционния разединител за положение ИЗПЛОЧЕН

Предварителни условия

- Прекъсвач в положение ИЗПЛОЧЕН
- Разединител в положение ИЗПЛОЧЕН



⇒ Проверете готовността за работа (вж стр. 84, "Проверка на готовността за работа").

⇒ Отстранете катинара (опция) от заключващото устройство на разединителя.

⇒ Натиснете контролния затвор на разединителя нагоре (отворът за задвижване на разединителя се отваря).

⇒ Включете поста за управление и завърнете по часовниковата стрелка до упор (индикаторът за положението на разединителя в мяномоскемата е положение ИЗПЛОЧЕН).

✓ Разединителят е включен.

⇒ Изведете поста за управление.

⇒ Поставете катинара (опция) в заключващото устройство в желаното положение (вж стр. 138, "Механична блокировка с катинар").

Включване на разединителя

⇒ Натиснете контролния затвор на разединителя нагоре (отворът за задвижване на разединителя се отваря).

⇒ Включете поста за управление и завърнете по часовниковата стрелка до упор (индикаторът за положението на разединителя в мяномоскемата е положение ИЗПЛОЧЕН).

✓ Включвателният затвор се връща на началното си положение, а отворът за задвижване се затваря.

⇒ Поставете катинара (опция) в заключващото устройство в желаното положение (вж стр. 138, "Механична блокировка с катинар").

Започнателни действия

✓ Индикаторът за положението на прекъсвача показва положението ИЗПЛОЧЕН.

✓ Индикаторът за зареждането на пружината показва "пружина незаредена"

✓ Контролният затвор се връща на началното си положение, а отворът за задвижване се затваря.

⇒ Поставете катинара (опция) в заключващото устройство в желаното положение (вж стр. 138, "Механична блокировка с катинар").