

Fin de vie et préservation environnementale

*End of life and
environmental conservation*

Fin de vie et recyclage *End of life and recycling*

Fin de vie

En fin de vie, les produits de la gamme SM6-24 doivent être démontés pour faciliter la récupération des différents matériaux constitutifs. Si le poids du matériau (individuellement) représente plus de 15 % du poids total en fonctionnement, il est considéré comme un matériau recyclable. La proportion de matière recyclable est supérieure à 85 %. Ce pourcentage comprend les matériaux suivants : acier et cuivre.

Recyclage


Schneider Electric est engagé dans une démarche environnementale inscrite dans le long terme. Dans ce cadre, SM6 a été conçu dans le souci du respect de l'environnement et notamment en prenant en compte les aptitudes au recyclage du produit. Les matériaux utilisés, isolants et conducteurs, sont identifiés, facilement séparables, dans l'analyse profil environnement produit qui a été élaboré en conformité avec l'ISO 14040. En fin de vie, SM6 pourra être traité, recyclé et valorisé conformément au projet de réglementation européenne sur la fin de vie des produits électriques et électroniques, et en particulier sans émission de gaz dans l'atmosphère ni rejet de fluides polluants. SM6 est conforme à la directive RoHS qui restreint l'utilisation de six substances dangereuses pour la fabrication de divers types d'équipements électroniques et électriques.

End of life

At end of life, the products of the SM6-24 must be dismantled to facilitate the recovery of the various constituent materials. If weight of the material (individually) is more than 15 % of total function's weight that is considered as recyclable material. The proportion of recyclable material is higher than 85 %. This percentage includes the following materials: steel, and copper.

Recycling

Schneider Electric is committed to a long term environmental approach. As part of this, the SM6 has been designed to be environmentally friendly, notably in terms of the product's recyclability. The materials used, both conductors and insulators, are identified in product environmental profile analysis and easily separable. It was performed in conformity with ISO 14040 "Environmental management - life cycle assessment - principle and framework". At the end of its life, SM6 can be processed, recycled and its materials recovered in conformity with the draft European regulations on the end-of-life of electronic and electrical products, and in particular without any gas being released to the atmosphere nor any polluting fluids being discharged. SM6 is compliant with the RoHS directive. RoHS restricts the use of six hazardous materials in the manufacture of various types of electronic and electrical equipment.



| | Cellule interrupteur <i>Switch unit</i> | Cellule disjoncteur <i>Circuit breaker unit</i> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 84 % | 65 % | |
| Métaux ferreux <i>Ferrous metal</i> | | |
| Métaux non ferreux <i>Non-ferrous metal</i> | 4 % | 10,6 % |
| Thermodurcissables <i>Thermohardening</i> | 9,5 % | 22% |
| Thermoplastiques <i>Thermoplastics</i> | 2,35 % | 2,3 % |
| Fluides <i>Fluids</i> | 0,15% | 0,1 % |

Fin de vie et préservation
environnementale

*End of life and
environmental conservation*

Le SF6 doit être retiré avant toute opération de démantèlement selon les procédures décrites dans le document **CEI-61634**.

Le gaz doit être traité conformément au document **CEI-60480**.

- volume de gaz à récupérer : 35litres par interrupteur,
- pression interne relative : 40kPa.

Récupération du gaz SF6 en fin de vie

Recovery of SF6 gas at end of life

The SF6 must be removed before any dismantling operation can be carried out in compliance with the procedures described in IEC-61634.

The gas must be treated in compliance with IEC-60480.

- volume of gas to be recovered: 35litres per switch,*
- internal gauge pressure: 40kPa.*

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex (France)
Tél. : +33 (0)1 41 29 70 00
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Design: Schneider Electric Industries SAS
Photos: Schneider Electric Industries SAS

 This document has been printed on recycled paper

S1B7039801-00

02-2012

ARTS1B70398 © Schneider Electric Industries SAS - Tous droits réservés

SM6


MV distribution
factory built assemblies
at your service

Anglais

**civil engineering
guide**

for 400-630A cubicles



contents

| | |
|------------------------------------------------|-----------|
| overall dimensions and weights | 3 |
| 375 mm wide cubicles | 3 |
| 500 mm wide cubicles | 4 |
| 625 mm wide cubicles | 4 |
| 750 mm wide cubicles | 5 |
| 125 mm wide cubicles | 7 |
| EMB function | 7 |
| position of cubicles in the substation | 9 |
| layout in the substation | 9 |
| space to be provided | 11 |
| surface required for operation and maintenance | 11 |
| top cable connection of compartment | 13 |
| environmental details | 15 |
| position of cables in the cubicle | 17 |
| switch cubicle | 17 |
| switch cubicle with CT | 18 |
| fuse—switch cubicles | 19 |
| transformer protection with CT | 19 |
| GAM cubicles | 20 |
| GAM2 cubicles | 20 |
| DM1—A circuit—breaker cubicles | 21 |
| DM1—W circuit—breaker cubicles | 21 |
| DM1—S circuit—breaker cubicles | 22 |
| DMV—A, DMV—S circuit—breaker cubicles | 22 |
| CRM circuit—breaker cubicles | 23 |
| civil engineering with duct | 25 |
| bottom connection of cables | 25 |
| duct drawing | 26 |
| cubicle fastening | 29 |
| preparing the floor | 29 |

Z



J

L


L

1126

overall dimensions and weights

375 mm wide cubicles

IM




| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| IM, IMB | 1600 | 375 | 940 | 120 |
| PM, QM, QMB | 1600 | 375 | 940 | 130 |
| CM | 1600 | 375 | 940 | 190 |
| GBM | 1600 | 375 | 940 | 120 |
| GAM2 | 1600 | 375 | 940 | 120 |
| SM | 1600 | 375 | 940 | 120 |
| TM | 1600 | 375 | 940 | 190 |

Add to height:
 (1) 450 mm, if low voltage case for protection and control/monitoring.

To obtain a homogeneous switchboard, all the cubicles (except for GIM and GEM) can accommodate a LV case.

500 mm wide cubicles

IM




| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| IM, IMB | 1600 | 500 | 940 | 200 |
| QM | 1600 | 500 | 940 | 150 |
| CM2 | 1600 | 500 | 940 | 210 |
| GAM | 1600 | 500 | 1020 | 120 |
| SM | 1600 | 500 | 940 | 120 |

Add to height:
(1) 450 mm, if LV case for protection and control/monitoring.

To obtain a homogeneous switchboard, all the cubicles (except for GIM and GEM) can accommodate a LV case.

625 mm wide cubicles


QMC



| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| QMC | 1600 | 625 | 940 | 230 |

625 mm wide cubicles

DMV-S




| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| DMV-S | 1600 | 625 | 1025 | 260 |
| DMV-A, DMV-D | 1680 | 625 | 1025 | 340 |

Add to height:
(1) 450 mm, if LV case for protection and control/monitoring.


To obtain a homogeneous switchboard, all the cubicles (except for GIM and GEM) can accommodate a LV case.

750 mm wide cubicles

NSM



| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|-------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| NSM-cables/ NSM-bars | 2050 | 750 | 940 | 260 |

750 mm wide cubicles**DM1-A**

| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| CRM | 2050 | 750 | 940 | 390 |
| DM1-A,DM1-D | 1600 (1) | 750 | 1220 | 400 |
| DM1-W,DM1-Z,DM2 | | | | |
| DM1-S | 1600 (1) | 750 | 1220 | 260 |
| GBC-A, GBC-B | 1600 (1) | 750 | 1020 | 290 |


Add to height:
(1) 450 mm, if LV case for protection and control/monitoring.

To obtain a homogeneous switchboard, all the cubicles (except for GIM and GEM) can accommodate a LV case.

J
1200

125 mm wide cubicles

GIM




| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| GIM | 1600 | 125 | 840 | 30 |
| GEM | 1600 | 125 | 920/1060* | 30/35* |

*for VM6 extension/1060 mm depth, 35 kg circuit-breaker


EMB function

Installed on 630A cubicles.
IM 375mm or DM1-A
(except if LV case
or compartment with top cable
connection is already installed).



| type of cubicle | height (mm) (1) | width (mm) | depth in (mm) | weight (kg) |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| EMB | 503 | 375 | 940 | 70 |

L




M

*9
1202*


[Handwritten signature]

position of cubicles in the substation


layout in the substation




Installation of switchboard
to the right of the wall.
(*) minimum dimension to ensure
proper operation of device.



Installation of switchboard
to the left of the wall.
(*) minimum dimension to ensure
proper operation of device.






space to be provided

surface required for operation and maintenance

1 : wiring riser trunking option



A : this dimension must be equal to 1200mm for the **Circuit-breaker** extraction operation.

B : this dimension varies from 21.5 to 100 mm

C : the minimum dimension is 140 mm

D : access to substation: this dimension varies according to switchboard composition: 750 mm wide circuit-breaker cubicle

E : this dimension depends on the functional units making up the switchboard

F : dimension identical to B except if wiring riser trunking option.

In this case $F=300$ mm.

standard cubicle

A ; access to substation


B : earth busbar

C : reserved space for MV cable insertion

Recommendation:

*minimum dimension (in mm) with the wiring or Sepam trunking option (series 20)** minimum dimension without option

NB: these dimensions must be increased by 350 mm with base option.




cubicle with EMB

A : access to substation

B : earth busbar

C : reserved space for MV cable insertion

NB: these dimensions must be increased by 350 mm with base option.



cubicle with LV case


(e.g.: NSM type)

A : access to substation

B : earth busbar

C : reserved space for MV cable insertion

NB: these dimensions must be increased by 350 mm with base option.




top cable connection of compartment


- A : access to substation
- B : earth busbar
- C : insertion of cables by the top
- D : insertion of cables by the rear or side

Height of substation must allow for the radius of curvature of cable cross-section.

see paragraph:
Civil engineering with duct

NB: these dimensions must be increased by 350 mm with base option.





reminder

Recommendation for environmental withstand.
Under certain climatic conditions, the condensation phenomenon may occur.
By simple means it is possible to enhance the behaviour of MV substations and to minimise the risk of appearance of condensation and thus of corona discharge phenomena.



- main factors may be responsible for this phenomenon:
 - 1 substation architecture (dimension and replacement of ventilation systems, type of materials used).
 - 2 climatic environment of MV/LV (very damp area, fog, precipitation, orientation and pollution)
 - 3 technology and/or implementation of cable ends

environmental details

A : MV switchboard

B : LV enclosure


C : transformer



solutions

- 1 **substation architecture:** adapt ventilation cross-section to power loss in the substation to minimise temperature differences.
Eliminate ventilation in the environment in the immediate vicinity of the MV modular switchboard.
Encourage suitable ventilation (top and bottom) by convection around the transformer.

- 2 **the HV/LV substation environment:** guarantee tightness of the substation and of the cable pits. Provide baffle type ventilation systems to limit direct penetration. Install anti-condensation resistances in the cubicles
Cable ends: incorrect implementation of cold technology cable ends will result in dielectric stresses that will also generate the corona discharge phenomenon in harsh conditions.





position of cables in the cubicle



Z

switch cubicle IM, IM(500), SM, NSM

single-core dry cables with short ends




2 single-core dry cables per phase





switch cubicle
IM, IM(500), SM, NSM

three-core dry cables with short ends




switch cubicle with CT
IMC cubicle


single-core dry cables with short ends



fuse–switch cubicles
PM, QM, QM(500) cubicle
single–core dry cables with short ends





**transformer protection
with CT**
QMC cubicle
single–core dry cables



[Handwritten signature]



GAM cubicles

single-core dry cables
with short ends



GAM2 cubicles


single-core dry cables
with short ends




[Handwritten signature]
1214

DM1-A circuit-breaker cubicles


single-core dry cables with short ends




DM1-W circuit-breaker cubicles




DM1-S circuit-breaker cubicles




DMV-A, DMV-S circuit-breaker cubicles



**CRM circuit-breaker
cubicles**





civil engineering with duct

[Signature]

bottom connection of cables

depth of ducts according to cables

400–630A cubicles

| single-pole cables | | cubicle up to 630A | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| cable cross-section (mm²) | radius of curvature | IM, SM, NSM—cables NSM—bars | IMC, CRM, DM1—A, DM1—W, GAM, DM1—S | PM, QM, QMC (1) |
| depth D (mm) all directions | | | | |
| | | P1 | P2 | P3 |
| 50 | 370 | 140 | 400 | 350 |
| 75 | 400 | 150 | 430 | 350 |
| 95 | 440 | 160 | 470 | 350 |
| 120 | 470 | 200 | 500 | |
| 150 | 500 | 220 | 550 | |
| 185 | 540 | 270 | 670 | |
| 240 | 590 | 330 | 730 | |
| 300 | 692 | 430 | 830 | |

(1) for QMC: D3=450 mm

NB: to determine the depth D of a simple switchboard duct, you need to consider the cubicle and the cables that call for maximum depth.

For a double duct, you must allow for each depth D by type of cubicle and orientation of cables.

bottom connection

All cubicles:

- with duct
- with raising

The depth D of ducts is given opposite for standard cables of the single-pole dry type (for three-pole cables, consult us).



Elimination or reduction of the duct is achieved either by installing a raiser (supplied as an option) or by placing cubicles on a 350 mm concrete base.

Caution: if the switchboard has a DM1—W cubicle, provide a circuit-breaker extraction truck (option).

NB: for connection with nozzles, the chamfer C must comply with the following dimensions:
 $D1 = 375 \text{ mm}$ or $D2/D3 = 150 \text{ mm}$



duct drawing

Incomer or feeder via the rear
with nozzles.





2

Side left or right incomer or
feeder.



Z
Front incomer or feeder
with nozzles.



cubicle fastening

preparing the floor

The cubicles are placed on a standard quality concrete floor, with or without duct, as per cable cross-section and type.

Civil engineering is the same for all 400–630A cubicles.

To reduce by 350 mm the depth of the ducts of 400–630A cubicles (thus enabling their elimination in many cases), you can raise cubicles by placing them on a concrete base produced by civil engineering.

Cubicle raising:

- used to install cubicles in premises where ducts cannot be dug
- does not obstruct substation operations

cubicle fastening with one another


The cubicles making up the substation are secured to one another by bolts (screws delivered with the cubicles).

fastening the cubicles to the floor



4 holes 12,3x12,3 per cubicle

NB: for circuit-breaker and contactor cubicles, fastening is on the side opposite the switchgear.




| | | a = cubicle width | | | | |
|--------|--------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| a (mm) | b (mm) | 125 | 375 | 500 | 625 | 750 |
| | | 95 | 345 | 470 | 595 | 720 |

[Handwritten signature]


-
- for a switchboard of 3 cubicles or less, the 4 corners of the switchboard are fastened by:
 - M8 screws (not supplied) that are fastened in a nut fitted using a striking device,
 - or a floor threaded rod

- for a switchboard with more than 3 cubicles, the fastening points must be determined according to installation requirements (earthquake withstand, etc.), each cubicle can be fastened to the floor.
- position of fastening holes (b) as per cubicle width (a).


fastening example




33



OK



9



[Signature]

groupe Schneider service
centers are there for:

engineering and technical
assistance
start-up
training
preventive and corrective
maintenance
adaptation work
spare parts

Call your sales representative
who will put you in touch with
your nearest groupe Schneider
service centers, or call directly in
Grenoble, France
(33) 04 76 57 60 60



[Signature]

Schneider Electric SA

[Signature]

Merlin Gerin
F-38 050 Grenoble cédex 9
tél: (33) 04 76 57 60 60
télex: merge 320 842 F

[Signature]

As standards, specifications and designs change from time
to time, please ask for confirmation of the information given
in this publication.

Conception, rédaction: Service Documentation
Technique T&D

Български

SM6

Заводски сглобени шкафове за
разпределителни уредби СН

ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Шкафове тип
IMB-QMC



 MERLIN GERIN

mastering electrical power

GROUPE SCHNEIDER

1228

СЪДЪРЖАНИЕ


| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Общо описание | |
| IMB : шкаф с мощностен разединител | 3 |
| QMC : шкаф комбинация от мощностен разединител и предпазители | 4 |
| <hr/> | |
| Инструкция за манипулации | 5 |
| Идентификация на шкафа | 5 |
| Списък на окомплектовката | 5 |
| Тегло | 5 |
| Размери | 6 |
| Преместване с повдигане | 6 |
| Преместване с повдигач | 6 |
| Съхранение | 7 |
| <hr/> | |
| Препоръки за монтаж и работа | 8 |
| <hr/> | |
| Инструкция за монтаж | 9 |
| Подготовка на шкафовете за монтаж на уредбата | 9 |
| Монтаж на страничните капаци | 9 |
| Сглобяване на уредбата | 11 |
| Закрепване към пода | 11 |
| Разположение в подстанцията | 11 |
| Поставяне на шините след монтаж на шкафовете в работното им положение | 12 |
| Подвеждане на кабелите НН за оперативни вериги | 13 |
| Монтаж на заземителните шини | 13 |
| Съхранение на задвижващия лост | 14 |
| Поставяне на предпазителите в QMC | 18 |
| <hr/> | |
| Инструкция за пускане в експлоатация | 20 |
| Проверка на работата преди подаване на напрежение | 20 |
| Функционални изпитвания преди подаване на напрежение | 20 |
| Подаване на напрежение на захранващите кабели СН | 20 |
| Индикатори на напрежение | 21 |
| Проверка за съответствие на фазите | 21 |
| Изпитване на кабелите | 21 |
| <hr/> | |
| Инструкция за работа | 23 |
| Работа с шкаф IMB и QMC и индикатори на положенията | 23 |
| Индикация на предпазителите | 25 |
| Разреждане на задвижващ механизъм С12 | 25 |
| Заключване с катинари | 26 |
| Безопасност при работа | 26 |
| <hr/> | |
| Инструкция за поддръжка | 27 |
| Текуща поддръжка | 27 |
| Поддръжка | 27 |
| Подмяна на блока индикатори на напрежение | 27 |
| Проблеми при работа | 28 |
| Резервни части | 29 |
| Опции | 29 |

ОБЩО ОПИСАНИЕ

IMB: Шкаф с мощностен разединител


- 1 Отделение за сборни шини
- 2 Отделение ниско напрежение
- 3 Отделение на разединителя и заземителя
- 4 Отделение на задвижващия механизъм
- 5 Отделение за свързване на долните шини при IMB

- A Планка за свързване на заземителната шина
B Места за свързване на шините
C Долен екран и място за свързване на кабел
D Индикатор на напрежение
E Капацитивен делител
F Преден панел
G Прозорчета за наблюдение на кабелните връзки



Инструкция за манипулации

Идентификация на шкафа



A: Табелка с означение (опция)

B: Характеристики и означение

C: Фирмена табелка

E: Моторно задвижване (опция)

Сериен номер

D1: Занитен на капака на отделението за задвижващия механизъм

D2: Залепен на гърба на капака на отделението за управление

D3: Залепен на вертикалното ребро на рамката

Списък на окомплектовката

Шина вариант 400 – 630 А и свързване на едноожилни сухи кабели. За други варианти виж специфичните инструкции.

Доставяни с шкафа

Окомплектовка за уредбата:
(може да бъде различна в зависимост от шкафовете съставящи уредбата)

- 1 Задвижващ лост
- 2 Крайни капака
- 1 Плик с болтове и гайки за крайните капаци

Окомплектовка за IMB:

1 плик с окомплектовка за връзка между шкафовете
(плик S1 : 372945)

1 плик с изравнители на полето за шините – при напрежение >12 kV
(плик S2 : 3729742)

1 плик с принадлежности за закрепване на шините – при напрежение < 12 kV
(плик S6 : 3729746)

4 дънни площи
3 упълтнителя за кабели
3 планки за закрепване на кабелите + скоби
1 комплект шини
1 заземителна шина

Окомплектовка за QMC:

1 плик с изравнители на полето за шините – при напрежение >12 kV
(плик S2 : 3729742)

1 плик с принадлежности за закрепване на шините – при напрежение < 12 kV
(плик S6 : 3729746)

1 плик с принадлежности за монтаж на дънните площи
плик (S5 : 3729745)


4 дънни площи

3 упълтнителя за кабели

Тегло

IMB : 130 kg
QMC : 180 kg


Никога не се опитвайте да
демонтирате шкафа прилагайки
усилие върху панела за
управление




2

Размери

Забележка:
QMC е с широчина 625 mm




Преместване с повдигане



L = 375 mm минимум
С допълнителен шкаф НН



L = 920 mm минимум
Без допълнителен шкаф НН

Преместване с повдигач





8


3



Съхранение



3



Препоръки за монтаж и работа

Устойчивостта на стареене в подстанцията СН зависи от 3 основни фактора

- **Необходимост от правилното прилагане на присъединяването:**
Новите технологии дават възможност за лесен монтаж и повишават устойчивостта във времето.
Конструкциите позволяват работа в условия на замърсявания и трудни атмосферни условия
- **Влияние на фактора относителна влажност:**
Монтирането на нагреватели е особено важно при климатични условия с висока относителна влажност и големи температурни разлики

• Вентилация:
Вентилационните решетки трябва да бъдат оразмерени съобразно отделяната в подстанцията топлина.
Тези решетки трябва да се разполагат близо до трансформаторите за да се предотврати циркуляция на топъл въздух около разпределителната уредба

Експлоатация

Ние препоръчваме през равни интервали от време (най-малко на всеки две години) да се извършват по няколко работни цикъла на апаратите.

В случай на работа при условия извън нормалните работни (между -5 и +40 °C, липса на прах, агресивна среда и т.н.), препоръчваме да се обърнете към Сервизния център на Шнайдер Електрик, за да се проверят работните условия и да се вземат мерки за обезпечаване на нормална работа



Нашият сервизен център е на Ваше разположение по всяко време, за да :

- направи диагностика на уредбата
- препоръча необходимите мерки за поддръжка
- предложи договор за сервизно обслужване
- препоръча адаптации на уредбата

Инструкция за монтаж


Подготовка на шкафовете уредбата за монтаж на уредбата

Състояние при доставка:
Заземител в заземено положение.
→ : болт + шайба
→ : болт + шайба + гайка с найлоново фиксиране




Свалете предния панел А и след това отстранете палета В.
(болтовете не могат да се използват повторно)

Свалете капака на отделението НН С и планките за повдигане D и Е



Свалете горната плоча G. (4 болта НН)




Свалете горната плоча Н. (Шкаф без допълнителна надстройка НН)

Монтаж на страничните капаци


Подготовка

(само ако шкафа е в края на уредбата)
Плик с болтове и гайки
S4 : 3729744
(само болтове HM 6 x 12)



Поставете 10 фиксиращи се гайки на стената на шкафа (виж указанията по-долу)

В случай на разширение на уредба с оборудване производство преди февруари 1995 г., крайният капак на съществуващата уредба трябва да бъде подменен.





1 : Вкарайте самофиксиращата се гайка в квадратния отвор от външната страна на шкафа
 2 : Завъртете дверта така че фиксиращата пластинка да е в почти вертикално положение


3 : Натиснете гайката в показаната посока така че горния край на фиксиращата пластинка да зашиле панела
 4 : Гайката е поставена правилно

Закрепване на страничните капаци


Обяснението е дадено за крайния ляв край на ередбата.
 Направете същото за отсрещния край.
 → : болт + шайба
 → : болт + шайба + гайка с найлоново фиксиране



Поставете крайния капак.
 Сложете болтовете в самофиксиращите гайки



Поставете болтовете с гайките с найлоново фиксиране




Посока на монтажа на болта и гайката с найлоново фиксиране (гайката е от вътрешната страна на шкафа)

Монтирайте другия страничен капак по същия начин



Сглобяване на уредбата

Плик с болтове и гайки
S1 : 3729745
 (само болтове HM 6 x 16)
 болт + шайба + гайка




Свържете отделните шкафове.
 (оставащите болтове са за
 заземителните шини)

Посока на монтаж на болта
 K : ляв шкаф
 L : десен шкаф
 M : за свързване на два шкафа
 Болт HM 6 x 60 с умерено
 затягане
 Усилие на затягане : 6 Nm

Закрепване към пода


(болтовете и гайките не са
 включени в доставката)

Забележка:
 За QMC разстоянието между
 ракрепващи отвори е 595 mm



Разположение в подстанцията

(*) минимално отстояние за
 нормална работа



Уредба монтирана вдясно от

Уредба монтирана вляво от



**Поставяне на шините
след монтажа на
шкафовете в работното
им положение**

стена

Принадлежности:
Вариант > 12 kV
Плик S2 : 3729742
Вариант < 12 kV
Плик S6 : 3729746


стена

Инструменти:
1 : динамометричен ключ (1 до
50 Nm)
1 : адаптор 1/4 - 3/8
1 : удължение 6 mm
1 : 6 mm мъжки шестогран
1 : 6 mm женско гнездо




**Свързване на шините
Усилие на затягане : 28 Nm**


**Вариант < 12 kV
(Плик S6 : 3729746)**
Монтаж без изравнители на
полето




**Вариант > 12 kV
(плик S2 : 3729742)**
Правилно разположен
изравнител на полето



**Неправилно разположен
изравнител на полето
(рисък за повреда)**





**Монтирайте обратно горната
плоча H (гайките от
вътрешната страна на шкафа)**



**Монтирайте обратно горната
плоча G**


Подвеждане на кабелите НН за оперативни вериги

Забележка: схемите на свързване на оперативните вериги са залепени от вътрешната страна на отделението НН



Входът за кабелите към клемореда за оперативните вериги е през двата отвора А отгоре



Шкаф оборудван с проходна кутия за кабелите НН.
Следвайте същата процедура след като свалите проходната плоча



Поставете обратно предния капак на отделението НН като спазвате индикациите

Монтаж на заземителните шини


Болтове и гайки в
Плик S1 : 3729745



Свържете заземителните шини
(като използвате болтовете
HM 8 x 30)

Свържете към заземителната
уребда на подстанцията по
един от двета начина



Съхранение на задвижващия лост



Поставете скобата за закрепване на задвижващия лост на удобно място на стената. (винтът не се доставя)



Поставяне на предпазителите в шкафове QMC

Внимание:
Проверете състоянието на предпазителите преди да ги поставите



Повдигнете капачката на горния екран с горния край на предпазителя

Вкарайте долния край на предпазителя изцяло в долната контактна розетка



Внимание:
Когато подменяте предпазители, сменете всичките три предпазителя


Не използвайте отново вече употребявани предпазители

След това поставете горния край на предпазителя в горната контактна розетка и проверете дали капачката на екрана е правилно затворена. Завъртете предпазителя така, че етикетът му да застане отпред


Препоръчваме предпазителят да не се държи в средата

В шкаф QMC

Използвайте предпазители с ударник, който да задейства изключването на мощностния разединител при стопяване на предпазителя



Краят на предпазителя с ударник е маркиран



Характеристиките на предпазителя и посоката на монтаж са отпечатани на етикета
Завъртете предпазителя така, че етикетът да застане отпред (ударникът отг

Изборът на стойностите за предпазителите за шкафовете

Изборът зависи от следните критерии:

- Работното напрежение
- Номиналната мощност на трансформатора
- Технологията на предпазителя (производител)

- Могат да се използват различни типове предпазители със средно натоварване на ударника:
- Предпазители Solefuse по стандарта UTE NFC 64.210
- Предпазители CF Fusarc по препоръките на IEC 282.1 и размери по DIN 43.625

Размери на предпазителите

Пример: За защита на трансформатор 400 kVA при напрежение 10 kV изберете или предпазители Solefuse за ток 40 A, или CF Fusarc за ток 50 A


Моля консултирайте се с нас за монтажа

Solefuse (Стандарт UTE)



| Номин. Напреж. (kV) | Номин. Ток (A) | Тегло (kg) |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| 7,2 | 6,3 à 125 | 2 |
| 12 | 100 | 2 |
| 17,5 | 80 | 2 |
| 24 | 6,3 à 63 | 2 |

CF Fusarc (Стандарт DIN)



| Номин. Напреж. (kV) | Номин. Ток (A) | L mm | Ø mm | Тегло (kg) |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|---------------|
| 7,2 | 125 | 292 | 88 | 3,3 |
| 12 | 6,3 à 63 | 292 | 55 | 1,4 |
| | 80 à 100 | 292 | 88 | 3,3 |
| 24 | 6,3 à 40 | 442 | 55 | 1,4 |
| | 50 à 80 | 442 | 88 | 5 |

Таблица за избор
(номинални стойности в А, без претоварване, $-5^{\circ}\text{C} < \theta < 40^{\circ}\text{C}$)

Моля, консултирайте се с нас за претоварвания и работа при температури над 40°C

(*) моля, консултирайте се с нас

| Тип Напр. | Работно Напреж. (kV) | 25 | 50 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | Ном. Напреж. (kV) |
|------------------------------------------|----------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------------------------|
| UTE NFC standards: 13.100, 64.210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Solefuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 5,5 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 |
| 10 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24 |
| 15 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 |
| 20 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 |

| General case, UTE NFC standard 13.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 3,3 | 16 | 16 | 31 | 31,5 | 31,5 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 |
| 5,5 | 16 | 16 | 31 | 31,5 | 31,5 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 |
| 6,6 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 |
| 10 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 |
| 13,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17,5 |
| 15 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 16 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17,5 |

1241

свързване

За всички фази:

- Проверете дали предпазителят е правилно поставен
- Проверете дали капачките на еcranите са правилно затворени на всички фази


Инструкции за пускане в експлоатация

Проверка на работата преди подаване на напрежение

Проверете дали нещо не е забравено в отделението за свързване.


За всички фази:

- Проверете дали всички предпазители са правилно поставени
- Проверете дали капачките на екраните са правилно затворени
- Проверете дали тороида за регистрация на авария е правилно свързан



Поставете обратно предния панел


Функционални изпитвания преди подаване на напрежение



Превключете мощностния разединител няколко пъти

Превключете заземителя няколко пъти


Подаване на напрежение на захранващите кабели СН



Мощностният разединител трябва да бъде в отворено положение
(виж : инструкции за работа)


2

Индикатори на напрежение




Веднага след подаване на напрежение на кабелите, лампите на индикаторите на напрежение трябва да светнат

Проверка за съответствие на фазите



Ако фазите си съответстват, лампата не свети.



Ако фазите не съответстват, лампата светва



Изпитване на кабелите

Свързване за определяне на повреден кабел или подаване на токови импулси за локализиране на кабелната повреда.


- Включете заземителя
- Отворете предния капак
- Поставете заземителното устройство




Затегнете скобата А върху зъземителния щифт и свържете заземителните клеми В към трите отвора на кабелните накрайници

Поглед отгоре на свързването на скобата А
Правилно свързване

С



Неправилно свързване





Отворете заземителя, за да
позволите достъп до
проводниците





Инструкция за работа

Работа с шкафа IMB и QMC и индикатори на положенията




Поставете лоста, както е показано, за задвижване надолу (отваряне)

Поставете лоста, както е показано, за задвижване нагоре (затваряне)




Лицева плоча на задвижващ механизъм C1T


Лицева плоча на задвижващ механизъм C11




Лицева плоча на задвижващ механизъм C12
J : индикация на заредено/незаредено положение




Отваряне на заземителя
(задвижващи механизми CI1 и CI2)




Затваряне на разединителя
(задвижващи механизми CI1, CI2 и CI3)




Зареждане на пружината
(задвижващ механизъм CI2)




Затваряне на мощностния
разединител
(задвижващ механизъм CI2)



Отваряне на мощностния
разединител
(задвижващ механизъм CI1)




Отваряне на мощностния
разединител
(задвижващи механизми CI1 и
CI2)




Затваряне на заземителя
(за задвижващи механизми
CI1, CI1 и CI2) след проверка
на състоянието на
напрежението.
(виж индикатори на
напрежение)

Индикация на предпазителите




Предпазителите са изправни
(бял индикатор)




Един или повече предпазители
са стопени
(червен индикатор)

Разреждане на задвижващ механизъм CI2



Шкафът е без напрежение:
Затворете мощностния
разединител: бутон А, след
това го отворете : бутон В



Шкафът е под напрежение
Натиснете бутона за отваряне
В.
ВНИМАНИЕ : тази операция
може да повреди задвижващия
механизъм.
Извършвайте само при
необходимост