



Instruction de mise en
service et d'exploitation
*Start-up and operating
instructions*

Position du levier de manœuvre
du sécateur de ligne

Positionner le levier comme indiqué, pour les
manœuvres vers le bas.



Positionner le levier comme indiqué, pour les
manœuvres vers le haut.



**Manoeuvre de l'appareil hors
tension**
***Operating the equipment when
de-energised***

*Line disconnector operating lever
positions*

*Position the lever as indicated for downward
operations.*

Position the lever as indicated for upward operations.

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Manoeuvre de l'appareil hors tension
Operating the equipment when de-energised

Cellule IMC/QMC

IMC/QMC cubicle


■ Effectuer quelques manœuvres du sectionneur de terre.

■ Operate the earthing switch several times.



■ Effectuer quelques manœuvres de l'interrupteur.

■ Operate the switch several times.




Cellule CM/CM2/TM

CM/CM2/TM cubicle

■ Effectuer quelques manœuvres du sectionneur et du sectionneur de terre.

■ Operate the disconnector and the earthing switch several times.



✓

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Manoeuvre de l'appareil hors tension
Operating the equipment when de-energised

Cellule RMB

RMB cubicle

- Effectuer quelques manœuvres du sélecteur de terre et de l'interrupteur.

- Operate the switch and the earthing switch several times.




Cellule DM1-DMVL

DM1-DMVL cubicle


- Effectuer quelques manœuvres du sélecteur de terre.

- Operate the earthing switch several times.



- Effectuer quelques manœuvres de l'interrupteur.

- Operate the switch several times.




Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Manoeuvre de l'appareil hors tension
Operating the equipment when de-energised

Cellule GAM

GAM cubicle


- Effectuer quelques manoeuvres du sectionneur de terre.
- Operate the earthing switch several times.




Cellule IM

IM cubicle

- Effectuer quelques manoeuvres du sectionneur de terre.
- Operate the earthing switch several times.



- Effectuer quelques manoeuvres de l'interrupteur.
- Operate the switch several times.




816

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Cellule SM

- Effectuer quelques manœuvres du sectionneur et du sectionneur de terre.




Cellules IM/PM/QM


- Face avant commande C11.



- Face avant commande C12.



- Face avant commande C12.
J : Identification de l'état d'armement.



S1B7039701-01

Schneider
Electric

77

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Mise sous tension des câbles arrivée en MT

Les appareils doivent être en position ouverte.

Manoeuvre de l'appareil hors tension
Operating the equipment when de-energised

Energising the MV incoming cables

The devices must be in the open position times.



Instruction de mise en service et d'exploitation

Start-up and operating instructions

VPIS
VPIS

Présentation du VPIS-V2


VPIS : Voltage Presence Indicating System, boîtier comprenant 3 lampes intégrées.

A : VPIS-V2

Presentation of VPIS-V2

VPIS: Voltage Presence Indicating System, a case with 3 built-in lights.

A : VPIS-V2



Caractéristiques

Conforme à la norme CEI 61958, relative à la présence de tension.

Characteristics

Conforming to IEC 61958, relative to voltage presence.

Instruction d'emploi

! DANGER

L'indication d'un VPIS-V2, à elle seule, est insuffisante pour s'assurer que le système est hors tension.

Operating instructions

! DANGER


The indication provided by a VPIS-V2 alone is not sufficient to ensure that the system is de-energised.



En présence d'un éclairage ambiant extrêmement brillant, il peut être nécessaire d'améliorer la visibilité en protégeant l'indication.
When the ambient lighting is particularly bright, it may be necessary to improve visibility by protecting the indication.

D : lampe indicatrice présence de tension (une pour chaque phase);
E : point de connexion permettant de connecter un comparateur de phase (un pour chaque phase).

D : voltage presence indicator light (one for each phase)
E : connection point designed for the connection of a phase concordance unit (one for each phase).



2

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Comparateur de phases
Phase concordance unit

Comparateur de phase

Le test de concordance de phases pour VPIS-V2 doit être fait après chaque raccordement de câble sur une cellule.
Il permet de s'assurer que les 3 câbles sont raccordés, chacun, sur la phase correspondante du tableau.

Phase concordance

Phase concordance testing for VPIS-V2 must be carried out each time a cable is connected to a cubicle.
It is a way of making sure that all 3 cables are each connected to the corresponding phase of the switchboard

Principe


Le principe du comparateur de phases est de permettre la vérification de la concordance de phases entre 2 cellules arrivées sous tension d'un même tableau.

Principle

The principle of the phase concordance unit is that it allows a check of the phase concordance between 2 cubicles input units on the same switchboard


Rappel des accessoires utilisables pour la comparaison de phases

Reminder of accessories that can be used for phase concordance testing



En concordance de phases
La lampe du comparateur (1) ne s'allume pas.

Balanced phase
The phase concordance unit light (1) is out



Schneider
Electric

S1B7039701-01



8
820






2

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Contrôle préliminaire à la comparaison de phases

Règles d'utilisation des comparateurs de phases
Rules for the use of phase concordance unit

Check before phase concordance test

TEST	RESULTAT / RESULT		ACTION
	Les 3 voyants de chaque VPIS sont allumés / The 3 indicator lights of each VPIS are on.	Les 2 cellules sont sous tension, les VPIS fonctionnent, la vérification peut être poursuivie / The 2 functional units are energised, the VPIS units are operating and the check can continue.	
Vérification visuelle des voyants des VPIS de l'unité fonctionnelle 1 et l'unité fonctionnelle 2 / Visual checking of the indicator lights on the VPIS units of functional unit 1 and of functional unit 2.	Les 3 voyants du VPIS sont éteints. La cellule n'est pas alimentée ou le VPIS est défectueux / The 3 indicator lights of the VPIS are off. The functional unit is not energised or the VPIS is defective.	Alimenter l'unité fonctionnelle, si le VPIS reste éteint, changer le / Apply power to the functional unit. If VPIS remains unit, replace it.	
Contrôle du choix de comparateur / Phase concordance unit check choice Sur chaque unité fonctionnelle compare entre les phases 1 et 3 / On each functional unit test phases 1 and 3. 	Unité fonctionnel 1 / functional unit 1  Unité fonctionnel 2 / functional unit 2   	Le VPIS est probablement défectueux, remplacez-le / The VPIS is probably defective, replace it.	
		Vous pouvez comparer / You can test.	
		Vous ne pouvez pas comparer / You cannot test them.	

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Règles d'utilisation des comparateurs de phases
Rules for the use of phase concordance unit

Test de concordance de phases

Les 3 voyants du VPIS étant allumés et le comparateur étant adapté, l'opération de contrôle de concordance de phases peut être réalisée.

Lexique



LED du comparateur allumé /
phase concordance unit LED lit

○ LED éteint/
LED unit

Phase concordance test

The 3 indicator lights of the VPIS are lit and the phase concordance unit is correct, meaning that the phase concordance test can be performed.

Glossary

Unité fonctionnelle 2 / Functional unit 2		Conclusion quant à la concordance de phases / Conclusion regarding phase concordance		
		L1	L2	L3
L1	L1	○	●	●
	L2	●	○	●
	L3	●	●	○
	L1	●	○	●
	L2	○	●	●
	L3	●	●	○
	L1	○	●	●
	L2	●	●	○
	L3	●	○	●
	L1	●	●	○
	L2	●	○	●
	L3	○	●	●
L1	L1	●	●	○
	L2	●	○	●
	L3	○	●	●
	L1	●	○	●
	L2	●	●	○
	L3	○	●	●
L1	L1	●	●	○
	L2	●	○	●
	L3	○	●	●
	L1	●	●	○
	L2	○	●	●
	L3	●	●	○

Instruction de mise en
service et d'exploitation
*Start-up and operating
instructions*

Manœuvres à vide du disjoncteur
pour les cellules UNIV-DIMM-EMI
UNIV-DIMM-DIMM-GDM-EMI-S
DIMM-DIMM-GDM-GDM-EMI-S

Etat de départ :



Le sectionneur Eigne est en position ouvert ou terre.
Le disjoncteur est verrouillé ouvert.

Line disconnector in closed position.
Circuit breaker in closed position.

- Verrouiller l'entrée E du sectionneur Eigne avec la clé en B.

Manœuvres à vide
Off-load operations


*Circuit breaker off-load operations for
UNIV-DIMM-EMI-S cellules
DIMM-DIMM-GDM-GDM-EMI-S cellules*

Initial conditions:




Lock the lever entry E of the line disconnector with
the wrench in B.

- Lock the lever entry E of the line disconnector with
the wrench in B.




- Retirer la clé en B puis la placer en C.
- Déverrouiller puis amener le disjoncteur.

- Remove the wrench in B then place it in C.
- Release then charge the circuit-breaker.



- Fermer le disjoncteur en appuyant sur le bouton poussoir I.
- Close the circuit-breaker by pressing the pushbutton I.




Instruction de mise en
service et d'exploitation
*Start-up and operating
instructions*

■ Ouvrir le disjoncteur en appuyant sur le bouton
poussoir O.


Manoeuvres à vide
Off-load operations

■ Open the circuit-breaker by pressing the pushbutton O.




■ Verrouiller le disjoncteur ouvert avec la clé en C en
appuyant sur le bouton poussoir O.

■ Lock the circuit-breaker in the open position in C by
pressing the pushbutton O.



■ Retirer la clé en C puis la placer en B.
■ Déverrouiller l'entrée de la clé E du sectionneur de
ligne.

■ Remove the key in C and place it in B.
■ Release the lever entry E of the line disconnector.



Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Mise sous tension de la partie aval de l'installation pour les cellules DMV-L/DM1/DM2/DMV-M/DMV-M/DMV-S/DMV-S/DM1-S/DM1-S

Etat de départ :




Le sectionneur de ligne est en position ferme / Line disconnector in closed position.
Le disjoncteur est verrouillé ouvert / Circuit breaker in closed position.
Le panneau avant est en place / The front panel is in place.

- Passer le sectionneur de ligne en position ouverte à l'aide du levier de manœuvre.




Le sectionneur de terre aval s'ouvre simultanément sauf pour les cellules DMV-L, DM1-D et DM2.
The downstream earthing switch opens simultaneously except DMV-L, DM1-D and DM2 cubicles.



- Passer la sectionneur de ligne en position fermée puis, verrouiller l'entrée E du sectionneur de ligne avec la clé en A.

- Move the line disconnector to the closed position then lock the entry E of the line disconnector with the wrench in A




22

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Mise sous tension
Energisation


- Retirer la clé en A, la placer en C puis déverrouiller le disjoncteur.
- Armcer ce dernier.

- Remove the wrench in A, place it in C and release the circuit-breaker.
- Charge the latter.



- Fermer le disjoncteur en appuyant sur le bouton poussoir I.
- La partie aval de l'installation est sous tension.

- Close the circuit-breaker by pressing on pushbutton I.
- The downstream part of the installation is energised.



2

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Mise hors tension
De-energisation

Mise hors tension de la partie aval de l'installation pour les cellules DMV-L/DMV/L/DMV-M/DMV-M/
DMV-S/DMV-L/DMV-S

*De-energisation of the downstream part of the installation for DMV-L/
DMV-L/DMV-M/DMV-M/
DMV-S/DMV-L/DMV-S cells*


Etat de départ :



Le sectionneur de ligne est en position fermé. / The line disconnector is in the closed position.
Le disjoncteur est fermé. / The circuit-breaker is closed.


- Ouvrir le disjoncteur en appuyant sur le bouton poussoir O.

- Open the circuit-breaker by pressing the pushbutton O.





- Verrouiller le disjoncteur ouvert avec la clé en C en appuyant sur le bouton poussoir O.

- Lock the circuit-breaker in the open position with the key in C by pressing the pushbutton O.



- Retirer la clé en C puis la placer en A.
- Déverrouiller l'entrée de levier E du sectionneur de ligne.

- Remove the wrench in C and place it in A.
- Release the lever entry E of the line disconnector.




827

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Mise hors tension
De-energisation


- Passer le sectionneur de ligne en position ouverte.
■ Move the line disconnector to the open position.



- Passer le sectionneur de terre en position terre.
■ Move the line disconnector to the earth position.
■ Le panneau avant peut être retiré.
■ The front panel can be removed.



Le sectionneur de terre aval se ferme simultanément sauf pour les cellules DMVL-D, DM1-D et DM2.
The downstream earthing switch closes simultaneously except DMVL-D, DM1-D and DM2 cubicles



Schneider
Electric

S1B7039701-01




828

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Désarmement d'une commande CI2 pour les cellules HACCIOMA/EMB/EMB/OMA

Cellule hors tension :

- Effectuer une fermeture de l'interrupteur : bouton A puis une ouverture : bouton B.



Cellule sous tension :

- Appuyer sur le bouton B d'ouverture.

! ATTENTION	
RISQUE DE DETERIORATION DE LA COMMANDE	
■ Limiter au strict nécessaire cette manœuvre.	■ Perform only when strictly necessary this operation
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.	Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Désarmement d'une commande CI2
Discharging a CI2 operation mechanism

Discharging a CI2 operating mechanism for HACCIOMA/EMB/EMB/OMA vehicles

Cubicle de-énergisé:

- Close the switch: button A then open: button B

Cubicle energisé:

- Press the open button B.

! CAUTION	
HAZARD OF DAMAGE TO OPERATING MECHANISM	
■ Perform only when strictly necessary this operation	Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Manœuvre manuelle des interrupteurs pour les cellules HT20S

Mettre l'automatisme HORS SERVICE avant les manoeuvres manuelles (agir sur l'automatisme on/off du T200S, voir le manuel de l'utilisateur du T200S n° HT00044 et N° HT00045 en Anglais). Sectionneur de terre en position OUVERT / Place the automation OUT OF OPERATION before performing the manual operations (use the switch on the front panel of the relay). Earthing switch in the OPEN position.


- Armement manuel d'une commande.
- Bouton D en position OFF.
- Armement du ressort.
- La signalisation E change d'état.

Manœuvres manuelles *Manual switches*


Manuel switch operations for HT20S

instructions.

- Manual charging of an operating mechanism.
- Button D in the OFF Position.
- Charging the spring.
- The indicating device E changes status.



- Fermeture d'un interrupteur après arme ment de la commande.
- Sélectionner à l'aide du doigt J l'interrupteur à manœuvrer (côté droit ou gauche).
- Appuyer sur le bouton L de l'interrupteur choisi.




Visualisation : Interrupteur fermé.

Visualisation: switch closed.

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


- Ouverture manuelle d'un interrupteur.
- Bouton D en position OFF.
- Appuyer sur le bouton M.



Manoeuvres manuelles
Manual switches

- Manual opening of a switch.
- Button D in the OFF position.
- Press button M.

Visualisation : interrupteur ouvert.



Visualisation: switch open.

Désarmement d'une commande CI2 pour les cellules RSM

Disarming a CI2 operating mechanism for RSM cubicles

Première méthode : désarmement

First method: direct uncharging:

! ATTENTION	
RISQUE DE DETERIORATION DE LA COMMANDE	
■ Limitez au strict nécessaire cette manœuvre.	■ Perform only when strictly necessary this operation


Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

! CAUTION	
HAZARD OF DAMAGE TO OPERATING MECHANISM	

Failure to follow these instructions can result in Injury or equipment damage.

- Bouton D en position OFF.
- Appuyer sur le bouton M.
- La signalisation E change d'état.

- Button D in the OFF position.
- Press button M.
- The indicating device E changes status.




Dans le cas de manoeuvres avec cellule hors tension préférer la deuxième méthode.
When operating with cubicle off power, the second method should be preferred.

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Deuxième méthode : désarmement après cycle fermeture/ouverture de l'interrupteur

- Bouton D en position OFF.
- Sélectionner l'interrupteur et appuyer sur le bouton L (fermeture de l'interrupteur).
- Appuyer sur le bouton M (ouverture de l'interrupteur).
- La signalisation E change d'état.



Manœuvres du sectionneur de mise à la terre pour les cellules NSPA


Operating the earthing switch for NSPA cells



Les manœuvres ne peuvent s'effectuer que si la commande de l'interrupteur est en position ouvert désarmé. *The operations can only be performed if the switch operating mechanism is in the open uncharged position*


- Fermeture du sectionneur de mise à la terre, après vérification de l'absence de tension. (voir chapitre présence de tension).

- Closing the earthing switch after checking voltage absence (see voltage presence chapter)



- Ouverture du sectionneur de mise à la terre.

- Opening the earthing switch.




832

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Manœuvres du sectionneur de mise à la terre pour les cellules IBC/CMC

 Les manœuvres ne peuvent s'effectuer que si la commande de l'interrupteur est en position ouvert désarmé.
/ The operations can only be performed if the switch operating mechanism is in the open uncharged position.


■ Fermeture du sectionneur de mise à la terre (pour commandes CIT / CII / CI2) après vérification de l'absence de tension. (voir présence de tension)



■ Ouverture du sectionneur de mise à la terre.

■ Close the earthing switch (for CIT / CII / CI2 operating mechanisms) after verifying that there is no voltage present (see presence of voltage).

■ Opening the earthing switch.




Vérification de l'état des fusibles pour les cellules CIT/CMC/CM2/TM

 CIT/CMC/CM2/TM fuses status indication


■ Fusibles en état de marche (voyant blanc)

■ Fuses serviceable (white indicator)



■ Un ou plusieurs fusibles hors service (voyant rouge)

■ At least one fuse unserviceable (red indicator)



833

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Extraction du disjoncteur pour la cellule DMT-W

Etat de départ :



Le sectionneur de ligne est en position terre / The line disconnector is in the earthed position
Panneau avant enlevé. Vis de maintien du disjoncteur pour le transport enlevée
(voir sous chapitre vérification avant mise sous tension) / Front panel removed. Bolt securing the circuit breaker for transport removed. (see section on checks before energising)


- Retirer la prise R de raccordement des auxiliaires basse tension du disjoncteur.
- Le verrou S remonte et vient empêcher la remise en place du panneau avant.

Extraction du disjoncteur
Operating the circuit-breaker

Operating the circuit-breaker for DMT-W cubicle


Initial conditions:

- *Unplug the circuit breaker low voltage auxiliaries connector R.*
- *The lock S move upwards to prevent the refitting of the front panel.*





- Effacer le verrou U.

- Disengage the lock U.



- Tirer sur le levier T pour dégager le disjoncteur des pinces d'emblochage puis le sortir manuellement.

- Pull on lever T to disconnect the circuit breaker and then withdraw it manually.



Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Mise en place du disjoncteur pour la cellule DM4-N

Etat de départ:



Le sectionneur de ligne est en position terre / The line disconnect is in the earthed position.
Panneau avant enlevé / Front panel removed.

- Enlever le verrou U puis introduire manuellement le disjoncteur jusqu'en butée.




- Pousser le levier T pour emboîter le disjoncteur.
- Activer le verrou U.

Circuit-breaker installation for DM4-N cellule

Initial conditions:

Le sectionneur de ligne est en position terre / The line disconnect is in the earthed position.




- Retirer le verrou S qui empêche la mise en place de la prise de raccordement des auxiliaires basse tension vers la bas.
- Embrocher la prise R.

Remarque : le panneau avant peut être remis en place.

- Disengage lock S, by moving it downwards, so that the low voltage auxiliary connector can be plugged in.
- Plug in connector R.

Note: the front panel can be refitted.




22

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Pour les cellules GFM

- Cadenasser la sectionneur de terre en position ouvert ou fermé par 1, 2 ou 3 cadenas Ø 8 mm.




■ Condamnation par cadenas du panneau avant.

For GFM cellules


- Padlock the earthing switch in open or closed position using 1, 2 or 3 padlocks. (dia. 8 mm).

■ Padlocking the front panel.



Pour les cellules GM

- Cadenasser l'interrupteur en position ouvert ou fermé par 1, 2 ou 3 cadenas Ø 8 mm.



For GM cellules

- Padlock the switch in open or closed position using 1, 2 or 3 padlocks. (dia. 8 mm).



836

Z

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Pour les cellules MIG/MAG/HVOI
EM5000/PM500

Condamnation par cadenas
Padlocking


For the MIG/MAG/HVOI cells
EM5000/PM500

Lorsque la cellule est équipée d'une commande C12, il est possible si nécessaire de désarmer cette dernière (voir chapitres précédents) / If the cubicle is fitted with a C12 operating mechanism, the latter can be discharged if necessary (see previous sections)


- Cadenassage motorisation (option)
- Cadenasser la motorisation hors service avant ouverture de l'interrupteur.
- Condamnation possible en ou hors service.
- Padlocking the motor drive (option)
- Padlock the motor drive out of service before opening the switch.
- It can be padlocked in service or out of service.




- Cadenasser l'interrupteur en position ouvert ou fermé par 1, 2 ou 3 cadenas Ø 8 mm.
- Padlock the switch open or closed using 1, 2 or 3-8 mm dia. padlocks.



- Cadenasser l'interrupteur en position ouvert ou fermé par 1, 2 ou 3 cadenas Ø 8 mm.
- Padlock the switch open or closed using 1, 2 or 3-8 mm dia. padlocks.



- Condamnation par cadenas du panneau avant.
- Padlocking the front panel.




837

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Pour les cellules U221M/DMV-L/
CM215M/DMV-L/CM215M/DMV-0/
DMV-A/DMV-D/DMV-S

- Cadenasser le sectionneur de ligne en position terre, par 1, 2 ou 3 cadenas Ø 8 mm.
- Padlock the line disconnector in earthed position 1, 2 or 3 padlocks. (dia. 8 mm).




- Cadenasser le sectionneur de ligne en position ouvert par 1, 2 ou 3 cadenas Ø 8 mm.

- Padlock the line disconnector in open position using 1, 2 or 3-8 mm dia. padlocks




- Cadenasser le sectionneur de ligne en position fermé par 1, 2 ou 3 cadenas Ø 8 mm.

- Padlock the line disconnector in closed position, using 1, 2 or 3-8 mm dia. padlocks.



- Condamnation par cadenas du panneau avant.

- Padlocking the front panel



Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Pour les cellules RSiA

- Cadenas A: condamne les manœuvres de l'interrupteur.
- Cadenas B: condamne les manœuvres du sélecteur de ferre.
- Cadenas C: condamne le panneau d'accès au compartiment câbles.
- Cadenas D: condamne l'armement électrique de la commande
- Cadenas E: interdit la mise en parallèle des deux interrupteurs.

Condamnation par cadenas
Padlocking

For RSiA cellules

- Padlock A: blocks switch operations.
- Padlock B: blocks earthing switch operations
- Padlock C: blocks cable cabinet access panel
- Padlock D: blocks operating mechanism electrical charging
- Padlock E: disables parallel connection of the two switches.



2

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions

Voir la notice d'installation et d'exploitation des verrouillages par serrures No 7896785.

Pour les cellules DMI-W/DMM-L/
DMI/DMM/DMV-S/DMM-A/DMM-D/
DMI-S

Pour l'installation d'une serrure sur le disjoncteur, voir la notice de l'appareil concerné.
dans le cas où l'option serrure n'a pas été prévue à la commande faire appel au centre de services du groupe Schneider Electric.

Verrouillage par serrures
Keylocks

See the keyed interlock installation and operating instructions No 7896785.

For DMI-W/DMM-L/DMI-DMM/DMV-S/
DMM-A/DMM-D/DMI-S

circuit breakers

To install a keylock on the circuit breaker, see the instruction manual for the unit concerned.
If the keylock option was not specified with the order,
call the Groupe Schneider Electric service centre

MG

100

Schneider

S1B7039701-01



840

Instruction de mise en service et d'exploitation
Start-up and operating instructions


Sécurité d'exploitation DMVL-DML-DML-DMVA-DMLS-DMWS-DMW-DM15

■ Manœuvre impossible lorsque le disjoncteur est fermé.

Sécurité d'exploitation
Operating safety


Operating safety for DMVL-DML-DML-DMVA-DMLS-DMWS-DMW-DM15 cabinets

■ Operation impossible when the circuit-breaker is closed.



■ Sectionneur de ligne en position ouvert ou fermé, il est impossible de retirer la panneau avant.

■ Line disconnector in the open or closed position. It is impossible to remove the front panel.



 Le panneau avant ne peut être retiré ou mis en place lorsque le sectionneur de ligne en position terre / The front panel can only be removed or fitted when the line disconnector is in the earth position

 Panneau avant retiré, il est possible de passer le sectionneur de ligne en position ouvert. Par contre, il est impossible de le passer en position fermé. / Once the front panel has been removed, you can move the line disconnector to the open position. However, you cannot move it to the closed position.

MS

E

LLG

J
843

35, rue Joseph Monier

CS 30323
F-92266 Rueil-Malmaison Cedex (France)
Tel. +33 (0)1 41 29 70 00
RCS Nanterre 951 503 439
Capital social 856 313 776 €
www.schneider-electric.com

S1B7039701-01

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.

Design Schneider Electric Industries SAS
Photos Schneider Electric Industries SAS

 This document has been
printed on recycled paper

03-2012


ARTS1B70397 © Schneider Electric Industries SAS - Tous droits réservés

Distribution Moyenne Tension
Medium Voltage Distribution

SM6-24

Cellules modulaires
Modular cubicles

Conditions d'installation
Installation requirements



Schneider
Electric

845

3

L Z

i

(

LL

L

LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

8

846

Conditions d'installation
Installation requirements

Table des matières
Table of Contents

Conditions d'installation / Installation requirements	
Performance arc interne / Internal arc performance	4
Conditions pour obtenir la performance arc interne / Conditions to obtain the internal arc performance	6
Conditions sévères d'humidité et/ou pollution du matériel MV / Harsh conditions of moisture and/or pollution of the MV equipment	21
Ventilation / Ventilation	23
Température / Temperature	28
Dimensions et masses / Overall dimensions and weights	
Dimensions des cellules / Units dimensions	30
Dimensions et préparations pour recyclage / End of life and preparation for recycling	
Préservation environnementale / Environmental conservation	35
Fin de vie et recyclage / End of life and recycling	37
Récupération du gaz SF ₆ en fin de vie / Recovery of SF ₆ gas at end of life	38
Annexes / Appendix	
Plan de la bride d'interface / Coupling flange layout	39

Installation Installation

Performance arc interne Internal arc performance

Introduction

Un arc interne est une forme de court-circuit très sévère qui peut survenir dans une installation électrique. Contrairement à un court-circuit dit « boulonné » où le courant de défaut circule dans des conducteurs solides, un arc interne fait cheminer la courant dans l'air (devenu plasma) entre deux conducteurs. En plus des effets classiques d'un court-circuit (échauffement des conducteurs, effets électromagnétiques), l'arc interne se caractérise donc par une quantité d'énergie énorme transmise au fluide. L'énergie dissipée, allant jusqu'à plusieurs dizaines de mégajoules sur une seconde, provoque des effets de pression et thermiques. Le défaut d'arc interne est rare, mais sa criticité impose d'en maîtriser les effets.

Introduction

The internal arc fault is a very severe short-circuit that can occur in electrical equipment. Whereas a conventional bolted short circuit fault makes the current flow in solid conductors, the internal arc fault makes the current flow in the air (which becomes also plasma) between two conductors. In addition to the usual consequences of a short-circuit fault (conductors overheating, electromagnetic stresses), the internal arc transmits a huge energy amount to the fluid. The dissipated energy, which reaches more than 10 megajoules over one second, provokes hazardous pressure effects and thermal effects. The internal arc fault is rare, but it is so critical that we must manage its effects.

Causes

L'arc interne est causé par la rupture de rigidité diélectrique entre deux parties au potentiel différent. Un arc survient entre deux phases ou entre une phase et la masse. Il dégénère alors souvent en défaut triphasé. L'amorçage initial peut être créé par :

- Le vieillissement des isolants solides que constituent les gaines de câbles, les résines Epoxy (fissures).
- L'intrusion d'un animal entre les parties conductrices, soit créant directement un pont conducteur entre 2 phases, soit dégradant l'isolation des câbles (rongeurs).
- L'introduction d'un objet entre les phases lors d'une opération de maintenance, comme une clé mettant en court-circuit le jeu de barres.
- Une fuite de gaz isolant (pour les appareils fonctionnant dans le SF6) ou une perte de vide (pour les appareils fonctionnant dans le vide).

Causes

The internal arc fault starts when the dielectric strength is lost between two parts at a different voltage. An arc appears between two phases or between one phase and earth. It often degenerates into a three-phases fault. The original arc can be the result of :

- Insulating parts ageing (damaged cables sheath, cracked Epoxy resin).
- The intrusion of an animal, thus directly creating a short-circuit between conductors, or damaging the insulation (rodents).
- The introduction of an object between the phases during a maintenance work, typically a wrench in the busbar.
- A insulating fluid leakage (for the SF6 insulated devices) or a vacuum loss (for the vacuum devices).

Conséquences

L'arc interne se manifeste par des effets de pression, sollicitation mécanique importante de l'appareil puis par des effets thermiques, expulsion abondante de gaz chauds à maîtriser. L'arc interne se découpe en 3 phases génériques :

- La phase onde de choc : 0-5ms
- La phase montée en pression : 5-30ms.
- La phase expulsion et thermique : 30ms-...

Les gaz chauds créés sont évacués en continu. Ils doivent être correctement canalisés, non seulement pour que la pression tende vers zéro, mais aussi pour maîtriser leur direction de sortie.

Consequences

The consequences of internal arc are pressure effects, severe mechanical stress of the device and thermal effects (heavy expulsion of hot gases that is to be managed). The internal arc fault divides into 3 phases :

- The shock wave phase: 0-5ms
- The pressure rise phase: 5-30ms
- The expulsion and thermal phase: 30ms

The generated hot gases are expelled in a continuous way. They must be correctly canalized in order that the pressure falls to zero, but also to manage their exhaust direction.



Schneider
Electric

S1B7039601-01

Installation *Installation*

Performance arc interne *Internal arc performance*

Consequence(s) (suite)


A ces phases génériques peut s'ajouter une phase d'éclatement de membrane. lorsque la surpression dans un compartiment hermétique est libérée vers les autres compartiments par l'ouverture d'une membrane calibrée.
 Elle est caractérisée par une deuxième onde de choc et un transfert de la surpression aux autres compartiments.
 Outre ses effets mécaniques et thermiques, l'arc interne est dangereux pour :

- sa toxicité : l'air expulsé est chargé de vapeurs plastiques et métalliques irrespirables,
- son bruit : l'onde de choc initiale est une onde acoustique dangereuse (160dB),
- son rayonnement transmis : sans obstacle intermédiaire, le rayonnement émis est capable de brûler la peau au second degré en 100 ms.

Consequence(s) (continued)

In addition to these three generic phases, a valve opening phase can take place, when the overpressure in a hermetic compartment is released to the other compartments by the way of a calibrated valve opening.
This phase is characterized by a second pressure wave and a pressure transfer to the other compartments.
As well as its mechanical and thermal effects, the internal arc fault is hazardous because of:

- Its toxicity: the released gases are loaded with toxic plastic and metal vapors*
- Its noise: the original pressure wave is a hazardous acoustic wave (160 dB)*
- Its transmitted radiation: without any obstacle, the emitted radiation can burn the skin (second degree level) in 100 ms*





Les différentes performances arc interne

The different internal arc performances

	AFI	AFLR	Evacuation basse par caniveau / Evacuation by the bottom via trench	Evacuation haute par conduit / Evacuation by the top via duct
12,5 kA 1s	X		X	
16 kA 1s	X		X	
20 kA 1s	X	X		X

Installation sans la performance arc interne

Installation without internal arc performance



849

Installation *Installation*

Conditions pour obtenir la performance arc interne *Conditions to obtain the internal arc performance*



La norme CEI 62271-200 annexe A impose un niveau de protection testé pour les personnes se trouvant au voisinage de l'appareillage sous enveloppe métallique dans des conditions d'arc interne.
IEC 62271-200 standard appendix A imposes a tested level of protection to persons in the vicinity the switchgear in metal enclosures under internal arc conditions.

Classes accessibilité

2 versions de classes d'accessibilité sont disponibles:
■ IAC : A-FL
■ IAC : A-FLR

IAC : A-FL

A : Type A, limité au personnel autorisé seulement
F : accès par la Face avant
L : accès par les faces Latérales

Lorsqu'un tableau classifié IAC : A-FL est adossé à un mur, ce mur ne participe pas à la performance arc interne.


Accessibility classes

2 versions of accessibility classes are available:
■ IAC : A-FL
■ IAC : A-FLR

IAC : A-FL

A : Type A, restricted to authorized personnel only
F: access by Front side
L: access by Lateral sides

When a switchboard is classified IAC A-FL wall-mounted, this wall does not contribute to the internal arc performance.




IAC : A-FLR

A : Type A, limité au personnel autorisé seulement
F : accès par la Face avant
L : accès par les faces Latérales
R : accès par la face Arrière

IAC : A-FLR

A : Type A, restricted to authorized personnel only
F: access by Front side
L: access by Lateral sides
R: access by Rear side



Installation
Installation

Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Evacuation basse

Downward exhaust


Position des cellules dans le poste

Position of cubicles in the substation

Installation du tableau classifié IAC A-FL par rapport au bâtiment

Installation of the switchboard IAC: A-FL classified relative to building

 La hauteur sous plafond doit être de 2150 mm minimum.
The ceiling height must be 2150 mm minimum.



Implantation (vue de dessus).

Implantation (top view).

 L'implantation du tableau est aussi possible accolé au mur de droite avec les mêmes conditions.
The implantation of the switchboard is also possible for a wall to the left.

Installation
Installation


Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Installation du tableau classifié IAC
A-FLR par rapport au bâtiment

*Installation of the switchboard IAC:
A-FL.R classified relative to building*



La hauteur sous plafond doit être de 2150 mm minimum.
The ceiling height must be 2150 mm minimum.



Implantation (vue de dessus).

Implantation (top view).



L'implantation du tableau est aussi possible accolé au mur de droite avec les mêmes conditions.
The implantation of the switchboard is also possible for a wall to the left.



Schneider
Electric

S1B7039601-01

Installation
Installation

Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Mode d'évacuation

- 2 modes d'évacuation sont disponibles:
■ l'évacuation basse par caniveau,
■ l'évacuation haute par conduit.

Evacuation basse

Ce mode permet l'évacuation des gaz dans le caniveau par l'intermédiaire d'un «flap» intégré dans le fond de la cellule. La surface sous les «flaps» doit être libre de tout obstacle (voir plan ci-dessous). Afin d'évacuer les gaz, une des extrémités du caniveau doit déboucher librement dans un espace aéré et ventilé.

! AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Evacuation types

- 2 evacuation modes are available:
■ evacuation by the bottom via a trench,
■ evacuation by the top via a duct.

Evacuation by the bottom


This mode enables gases to be evacuated in a duct via a flap situated underneath the cubicle. The area under the «flaps» must be free of obstacle (see layout below). To enable the evacuation of gases, one of the ends of the duct must open into a well-ventilated area.

! WARNING

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Dimensions des caniveaux pour performance 12,5 kA/1 s (en mm)


Dimensions of ducts for 12.5 kA/1 s performance (in mm)



Installation
Installation

Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Plan de la zone libre de tout obstacle (in mm) Area map free of obstructions (in mm)



Largeur / Width	Catégories / Cubicles	XG (mm)	X (mm)	XD (mm)
375	Toutes / All	57,5	260	57,5
500	GAM Autres / Other	57,5 162,5	260 260	182,5 57,5
625	OMC Autres / Other	307,5 57,5	260 510	57,5 57,5
750	Toutes / All	432,5	260	57,5

[Signature]

Installation
Installation

Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Préparation du sol pour la performance arc interne 12,5 kA/1 s


Afin d'obtenir la performance arc interne, la réalisation des sols doit être conforme aux exigences de rectitude et de planéité imposées.
 L'utilisation de profils métalliques est conseillée.
 ■ rectitude : 2 mm/3 m (Rep. 1),
 ■ planéité : 3 mm maximum (Rep. 2).

Tous les éléments permettant l'évacuation des gaz (caniveau, caissonage, etc...) doivent supporter une pression de 250 Kg/m².

Preparing the floor for the internal arc performance 12,5 kA/1 s

To obtain the performance arc, implementation of grounds must comply with the requirements of straightness and flatness imposed.
 The use of metal angles brackets is recommended.
 ■ straightness: 2 mm/3 m (Rep. 1),
 ■ flatness: 3 mm maximum (Rep 2)

All the elements allowing the evacuation of the gas (duct, casing, etc...) must be able to bear a load of 250 Kg/m².




[Signature]
855

Installation
Installation

**Conditions pour obtenir la
performance arc interne**
***Conditions to obtain the
internal arc performance***

Dimensions des caniveaux pour la
performance arc interne 16 kA/1 s (en mm)

Dimensions of ducts for 16 kA/1 s internal
arc performance (in mm)



42


Schneider
Electric

S1B7039601-01

Installation
Installation

Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Plan de la zone libre de tout obstacle (en mm) *Area map free of obstructions (in mm)*



Largeur / Width	Catégories / Cubicles	XG (mm)	X (mm)	XD (mm)
375	Toutes / All	57,5	260	57,5
500	GAM Autres / Other	57,5 182,5	260 260	182,5 57,5
625	GMC Autres / Other	307,5 57,5	260 510	57,5 57,5
750	Toutes / All	432,5	260	57,5

Installation
Installation

Conditions pour obtenir la
performance arc interne
*Conditions to obtain the
internal arc performance*

Préparation du sol en 16 kA/1 s


Afin d'obtenir la performance arc interne, la réalisation des sols doit être conforme aux exigences de rectitude et de planéité imposées.
L'utilisation de profilés métalliques est conseillée.
■ rectitude : 2 mm/3 m (Rep. 1),
■ planéité : 3 mm maximum (Rep. 2).

Tous les éléments permettant l'évacuation des gaz (caniveau, revêtement, etc...) doivent supporter une pression de 250 Kg/m².

Preparing the floor for 16 kA/1 s

To obtain the performance arc, implementation of grounds must comply with the requirements of straightness and flatness imposed.
The use of metal angles brackets is recommended
■ straightness: 2 mm/3 m (Rep. 1),
■ flatness: 3 mm maximum (Rep. 2).

All the elements allowing the evacuation of the gas (duct, casing, etc...) must be able to bear a load of 250 Kg/m².



Installation
Installation

Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Dimensionnement de la profondeur des caissons en fonction de la section des câbles et de la performance 12 kA/Is ou 16 kA/Is en évaluation (les deux sont indiquées sur la page 14, 15 en bas)

Sizing the depth of duct according to the cable section 12 kA/Is or 16 kA/Is performance in evaluation by the bottom (see pages 13, 14, 15 in next)

Section de câbles / cable section (mm ²)	630 A								1250 A			
	Toutes les cellules sauf... / All cubicles except ...		Autres cellules / Other cubicles						SM-GAM	DM1ADMV-A/ DM1-WDMV-A/ DMV-L-D		
	12,5 kA/Is	16 kA/Is	12-16 kA/Is	12,5 kA/Is	16 kA/Is	12,5 kA/Is		16 kA/Is				
S<120	330	550	550	330	550	330		550	—	—	—	—
120<S<240	330	550	800	—	—	Opposé au disjoncteur / opposite to circuit breaker, 330	Sous le disjoncteur / under the circuit breaker, 450	550	—	—	—	—
S>400	—	—	—	—	—	—	—	—	1050	1400	—	—

Installation
Installation


Conditions pour obtenir la performance arc interne
Conditions to obtain the internal arc performance

Evacuation haute

Upward exhaust

Dimension des caniveaux pour performance 16 kA/1 s et 20 kA/1 s (en mm)

Dimension of ducts for 16 kA/1 s and 20 kA/1 s performance (in mm)



Ce mode permet l'évacuation des gaz et nécessite l'utilisation d'un conduit placé sur la dessus de la cellule. Pour permettre l'évacuation des gaz, l'extrémité du tableau doit être équipé d'une brida d'interface (fournit avec l'équipement), sur laquelle est fixée le conduit d'évacuation (voir le plan de la brida en annexes 1).

This mode enables gases to be ejected and requires the use of a duct situated above the cubicle. To enable the evacuation of gases, the end of the switchboard must be equipped with a coupling flange (supplied by Schneider Electric), on which is fixed on the evacuation duct (see the coupling flange layout in Appendix 1).

2

Installation *Installation*

Conditions pour obtenir la performance arc interne *Conditions to obtain the internal arc performance*

Conduit d'évacuation

Pour permettre l'évacuation des gaz en évacuation haute, les utilisateurs devront installer un conduit à fixer à la bride d'interface.

L'extrémité de ce conduit doit interdire les entrées d'eau, de poussières, d'humidité, d'animaux, etc. tout en permettant l'évacuation des gaz dans une zone dédiée par l'intermédiaire d'un dispositif placé à l'extrémité extérieure du conduit (non fourni).

Suspension du conduit d'évacuation

Le conduit d'évacuation doit être en tôle d'épaisseur suffisante pour résister aux pressions et gaz chauds.


Evacuation duct

To enable the evacuation of gases by the top, users must install a conduit fixed to the coupling flange

The end of the duct must block water, dust, moisture, animals, etc. from entering and at the same time enable the evacuation of gases into a dedicated area through a device situated at the outer end of the duct (not supplied).

Evacuation duct material

The evacuation duct must be made of metal sheet of sufficient thickness to withstand pressure and hot gases.




861

Installation
Installation

**Conditions pour obtenir la
performance arc interne**
***Conditions to obtain the
internal arc performance***

Exemple en évacuation haute voûte
latérale droite

*Top evacuation with right side
exit example*



Installation *Installation*

Conditions pour obtenir la performance arc interne *Conditions to obtain the internal arc performance*

Fixation des cellules

Fixing of cubicles

Fixation des cellules entre elles

Fixing of cubicles to each other

Les cellules qui composent la poste sont maintenues entre elles par simple boulonnage (visserie fournie avec les cellules). Les vis du jeu de barre doivent être serrées au couple à l'aide d'une clé dynamométrique.

The units are simply bolted together to built the MV switchboard (bolts supplied). Screws of busbars must be tightened with a torque wrench.

Fixation des cellules au sol

Fixation of cubicles in the ground


Toutes les cellules doivent être fixées avec 4 vis M8, ou des tiges filetées fixées au sol.

All cubicles must be secured to the ground with using M8 bolts or screw rods grouted into the ground.

largeur de cellule (mm)	125	375	500	625	750
b (mm)	95	345	470	595	720

Fixation des cellules pour performance 12,5 kA/1 s évacuation basse, 16 kA/1 s et 20 kA/1 s évacuation haute (in mm)

Fixing of cubicles for 12,5 kA/1 s downward exhaust, 16 kA/1 s and 20 kA/1 s upward exhaust performance (in mm)



Installation
Installation

**Conditions pour obtenir la
performance arc interne**
***Conditions to obtain the
internal arc performance***

Fixation des cellules pour performance
16 kA/1 s évacuation basse (en mm)

Fixing of cubicles for 16 kA/1 s downward
exhaust performance (in mm)

