

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Шнайдер Електрик


България

18/03/2020

Ключова дума: Търг ЧЕЗ
Регион:
Ваша референция:
Търг номер: PPD 19-145
Търг вариант:
Търг версия:

Уважаеми господа,

Благодарим за Вашето запитване и се радваме да представим нашата оферта, подробно описана по-долу.



Съдържание

Проект
ID

ЧЕЗ PPD 19-145
Недифиниран

Клиент

ЧЕЗ България

Дата
Стр.

19/03/2020
2 от 26

Техническа част


- A Global Switch
- 1 SM6 гамата
- 1.1 Общо описание на серията
- 1.2 Обобщено описание на модулите
- 1.3 Списък на секциите
- 1.3.1 MV SG IM, QM, IMB+GBM
- 1.3.1.1 IM 500 630A
- 1.3.1.2 QM 375 200A
- 1.3.1.3 IMB 375 630A
- 1.3.1.4 GBM 375 630A
- 1.3.1.5 IM 500 630A
- 1.3.1.6 QM 375 200A
- 1.3.1.7 IMB 375 630A
- 1.3.1.8 GBM 375 630A
- 1.3.2.9 Аксесоари

C

О

М

Л



-201-

Обхват на доставката


Търг № PPD 19-145
Customer Rev.

Ключова дума
Клиент

Дата 19/03/2020
Стр. 3 от 26

Техническа част

1 SM6 система




1.1 Общо описание на серията

1.1.1 SM6-24kV ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

Тази оферта е за доставка на SM6-24kV оборудване за закрит монтаж.
SM6 серията е част от цялостна оферта на продукти, които са перфектно координирани, за да отговарят на всички изисквания за електрическо разпределение на средно и ниско напрежение..

- Ключ / Разединител
 - Разединител с или без предпазители
 - Мощностен разединител
 - Нормална / Резервна линия
- Общи приложения



Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020

4 от 26

- Голямо количество от функционални единици за мерене, свързване, директни входове, заземяване на шини, удължители...

SM6-24kV офертата включва пълния комплект от защити и управления включени в релейната защита Sepam и свързаните към тях апарати като токови и напреженови трансформатори.

Гамата отговаря на най-взискателните нужди:


- Всички действия по пускане в експлоатация и управление могат да се извършват от предната страна на всички функционални единици, което позволява те да се монтират директно до стена и не се изискват коридори за достъп отзад.
- Защитата на оператора от поражения от горещи газове (Стандартна версия) с метални капаци в горната част на модула за изпускане на горещи газове или пълна сертифицирана защита от вътрешна дъга от три страни (AFL) или четири страни (AFLR) според всички пет критерии, определени в стандарт IEC 62271- 200,
- Опростяване на разработката и повишена надеждност чрез използването на функционални единици, съставени от елементи, произведени от Schneider Electric, които са проектирани да функционират заедно,
- Много ниски разходи за поддръжка и непрекъснатост на обслужването,
- Прости и безопасни операции посредством използване на цветни мнемосхеми и изчерпателна гама от функции иза вътрешна сигурност и блокировки.

0

J

0

Y



Y

Y

Обхват на доставката

Търг № PPD 19-145
Customer Rev.

Ключова дума
Клиент

Дата 19/03/2020
Стр. 5 от 26

1 РЕГЛАМЕНТИ, РЪКОВОДСТВА И СТАНДАРТИ

Предлаганото оборудване в тази оферта е проектирано, произведено и изпитано съгласно the съответните IEC препоръки:

IEC standards

- 62271-200 High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1 kV and up to and including 52 kV.
- 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications.
- 62271-103 High voltage switches - Part 1: switches for rated voltages above 1 kV and less or equal to 52 kV.
- 62271-105 High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: High voltage alternating current switch-fuse combinations.
- 60255 Electrical relays.
- 62271-100 High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: High-voltage alternating current circuit breakers.
- 62271-102 High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches.
- 61869-2 Instrument transformers - Part 1: Current transformers.
- 61869-3 Instrument transformers - Part 2: Voltage transformers.
- 60044-8 Instrument transformers - Part 8: Low Power Current Transducers.
- 62271-206 High-voltage prefabricated switchgear and controlgear assemblies - Voltage presence indicating systems.
- 62271-304 High-voltage switchgear and controlgear - Part 304: Design classes for indoor enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV to be used in severe climatic conditions.

SEISMIC standards for 24kV

- IEEE-693 2005 IEEE Recommended Practice for Seismic Design of Substations
- EN600068-3-3 1993 Environmental testing-Part 3: guidance, Seismic test methods for equipments

UTE standards for 24 kV

- NFC 13.100 Consumer substation installed inside a building and fed by a second category voltage public distribution system.
- NFC 13.200 High voltage electrical installations requirements.
- NFC 64.130 High voltage switches for rated voltage above 1 kV and less than 52 kV.
- NFC 64.160 Alternating current disconnectors and earthing switches

Обхват на доставката

Търг № PPD 19-145
Customer Rev.

Ключова дума
Клиент

Дата 19/03/2020
Стр. 6 от 26

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРУ СЪГЛАСНО IEC СТАНДАРТИ

Общи характеристики

Общи характеристики	
Степен на защита :	Класове: PI (изолационна преграда). Клас на продължителна загуба на обслужване: LSC2A (LSC1 за мерене GAM/GBM функции). Модули в КРУ: IP3X.
Тип на шината :	630A : изолирана мед
Зашита от вътрешна дъга :	Advance : 16 kA 1 s, IAC: A-FLR & IAC: A-FL
Степен на защита :	IP3X IP2X между отделенията
Нормални условия за обслужване:	Оборудване за работа на закрито (IEC294) Модулите трябва да бъдат съхранявани монтирани суха суха зона без прах и с ограничени температурни колебания.
• Температура :	За съхранение : от -40°C to +70°C За работа : от -5°C to +40°C
Сеизмична устойчивост :	1) до 0.5 g (хоризонтално) и 0.4 g (вертикално) 2) Клас 2 3) Съответствие със стандарт IEEE-693/2005 и EN 60068-3/1993.
• Надморска височина : • Влажност - над 24 часа - над 1 месец	Below or up to 1000m По-малко или равно на 95% По-малко или равно на 95%

Обхват на доставката

Търг № PPD 19-145
Customer Rev.

Ключова дума
Клиент

Дата 19/03/2020
Стр. 7 от 26

Електрически характеристики

КРУ	
Оперативно напрежение :	kV
Изолационно ниво :	
Номинално напрежение	kV
Номинално изолационно ниво при промишлена честота	kV rms
Издържано пиково напрежение (1,2/50 µs)	kV peak
Номинална честота :	Hz
Кратковременно издържан ток :	
1 sec издържан ток	kA
Пиков издържан ток	kA peak
Номинален продължителен ток на шината	A Ir

2 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ГАМАТА SM6-24kV

2.1 Превключвател или разединител или земен разединител

Всички те използват SF6 като средство за затваряне и прекъсване и са от тип запечатана система под налягане в съответствие с дефиницията на IEC, т.е. няма нужда от пълнене на SF6 през целия живот на устройството, който е предвиден да бъде 30 години. Те също така съответстват на IEC стандартите по отношение на електрическата и механична издръжливост:

Превключвател (IEC60265)
Разединител (IEC62271-102)

2.2 Заземяване


2.3 Заземяване на кабела

Заземяването на кабела се постига чрез взаимно блокиран заземителен превключвател, разположен в отделението за кабели и управляван от предната страна на модула.

Заземителното устройство е от типа на бързата изработка и е устойчиво на номиналния ток на късо съединение.

2.4 Система за индикация на наличие на напрежение

3 лампи разположени близо до гнездото на лостаз архивиране на заземителния превключвател, и свързани към капацитивни делители, сигнализират дали кабелът е под напрежение или не.



Обхват на доставката

Търг № PPD 19-145
Customer Rev.

Ключова дума
Клиент

Дата 19/03/2020
Стр. 8 от 26

3 ЗАЩИТА ОТ КОРОЗИЯ И БОЯДИСВАНЕ

За да осигурем възможност за монтаж на оборудването при тежки климатични условия, систематично се приемат следните мерки:

Видимата външна повърхност на предния панел са направени от галванично-поцинкована ламарина (дебелина на цинка 2,5 μm).

Боядисаните повърхности се почистват предварително с помощта на фосфатно почистване. Самата боя е аполимеризирана епоксидна полиестерна прахова смес (средната дебелина на полимеризирания филм е 50 μm).

Цветът на боята е RAL 9002 (бяла).

За всички останали повърхности се използва непрекъсната горещо поцинкована ламарина (средна дебелина на цинка 2,5 μm), която е преминала през обработка с хромирана пасивация.

4 ИЗПИТАНИЯ


Заводските изпитания, в съответствие с IEC стандарти, е предвидено в тази оферта и включва следното:

- Съответствие със скиците и чертежите.
- Механични работни изпитания и проверка на блокировките;
- Тестване на взаимозаменяемост на подвижните части;
- Диелектричен тест CrH с промишлена честота се извършва само на единични модули. Шината ще се тества на място при 80% от нивото на напрежение, поискано от IEC стандартите,
- Диелектричен тест HH,
- Функционални проверки HH.

Тези изпитания

Тези тестове винаги се реализират, дори ако няма планиран тест за фабрично приемане от клиента.

Това означава, че изпитанието за фабрично приемане не е необходимо, за да се гарантира съответствието на произведеното КРУ с одобрените чертежи.



- 204 -

Обхват на доставката

Търг № PPD 19-145
Customer Rev.

Ключова дума
Клиент

Дата 19/03/2020
Стр. 9 от 24

Тази техническа оферта е валидна за доставка на оборудване при стриктно спазване на посочените количества и подробното техническо описание, включено в тази оферта.

Най-общо казано, цялото оборудване или услуги, които не са изрично посочени в нашата оферта, не са включени, като например:

- ∅ Кабели, кабелни глави и щепсели.
- ∅ Услуги на място като монтаж и пускане в експлоатация.
- ∅ Блокировки нагоре и надолу по веригата, които не са изрично споменати в тази оферта.
- ∅ Източници за оперативно захранване за променлив и постоянен ток.
- ∅ Заводски приемателни изпитания, повтарящи типовите изпитания.
- ∅ Резервни части.

Моля, обърнете се към нашата търговска оферта, за да разберете дали се предлагат по-горе описаните услуги.

4.1 Списък на доставчиците

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ∅ Токови и напреженови трансформатори | Schneider Electric или еквивалентен |
| ∅ Прекъсвач и контактор | Schneider Electric |
| ∅ Защитни релета | Schneider Electric или еквивалентен |
| ∅ Помощни релета | Schneider Electric или еквивалентен |
| ∅ Измервателни уреди | Schneider Electric или еквивалентен |
| ∅ Клучалки и блокировки | HF Sécurité |
| ∅ Лампи, бутони, миниатюрни прекъсвачи | Schneider Electric или еквивалентен |
| ∅ Ключове НН | Schneider Electric или еквивалентен |
| ∅ Конектори, клеми, test box | Phoenix, Entrellec или еквивалентен |
| ∅ Вентилни отводи | Alstom или еквивалентен |
| ∅ Предпазители | Schneider Electric или еквивалентен |

5 Обобщение на модулите

Chapter	Qty	Name	Customer Number
1.3.1	1	MV SG IM QM IMB+GBM	
	8	Общо количество на модулите в тази секция	
1.3.1.1	1	IM 500 630A	
1.3.1.2	1	QM 375 200A	
1.3.1.3	1	IMB 375 630A	
1.3.1.4	1	GBM 375 630A	
1.3.1.5	1	IM 500 630A	
1.3.1.6	1	QM 375 200A	
1.3.1.7	1	IMB 375 630A	
1.3.1.8	1	GBM 375 630A	

Обхват на доставката

Търг №	PPD 19-145	Ключова дума	Дата	19/03/2020
Customer Rev.		Клиент	Стр.	10 от 24

1.3 Списък на секциите

1.3.1 MV SG IM500 QM IMB+GBM

Общи характеристики

Ur номинално напрежение	24/25 kV
работно напрежение	20 kV (10kV)
номинален ток на шината (Ir)	630 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Вътрешна дъга	16kA 1s
Тежка среда за шината	Без
Посока за отвеждане на горещите газове	Надолу
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Кутия EMB – заземяване на шинната	Без
Горно свързване на кабели	Без

Комуникация на управляващия механизъм

Комуникация SW & F-SW fcts	Без
----------------------------	-----

Температурно наблюдение


Температурно наблюдение	Без
-------------------------	-----

Бърз детектор на дъга

Бърз детектор на дъга	Без
-----------------------	-----

Нагревател

Нагревател	без
------------	-----



Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020

11 от 24

1.3.1.1 IM 500 630A

Основен модул

Тип на модула	IM 500 630A
Вътрешна дъга	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Номинално напрежение (Ur)	24/25 kV
Номинален ток (Ir)	630 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Номинална продължителност на к.с. (tk)	1 s
Работно напрежение (kV)	20 kV
VPIS	18 - 25 kV
Посока за отвеждане на горещите газове	Надолу
Отвеждане на газовете нагоре	Без

Шинна система

тежка среда за шината	Без
Позиция на модула в уредбата	Първи отляво
Лява страна на модула	Без
Ir на шината	630 A
Дефлектори на шината	630 A

Механизъм за управление

Тип на механизма за управление	CIT
Моторизация	Без
моторизация + 4AC	Без
моторизация + 4AC + изключвателна бобина	Без
моторизация +4AC +изкл. и вкл. бобина	Без
Изключвателна бобина	Без
изключвателна – включвателна бобина	Без
Помощни контакти за сигнализация	Без
Брояч на циклите	Без
Отдаличено управление на механизма	Без

Механизъм за управление & комуникация


Комуникация за IM & QM функция

Без

Кабелна връзка

Кабелна връзка отгоре	Без
VPIS за кутия СН	Без
Кабелна връзка отдолу	3x1c maxi 240 mm ²

Заземяване на шините



EMB кутия

Без

Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020
12 от 24

Оборудване НН

Индикатор за къси и земни съединение	Без
Капак на отсек НН	Плътен
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без
Канал за опроводяване НН	Без
Краен капак НН	Без

Блокировки

Тип на блокировките	Без
---------------------	-----

Опции

Амперметър	Без
Индикатор за къси и земни съединения	Без
Сигнализация на ключа местно/дистанционно	Без
Лампа за наличие на напрежение	Без
Нагревател	Без
Манометър	Без
Видимост на главните контакти	Без

Температурно наблюдение

Температурно наблюдение	Без
Температурни сензори	Без
Устройство за наблюдение на станцията	Без

Наблюдение на околната среда

Наблюдение на околната среда

Без

Бърз детектор на дъга

Бърз детектор на дъга	Без
Сензори за вътрешна дъга	Без



~211~

Обхват на доставката

Търг №	PPD 19-145	Ключова дума	Дата	19/03/2020
Customer Rev.		Клиент	Стр.	13 от 24

1.3.1.2 QM 375 200A

Основен модул

Тип на модула	QM 375 200A
Вътрешна дъга	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Номинално напрежение (Ur)	24/25 kV
Номинален ток (Ir)	200 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Номинална продължителност на к.с. (tk)	1 s
operating voltage (kV)	16 kV
VPIS	18 - 25 kV
Посока за отвеждане на горещите газове	Надолу
Отвеждане на газовете нагоре	Без

Шинна система

тежка среда за шината	Без
Позиция на модула в уредбата	Последен отдясно
Лява страна на модула	Без
Ir на шината	630 A
Дефлектори на шината	630 A

Механизъм за управление

Тип на управляващия механизъм	CI1
Моторизация	Без
Моторизация + 4AC + изключвателна бобина	Без
моторизация +4AC +изкл. и вкл. бобина	Без
Изключвателна бобина	Без
изключвателна – включвателна бобина	Без
Помощни контакти за сигнализация	Без
Брояч на циклите	Без
Отдаличено управление на механизма	Без

Механизъм за управление & комуникация


Комуникация IM & QM функциите	Без
Тип на контролера	Без

Кабелна връзка

Кабелна връзка отгоре	Без
VPIS за кутия СН	Без
Кабелна връзка отдолу	3x1c maxi 95 mm ²

Оборудване НН

Капак на отсек НН	100 mm
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без
Канал за опроводяване НН	Без
Краен капак НН	Без



Обхват на доставката

Търг № PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата 19/03/2020
Стр. 14 от 24

Блокировки

Опции

Амперметър	Без
Сигнализация на ключа местно/дистанционно	Без
Лампа за наличие на напрежение	Без
Нагревател	Без
Манометър	Без
Видимост на главните контакти	Без

Предпазители

Тип на предпазителите	DIN
Силов трансформатор	Без
I _r на предпазителите	Без
Предпазители	Без
Сигнализация за изгорял предпазител	Без

Температурно наблюдение

Наблюдение на околната среда

Бърз детектор на дъга



Обхват на доставката

Търг №	PPD 19-145	Ключова дума	Дата	19/03/2020
Customer Rev.		Клиент	Стр.	15 от 24

1.3.1.3 IMB 375 630A

Основен модул

Тип на модула	IMB 375 630A
Вътрешна дъга	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Номинално напрежение (Ur)	24/25 kV
Номинален ток (Ir)	630 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Номинална продължителност на к.с. (tk)	1 s
Работно напрежение (kV)	20 kV
VPIS	18 - 25 kV
Посока за отвеждане на горещите газове	Надолу
Отвеждане на газовете нагоре	Без

Шинна система

Тежка среда за шината	Без
Позиция на модула в уредбата	Първи отляво
Лява страна на модула	Без
Ir на шината	630 A
Дефлектори на шината	630 A

Механизъм за управление

Тип на механизма за управление	CIT
Моторизация	Без
моторизация + 4AC	Без
моторизация + 4AC + изключвателна бобина	Без
моторизация +4AC +изкл. и вкл. бобина	Без
Изключвателна бобина	Без
изключвателна – включвателна бобина	Без
Помощни контакти за сигнализация	Без
Брояч на циклите	Без
Отдаличено управление на механизма	Без

Механизъм за управление & комуникация

Комуникация за IM & QM функция	Без
--------------------------------	-----

Заземяване на шините

EMB кутия	Без
-----------	-----

Оборудване НН

Индикатор за къси и земни съединение	Без
Капак на отсек НН	Пълтен
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без



Обхват на доставката

Търг №	PPD 19-145	Ключова дума	Дата
Customer Rev.		Клиент	19/03/2020

Канал за опроводяване НН Краен капак НН	Без Без
--	------------

Блокировки

Тип на блокировките	Без
---------------------	-----

Опции

Амперметър	Без
Индикатор за къси и земни съединения	Без
Сигнализация на ключа местно/дистанционно	Без
Лампа за наличие на напрежение	Без
Нагревател	Без
Манометър	Без
Видимост на главните контакти	Без

Температурно наблюдение

Температурно наблюдение	Без
Температурни сензори	Без
Устройство за наблюдение на станцията	Без

Наблюдение на околната среда

Наблюдение на околната среда	Без
------------------------------	-----

Бърз детектор на дъга

Бърз детектор на дъга	Без
Сензори за вътрешна дъга	Без


1.3.1.4 GBM 375 630A

Основен модул

Тип на модула	GBM 375 630A
Вътрешна дъга	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Номинално напрежение (Ur)	24/25 kV
Номинален ток (Ir)	630 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Номинална продължителност на к.с. (tk)	1 s
Работно напрежение (kV)	20 kV

Шинна система

Тежка среда за шината	Без
Позиция на модула в уредбата	Първи отляво
Лява страна на модула	Без
Ir на шината	630 A
Дефлектори на шината	630 A



Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020

17 от 24

Оборудване НН

Индикатор за къси и земни съединение	Без
Капак на отсек НН	Плътен
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без
Канал за опроводяване НН	Без
Краен капак НН	Без

Опции

Нагревател	Без
------------	-----

Температурно наблюдение

Температурно наблюдение	Без
Температурни сензори	Без
Устройство за наблюдение на станцията	Без

Наблюдение на околната среда

Наблюдение на околната среда	Без
------------------------------	-----

Бърз детектор на дъга

Бърз детектор на дъга	Без
Сензори за вътрешна дъга	Без

1.3.1.5 IM 500 630A

Основен модул

Тип на модула	IM 500 630A
Вътрешна дъга	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Номинално напрежение (Ur)	24/25 kV
Номинален ток (Ir)	630 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Номинална продължителност на к.с. (tk)	1 s
Работно напрежение (kV)	10 kV
VPIS	9 - 17.9 kV
Посока за отвеждане на горещите газове	Надолу
Отвеждане на газовете нагоре	Без

Шинна система

Тежка среда за шината	Без
Позиция на модула в уредбата	Първи отляво
Лява страна на модула	Без
Ir на шината	630 A
Дефлектори на шината	630 A



Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020

18 от 24

Механизъм за управление

Тип на механизма за управление	CIT
Моторизация	Без
моторизация + 4AC	Без
моторизация + 4AC + изключвателна бобина	Без
моторизация +4AC +изкл. и вкл. бобина	Без
Изключвателна бобина	Без
изключвателна – включвателна бобина	Без
Помощни контакти за сигнализация	Без
Брояч на циклите	Без
Отдаличено управление на механизма	Без

Механизъм за управление & комуникация

Комуникация за IM & QM функция	Без
--------------------------------	-----

Кабелна връзка

Кабелна връзка отгоре	Без
VPIS за кутия СН	Без
Кабелна връзка отдолу	3x1c maxi 240 mm ²

Заземяване на шините

EMB кутия	Без
-----------	-----

Оборудване НН


Индикатор за къси и земни съединение	Без
Капак на отсек НН	Пълтен
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без
Канал за опроводяване НН	Без
Краен капак НН	Без

Блокировки

Тип на блокировките	Без
---------------------	-----

Опции

Амперметър	Без
Индикатор за къси и земни съединения	Без
Сигнализация на ключа местно/дистанционно	Без
Лампа за наличие на напрежение	Без
Нагревател	Без
Манометър	Без
Видимост на главните контакти	Без



Обхват на доставката

Търг №	PPD 19-145	Ключова дума	Дата	19/03/2020
Customer Rev.		Клиент	Стр.	19 от 24

Температурно наблюдение

Температурно наблюдение	Без
Температурни сензори	Без
Устройство за наблюдение на станцията	Без

Наблюдение на околната среда

Наблюдение на околната среда	Без
------------------------------	-----

Бърз детектор на дъга

Бърз детектор на дъга	Без
Сензори за вътрешна дъга	Без

1.3.1.6 QM 375 200A

Основен модул

Тип на модула	QM 375 200A
Вътрешна дъга	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Номинално напрежение (Ur)	24/25 kV
Номинален ток (Ir)	200 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Номинална продължителност на к.с. (tk) operating voltage (kV)	1 s 10 kV
VPIS	9 - 17.9 kV
Посока за отвеждане на горещите газове	Надолу
Отвеждане на газовете нагоре	Без

Шинна система

тежка среда за шината	Без
Позиция на модула в уредбата	Последен отдясно
Лява страна на модула	Без
Ir на шината	630 A
Дефлектори на шината	630 A

Механизъм за управление

Тип на управляващия механизъм	CI1
Моторизация	Без
Моторизация + 4AC + изключвателна бобина	Без
моторизация +4AC +изкл. и вкл. бобина	Без
Изключвателна бобина	Без
изключвателна – включвателна бобина	Без
Помощни контакти за сигнализация	Без
Брояч на циклите	Без
Отдаличено управление на механизма	Без

Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020
20 от 24

Механизъм за управление & комуникация

Комуникация IM & QM функциите	Без
Тип на контролера	Без

Кабелна връзка

Кабелна връзка отгоре	Без
VPIS за кутия CH	Без
Кабелна връзка отдолу	3x1c maxi 95 mm ²

Оборудване НН

Капак на отсек НН	100 mm
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без
Канал за опроводяване НН	Без
Краен капак НН	Без

Блокировки

Тип на блокировките	Без
---------------------	-----

Опции

Амперметър	Без
Сигнализация на ключа местно/дистанционно	Без
Лампа за наличие на напрежение	Без
Нагревател	Без
Манометър	Без
Видимост на главните контакти	Без

Предпазители

Тип на предпазителите	DIN
Силов трансформатор	Без
I _r на предпазителите	Без
Предпазители	Без
Сигнализация за изгорял предпазител	Без

Температурно наблюдение

Температурно наблюдение	Без
Устройство за наблюдение на станцията	Без

Наблюдение на околната среда

Наблюдение на околната среда	Без
------------------------------	-----

Бърз детектор на дъга

Бърз детектор на дъга	Без
Сензори за вътрешна дъга	Без



Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020

21 от 24

1.3.1.7 IMB 375 630A

Основен модул

Тип на модула	IMB 375 630A
Вътрешна дъга	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Номинално напрежение (Ur)	24/25 kV
Номинален ток (Ir)	630 A
Ток на късо съединение (Ik)	16 kA
Номинална продължителност на к.с. (tk)	1 s
Работно напрежение (kV)	10 kV
VPIS	9 - 17.9 kV
Посока за отвеждане на горещите газове	Надолу
Отвеждане на газовете нагоре	Без

Шинна система

Тежка среда за шината	Без
Позиция на модула в уредбата	Първи отляво
Лява страна на модула	Без
Ir на шината	630 A
Дефлектори на шината	630 A

Механизъм за управление

Тип на механизма за управление	CIT
Моторизация	Без
моторизация + 4AC	Без
моторизация + 4AC + изключвателна бобина	Без
моторизация +4AC +изкл. и вкл. бобина	Без
Изключвателна бобина	Без
изключвателна – включвателна бобина	Без
Помощни контакти за сигнализация	Без
Брояч на циклите	Без
Отдаличено управление на механизма	Без

Механизъм за управление & комуникация

Комуникация за IM & QM функция	Без
--------------------------------	-----

Заземяване на шините

ЕМВ кутия	Без
-----------	-----

Оборудване НН

Индикатор за къси и земни съединение	Без
Капак на отсек НН	Пълтен
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без
Канал за опроводяване НН	Без
Краен капак НН	Без

Обхват на доставката

Търг №
Customer Rev.

PPD 19-145

Ключова
дума
Клиент

Дата
Стр.

19/03/2020

23 от 24

Оборудване НН

Индикатор за къси и земни съединение	Без
Капак на отсек НН	Плътен
Отделение НН	Без
Врата на отделение НН	Без
Канал за опроводяване НН	Без
Краен капак НН	Без

Опции

Нагревател	Без
------------	-----

Температурно наблюдение

Температурно наблюдение	Без
Температурни сензори	Без
Устройство за наблюдение на станцията	Без

Наблюдение на околната среда

Наблюдение на околната среда	Без
------------------------------	-----


Бърз детектор на дъга

Бърз детектор на дъга	Без
Сензори за вътрешна дъга	Без

1.3.2.1 Аксесоари

Аксесоари

Устойчивост на вътрешна дъга на съществуващите модули	Без
Класификация на вътрешна дъга на съществуващите модули	Без
Вътрешна	16kA 1s
Класификация на вътрешна дъга	AFL (3 страни)
Посока на отвеждане на горещите газове	Надолу
Комплект за куплиране на модула	Включен
Разширение на модула	Без
Допълнителен комплект за разширение	Без
Година на производство на съществуващо КРУ	Без
Шина	Включени
Тип на устройство за сфаизиране	Без
Допълнителен оперативен лост	Без
Индикатор за къси и земни съединение СрН/НН	Без
Стойка за предпазители	Без
Версия на модулите	basic
Канал за опроводяване	Без
Номинален ток (Ir)	630 A




Обхват на доставката
















































































Търг №	PPD 19-145	Ключова дума	Дата	19/03/2020
Customer Rev.		Клиент	Стр.	24 от 24


Ръководство за монтаж и експлоатация	Включено
Ръководство за монтаж и пускане в експлоатация	Без
Ръководство за инсталациране и поддръжка	Без
Ръководство за употреба DM1-A DM1-D 1250A	Без
Ръководство за употреба DM1-W DM1-Z 1250A	Без
Ръководство за употреба GBC-A&B GBM	Без
Ръководство за употреба GAM 1250A	Без
Ръководство за употреба SM 1250A	Без
Ръководство за употреба DMV-A DMV-D 1250A	Без
Инструкция на потребителя	Български
Ръководство за употреба CIT моторизиран механизъм	Без
Ръководство за употреба на ключалки	Без
Ръководство за употреба на кабелни връзки отгоре	Без
Ръководство за употреба на шина 1250A	Без

Разширение на шината

Вътрешна дъга за модула 16kA 1s
Разширение на уредбата без





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 Schneider Electric									
SM6-24									
ЕДНОПОЛОСНА СХЕМА									
ШКАФОВЕ SM6-24									
Шкаф №. Изм №. Напряжение -									
IMB Шкаф №. Напряжение -									
IM500 Шкаф №. Напряжение -									
IM Шкаф №. Напряжение -									
QM Шкаф №. Напряжение -									
B									
C									
D									
									
									
									
									
A									
									
									
									
									
									
									
									
									
E									
									
									
									
									
									
									
									
									
F									
									
									
									
									
									
									
									
									
G									
									
									
									
									
									
									
									
									
H									
									
									
									
									
									
									
									
									
I									
									
									
									
									
									
									
									
									
J									
									
									
									
									
									
									
									
									
K									
									
									
									
									
									
									
									
									
L									
									
									
									
									
									
									
									
									
M									
									
									
									
									
									
									
									
									
N									
									
									
									
									
									
									
									
									
O									
									
									
									
									
									
									
									
									
P									
									
									
									
									
									
									
									
									
Q									
									
									
									
									
									
									
									
									
R									
									
									
									
									
									
									
									
									
S									
<img alt="Diagram WW showing a power source with a switch and a diode connected to a load, with a feedback loop through a resistor and a capacitor" data-bbox="									



- 225 -


Минимално допустими разстояния до стените на закритата
разпределителна уредба, гарантиращи сигурността на
работка на комплектните комутационни устройства тип SM6
и тяхното обслужване



IM

Schneider
Electric


24	50	125	12,5	40/41,6	CO₂e 4.79t	2018	2A
16	1	20	+	+	P_{me}/P_{ee} 9/14 kPa	2018	2A
630	-	1	-	-	+	-	-
+	-	-	-	-	-	-	-
+	-	-	-	-	-	-	-



SM6 – 24 kV

IM / PM / QM модули

Инструкция за експлоатация



Released for Manufacturing
Printed on 2018/06/08

Schneider
Electric

СЪДЪРЖАНИЕ


Общо описание	3
IM : шкаф с мощностен разединител	3
PM : шкаф с мощностен разединител и предпазители	3
QM : шкаф комбинация от мощностен разединител и предпазители	4
Инструкция за манипулации	5
Идентификация на шкафа	5
Списък на окомплектовката	5
Тегло	5
Размери	6
Преместване с повдигане	6
Преместване с повдигач	6
Съхранение	7
Препоръки за монтаж и работа	8
Инструкция за монтаж	9
Подготовка на шкафовете за монтаж на уредбата	9
Монтаж на страничните капаци	9
Сглобяване на уредбата	11
Закрепване към пода	11
Разположение в подстанцията	11
Поставяне на шините след монтаж на шкафовете в работното им положение	12
Подвеждане на кабелите НН за оперативни вериги	13
Монтаж на заземителните шини	13
Съхранение на задвижвания лост	14
Свързване на кабел СН при шкаф IM	14
Свързване на кабел СН при шкафове PM и QM	17
Поставяне на предпазителите в шкафове PM и QM	18
Зашита на трансформатори	19
Инструкция за пускане в експлоатация	20
Проверка на работата преди подаване на напрежение	20
Функционални изпитвания преди подаване на напрежение	20
Подаване на напрежение на захранващите кабели СН	20
Индикатори на напрежение	21
Проверка за съответствие на фазите	21
Изпитване на кабелите	21
Инструкция за работа	23
Работа с шкафа IM, PM и QM и индикатори на положенията	23
Индикация на предпазителите	25
Разреждане на задвижващ механизъм С12	25
Заключване с катинари	26
Безопасност при работа	26
Инструкция за поддръжка	27
Текуща поддръжка	27
Поддръжка	27
Подмяна на блока индикатори на напрежение	27
Проблеми при работа	28
Резервни части	29
Опции	29

Общо описание

IM : Шкаф с мощностен разединител

- 1 Отделение за сборни шини
- 2 Отделение ниско напрежение
- 3 Отделение на разединителя и заземителя
- 4 Отделение на задвижващия механизъм
- 5 Отделение за свързване на кабелите


- A Планка за свързване на заземителната шина
- B Места за свързване на шините
- C Долен екран и място за свързване на кабел
- D Индикатор на напрежение
- E Капацитетен делител
- F Преден панел
- G Прозорчета за наблюдение на кабелните връзки



PM : Шкаф с мощностен разединител и предпазители

- 1 Отделение за сборни шини
- 2 Отделение ниско напрежение
- 3 Отделение на разединителя и заземителя
- 4 Отделение на задвижващия механизъм
- 5 Отделение за предпазители и свързване на кабелите


- A Планка за свързване на заземителната шина
- B Места за свързване на шините
- C Предпазители
- D Индикатор на напрежение
- E Преден панел
- F Долен екран и място за свързване на кабел
- G Прозорчета за наблюдение на предпазителите и положението на заземителя на извода
- H Капацитетен делител
- K Заземител на извода



QM : Шкаф комбинация от мощностен разединител и предпазители

- 1 Отделение за сборни шини
- 2 Отделение ниско напрежение
- 3 Отделение на разединителя и заземителя
- 4 Отделение на задвижващия механизъм
- 5 Отделение за предпазители и свързване на кабелите

- A Планка за свързване на заземителната шина
- B Места за свързване на шините
- C Индикатор на напрежение
- D Механизъм за изключване на мощностния разединител при стопяване на предпазител (QM)
- E Индикация за изключване на разединителя от стопен предпазител (QM)
- F Предпазители
- G Прозорчета за наблюдение на предпазителите и положението на заземителя на извода
- H Долен екран и място за свързване на кабел
- K Капацитивен делител
- L Заземител на извода
- M Преден панел



Инструкция за манипулации

Идентификация на шкафа

A: Табелка с означение (опция)

B: Характеристики и означение

C: Фирмена табелка


E: Моторно задвижване (опция)

Сериен номер

D1: Занитен на капака на отделението за задвижващия механизъм

D2: Залепен на гърба на капака на отделението за управление

D3: Залепен на вертикалното ребро на рамката



Списък на окомплектовката

Шина вариант 400 – 630 А и свързване на едноожилни сухи кабели. За други варианти виж специфичните инструкции.

Доставяни с шкафа

Окомплектовка за уредбата:
(може да бъде различна в зависимост от шкафовете съставящи уредбата)

- 1 Задвижващ лост
- 2 Крайни капака
- 1 Плик с болтове и гайки за крайните капаци

Окомплектовка за IM:

- 1 плик с окомплектовка за връзка между шкафовете (плик S1 : S1B82890)
- 1 плик с изравнители на полето за шините – при напрежение >12 kV (плик S2 : 3729742)
- 1 плик с принадлежности за закрепване на шините – при напрежение < 12 kV (плик S6 : 3729746)
- 4 дънни площи
- 3 упътнителя за кабели
- 3 планки за закрепване на кабелите + скоби
- 1 комплект фазни шини
- 1 заземителна шина

Окомплектовка за PM и QM:


- 1 плик с изравнители на полето за шините – при напрежение >12 kV (плик S2 : 3729742)
- 1 плик с принадлежности за закрепване на шините – при напрежение < 12 kV (плик S6 : 3729746)
- 1 плик с принадлежности за монтаж на дънните площи (плик S5 : 3729743)
- 4 дънни площи
- 3 упътнителя за кабели

Тегло

IM: 120 kg


PM: 130 kg

QM: 130 kg




Никога не се опитвайте да местите шкафа прилагайки усилие върху панела за управление.

Размери




Преместване с повдигане





L = 375 mm минимум
С допълнителен шкаф НН




L = 920 mm минимум
Без допълнителен шкаф НН

Преместване с повдигач





Съхранение



Препоръки за монтаж и работа

Устойчивостта на стареене в подстанцията СН зависи от 3 основни фактора

- **Необходимост от правилното прилагане на присъединяването:**

Новите технологии дават възможност за лесен монтаж и повишават устойчивостта във времето.

Конструкциите позволяват работа в условия на замърсявания и трудни атмосферни условия

- **Вентилация:**

Вентилационните решетки трябва да бъдат оразмерени съобразно отделяната в подстанцията топлина. Тези решетки трябва да се разполагат близо до трансформаторите за да се предотврати циркулация на топъл въздух около разпределителната уредба

- **Влияние на фактора относителна влажност:**

Монтирането на нагреватели е особено важно при климатични условия с висока относителна влажност и големи температурни разлики

Експлоатация

Ние препоръчваме през равни интервали от време (най-малко на всеки две години) да се извършват по няколко работни цикъла на апаратите.

В случай на работа при условия извън нормалните работни (между -5 и +40 С, липса на прах, агресивна среда и т.н.), препоръчваме да се обърнете към Сервизния център на Шнайдер Електрик, за да се проверят работните условия и да се вземат мерки за обезпечаване на нормална работа

Нашият сервизен център е на Ваше разположение по всяко време, за да :



- направи диагностика на уредбата
- препоръча необходимите мерки за поддръжка
- предложи договор за сервизно обслужване
- препоръча адаптации на уредбата

**Подготовка на
шкафовете уредбата
за монтаж на уредбата**

Състояние при доставка:



Заземител в заземено
положение.

- : болт + шайба
- : болт + шайба + гайка с
найлоново фиксиране



Свалете предния панел А и
след това отстранете палета В.
(болтовете не могат да се
използват повторно)

Свалете капака на
отделението НН С и планките
за повдигане Д и Е




Свалете горната плоча Г. (6
болта)

Свалете горната плоча Н. (6
болта)


Сглобяване на уредбата

Плик с болтове и гайки
S1 : S1B82890




Монтирайте модулите един за друг (допълнителните болтове са за монтаж на между модулната земна шина)

Сила на затягане:
Болтове M6 – 6Nm
Болтове M8 – 18Nm



Закрепване към пода

(болтовете и гайките не са включени в доставката)





Разположение в подстанцията

(минимално отстояние за нормална работа)

Уредба монтирана вдясно от стена

Уредба монтирана вляво от стена



Поставяне на шините


**След монтажа на
модулите в работното им
положение**

Принадлежности:

Вариант > 12 kV
Плик S2 : 3729742
Вариант < 12 kV
Плик S6 : 3729746



Инструменти:

1 динамометричен ключ (1 до
50 Nm)
1 адаптор 1/4 - 3/8
1 удължение 6 mm
1 6 mm мъжки шестогран
1 6 mm женско гнездо





**Свързване на шините
Усилие на затягане : 28 Nm**

**Вариант < 12 kV
(Плик S6 : 3729746)**
Монтаж без изравнители на
полето




**Вариант > 12 kV
(плик S2 : 3729742)**
Правилно разположен
изравнител на полето

**Неправилно разположен
изравнител на полето
(рисък за повреда)**




**Монтирайте обратно горната
плоча H (гайките от
вътрешната страна на шкафа)**

**Монтирайте обратно горната
плоча G**




Подвеждане на кабелите НН за оперативни вериги

Забележка: схемите на свързване на оперативните вериги са залепени от вътрешната страна на отделението НН



Входът за кабелите към клемореда за оперативните вериги е през двета отвора A отгоре





Шкаф оборудван с проходна кутия за кабелите НН.
Следвайте същата процедура след като свалите проходната плоча

Поставете обратно предния капак на отделението НН като спазвате индикациите

Монтаж на заземителните шини

Болтове и гайки в
Плик S1 : S1B82890




Свържете заземителните шини като използвате болтовете HM 8x30.

Свържете към заземителната уредба на подстанцията по един от двета начина





Съхранение на задвижващия лост



Поставете скобата за закрепване на задвижващия лост на удобно място на стената (винтът не се доставя).

Свързване на кабел CH при шкаф IM


За да се намалят усилията върху кабелната връзка, трябва да се съобрази дължината и радиусът на огъване на кабела





Кабелните глави трябва да бъдат изпълнени съгласно IEC.60.502
(медно/алуминиеви кръгли уши в съответствие с HN 68 S 90)

Поставете планките на скобините за закрепване на кабелите.
Болтове и гайки в плик S3 : 3729741 (болтове HM6x16)
Оставащите болтове и гайки са за закрепване на кабелите

2 Възможности за монтаж: A - без тороиди





B – с тороиди




Поставете първата дънна
плоча

Поставяне на тороидите за
регистриране на авария

(инструкция предлагана от
Шнайдер Електрик)
Само за шкафове IM.
Следвайте инструкциите за
монтаж на производителя на
тороида





Подгответе тороидите извън
шкафа





Поставете уплътнителя на
кабела







Разположете тороида върху
кабела и го закрепете
Направете връзката НН.
Удължете трите заземителни
оплетки с изолиран кабел и го
прекарайте през тороида преди
да го свържете със
заземителната шина

Свържете кабела към болта на
съединителя за фаза L1.



Използвайте динамометричен
ключ и гнездо 19 mm за
затягането на кабела към
болта
Усилие на затягане : 50 Nm


Закрепете кабела към планката
за закрепване на дънната
плоча. (болтове HM8x50)



Поставете втората дънна
плоча

- Монтирайте фази L2 и L3
като спазвате същата
последователност както
при фаза L1.

Пример за отвеждане на
кабелите НН:
Кабелите преминават през
отвора.





Свържете кабела и
заземителните оплетки на
тороида по един от тези 3
начина
(болтовете са вече монтирани)

Свързване на кабелите CH при шкафове PM и QM


Не използвайте скобите за
закрепване на кабелите.

Болтове и гайки в плик
S5 : 3729743





Отворете заземителя като
използвате задвижващия лост

Свържете кабелите в същия
ред както при шкаф IM.
Използвайте динамометричен
ключ и гнездо 16 mm за
затягане на болтовете.
Усилие на затягане : 50 Nm





Бъдете сигурни, че сте
завършили напълно работния
цикъл по затваряне на
заземителя, преди да извадите
лоста



Поставяне на предпазителите в шкафове PM и QM

Внимание:

Проверете състоянието на предпазителите преди да ги поставите





Вкарайте долния край на предпазителя изцяло в долната контактна розетка.

Поставете горната част на предпазителя, не забравяйте да повдигнете с ръка горния силиконов дефлектор.

Внимание:

Когато подменяте предпазители, сменете всичките три предпазителя

Не използвайте отново вече употребявани предпазители





След това поставете горния край на предпазителя в горната контактна розетка и проверете дали капачката на екрана е правилно затворена. Завъртете предпазителя така, че етикетът му да застане отпред

Препоръчваме предпазителя да не се държи в средата

В шкаф QM

Използвайте предпазители с ударник, който да задейства изключването на мощностния разединител при стопяване на предпазителя



Краят на предпазителя с ударник е маркиран


Характеристиките на предпазителя и посоката на монтаж са отпечатани на етикета. Завъртете предпазителя така, че етикетът да застане отпред (ударникът отгоре)

©

С

С

С



Зашита на трансформатори

Изборът на стойностите за предпазителите за шкафовете SM6 за защита на трансформатори като PM и QM зависи от следните критерии:

- Работното напрежение
- Номиналната мощност на трансформатора
- Технологията на предпазителя (производител)


- Могат да се използват различни типове предпазители със средно натоварване на ударника:
 - Предпазители Solefuse по стандарта UTE NFC 64.210
 - Предпазители CF Fusarc по препоръките на IEC 282.1 и размери по DIN 43.625

Размери на предпазителите

Пример: За защита на трансформатор 400 kVA при напрежение 10 kV изберете или предпазители Solefuse за ток 40 A, или CF Fusarc за ток 50 A


Моля консултирайте се с нас за монтажа

Solefuse (Стандарт UTE)



Номин. Напреж. (kV)	Номин. Ток (A)	Тегло (kg)
7,2	6,3 à 125	2
12	100	2
17,5	80	2
24	6,3 à 63	2

CF Fusarc (Стандарт DIN)



Номин. Напреж. (kV)	Номин. Ток (A)	L mm	Ø mm	Тегло (kg)
7,2	125	292	88	3,3
12	6,3 à 63	292	55	1,4
	80 à 100	292	88	3,3
24	6,3 à 40	442	55	1,4
	50 à 80	442	88	5

Таблица за избор
(номинални стойности в A, без претоварване, $-5^{\circ}\text{C} < \theta < 40^{\circ}\text{C}$)

Моля, консултирайте се с нас за претоварвания и работа при температури над 40°C

(*) моля, консултирайте се с нас


Тип Напр.	Работно Напреж. (kV)	25	50	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	Ном. Напреж. (kV)
UTE NFC standards: 13.100, 64.210																			
Solefuse																			
5,5		6,3	12	17	20	25	31,5	31,5	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	
10		6,3	6,3	16	16	31,5	31,5	31,5	63	63	63	63	63						24
15		6,3	6,3	16	16	16	16	16	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
20		6,3	6,3	6,3	6,3	16	16	16	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
General case, UTE NFC standard 13.200																			
Solefuse																			
3,3		6,3	12	17	20	25	31,5	31,5	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	
5,5		10	16	25	31,5	31,5	40	50	63	80	80	80	80	100	125	160	200	250	
6,6		10	16	25	31,5	40	50	50	50	63	80	80	100	125	160	160	160	160	
10		6,3	6,3	16	16	16	31,5	31,5	31,5	43	43	43	43	43	43	43	43	43	12
13,8		6,3	6,3	6,3	16	16	16	16	31,5	31,5	31,5	43	43	43	43	43	43	43	17,5
15		6,3	6,3	6,3	16	16	16	16	31,5	31,5	31,5	43	43	43	43	43	43	43	
20		6,3	6,3	6,3	6,3	16	16	16	16	31,5	31,5	31,5	43	43	43	43	43	43	24
22		6,3	6,3	6,3	6,3	16	16	16	16	31,5	31,5	31,5	43	43	43	43	43	43	
CF Fusarc																			
3,3		16	28	40	50	50	80	80	100	125	125	125	125	125	125	125	125	125	12
5,5		10	16	31,5	31,5	40	50	60	63	63	100	125	125	125	125	125	125	125	125
6,6		10	16	25	31,5	40	50	50	50	63	80	80	100	125	125	125	125	125	
10		6,3	10	16	20	25	31,5	40	50	50	63	80	80	100	125	125	125	125	12
13,8		6,3	10	16	16	20	25	31,5	31,5	40	50	50	63	80	80	100*	125*	125*	17,5
15		6,3	10	16	16	20	25	31,5	40	50	50	63	80	80	100	125*	125*	125*	
20		6,3	6,3	10	16	16	25	25	31,5	40	40	50	50	63	80	100*	125*	125*	24
22		6,3	6,3	10	10	16	20	25	25	31,5	40	40	50	50	50	80	80	100*	

**Проверка на работата
преди подаване на
напрежение**

Проверете дали нещо не е забравено в отделението за свързване.



За всички фази:

- Проверете дали всички предпазители са правилно поставени
- Проверете дали капачките на екраните са правилно затворени
- Проверете дали тороида за регистрация на авария е правилно свързан



Поставете обратно предния
панел


**Функционални
изпитвания преди
подаване на напрежение**



Преключете мощностния
разединител няколко пъти


Преключете заземителя
няколко пъти

**Подаване на напрежение
на захранващите кабели
СН**




Мощностния разединител
трябва да бъде в отворено
положение
(виж : инструкции за работа)

Индикатори на напрежение



Веднага след подаване на напрежение на кабелите, лампите на индикаторите на напрежение трябва да светнат

Проверка за съответствие на фазите





Ако фазите си съответстват,
лампата не свети.
Ако фазите не съответстват,
лампата светва

Изпитване на кабелите


Свързване за определяне на повреден кабел или подаване на токови импулси за локализиране на кабелната повреда.

- Включете заземителя
- Отворете предния капак
- Поставете заземителното устройство




Затегнете скобата А върху зъземителния щифт и свържете заземителните клеми В към отвора на кабелните накрайници

Поглед отгоре на свързването на скобата А
Правилно свързване





Неправилно свързване





Отворете заземителя, за да
позволите достъп до
проводниците

**Работа с шкафа IM, PM
и QM и индикатори на
положенията**




Поставете лоста, както е показано, за задвижване надолу (отваряне)

Поставете лоста, както е показано, за задвижване нагоре (затваряне)




Лицева плоча на задвижващ
механизъм CI1


Лицева плоча на задвижващ
механизъм CI1




Лицева плоча на задвижващ
механизъм CI2
J : индикация на
заредено/незаредено
положение




Отваряне на заземителя
(задвижващи механизми CIT,
CI1 и CI2)




Затваряне на разединителя
(задвижващи механизми CIT,
CI1 и CI2)




Зареждане на пружината
(задвижващ механизъм CI2)




Затваряне на мощностния
разединител
(задвижващ механизъм CI2)



Отваряне на мощностния
разединител
(задвижващ механизъм CIT)





Отваряне на мощностния
разединител
(задвижващ механизъм CI1 и
CI2)



Затваряне на заземителя
(за задвижващи механизми
CIT, CI1 и CI2) след проверка
на състоянието на
напрежението.
(виж индикатори на
напрежение)



Индикация на предпазителите



Предпазителите са изправни
(бял индикатор)

Един или повече предпазители
са стопени
(червен индикатор)

Разреждане на задвижващ механизъм CI2





Шкафът е без напрежение:
Затворете мощностния
разединител: бутон A, след
това го отворете : бутон B

Шкафът е под напрежение:
Натиснете бутона за отваряне
B.
ВНИМАНИЕ : тази операция
може да повреди задвижващия
механизъм.
**Извършвайте само при
необходимост**





Заключване с катинари



Заключване на моторното задвижване (опция)
Заключете моторното задвижване с катинар преди да отворите мощностния разединител.
Моторното задвижване може да бъде отключвано или заключвано с катинарите.


Заключете мощностния разединител в отворено или затворено положение с 1, 2 или 3 катинара (диаметър 8 mm)



Заключете заземителя в отворено или затворено положение с 1, 2 или 3 катинара (диаметър 8 mm)

Заключване на предния капак

Безопасност при работа



Предният панел може да бъде свален или поставен обратно само при затворено положение на заземителя

Инструкция за поддръжка

Текуща поддръжка

Ако имате проблеми :
Виж Сервизния център на
Шнайдер Електрик

Никога не смазвайте
задвижващите механизми на
разединителите

Не се изиска никакво
специално обслужване при
нормални работни условия
(температури между -5°C и
+40°C)

За тежки работни условия
(агресивна среда, запрашеност,
температури под -5°C и над
+40°C) се обърнете към
Сервизния център на Шнайдер



Поддръжка

Подмяна на предпазителите СН

- Шкафът трябва да остане
без напрежение
- Разединителят трябва да се
отвори
- Заземителят трябва да се
отвори

Отворете предния панел за
достъп до предпазителите.


ВАЖНО:
Стандартът IEC 282.1 §23.2
посочва, че при стопяване на
който и да е предпазител,
трябва да бъдат подменени и
трите предпазителя



Най-напред откачете
предпазителя от горната
розетка

След това го повдигнете нагоре
от долната розетка и го
извадете изцяло
За поставянето на новите
предпазители виж главата:
Поставяне на предпазителите

Подмяна на блока индикатори на напрежение



Изтеглете блока индикатори на
напрежение
(уребдата може да остане под
напрежение)



Проблеми при работа Шкафове IM, PM и QM

- | | |
|---|--|
| • Индикаторите на напрежение не светят | • Проверете дали захранващите кабели са под напрежение
• Проверете индикаторния блок
• Проверете дали мощностният разединител (за шкаф PM) е затворен
• Проверете дали предпазителите са поставени
• Проверете дали предпазителите са здрави |
| • Предният панел не може да бъде отворен или затворен | • Проверете дали заземителят е в заземено положение |
| • Заземителят не може да бъде задвижен | • Проверете дали мощностният разединител е в отворено положение |
| • Мощностният Разединител не може да бъде задвижен | • Проверете дали заземителят е в отворено положение |

Моторно задвижване (опция)

- | | |
|---|---|
| S13 = вкарване на лоста за мощностния разединител
S14 = вкарване на лоста за заземителя | • Електрическото задвижване не е възможно
• Проверете предпазителите НН (CIP2)
• Проверете електрическите блокировки S13-S14 (вкарване на лоста за задвижване)
• Проверете дали задвижващият вал на заземителя е достигнал крайното си положение
• Проверете дали S14 не е предизвикала прекъсване на захранването и регулирайте положението
• Проверете конфигурацията на възела CIP1 (виж схемата) |
| • (*) ръчното задвижване е невъзможно след електрически цикъл на включване при напрежение по-малко от -15% от номиналното | • Използвайте задвижващия лост за създаване на момент в посока затваряне до достигане на крайното положение.
Сега ръчното задвижване трябва да е възможно |
| • (*) вкарването на лоста за задвижване е невъзможно след електрически цикъл на включване при напрежение по-високо от +15% от номиналното | • Ако е възможно, извършете електрическо задвижване, като използвате резервен източник на захранване, ако това е възможно
• За да направите възможно вкарването на лоста за задвижване, завъртете задния края на вала на мощностния разединител в посока затваряне с помощта на голяма отвертка.
(За по-сигурно не забравяйте най-напред да изведете електрическия задвижващ механизъм. Ако е необходимо натиснете нагоре и задръжте блокиращото перо, което действа контакт S13) |
| • (*) Работата е гарантирана при номинално напрежение ±15% | |

Резервни части	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Предпазители UTE или DIN ◦ Индикатори на напрежение 	За други резервни части, моля обърнете се към нас: Виж най-близкия Сервизен център на Шнайдер Електрик
-----------------------	--	--


Опции	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Блокировки с ключове ◦ Нагреватели
--------------	---

(Моля консултирайте се с нас)

За шкафове IM	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Моторно задвижване ◦ Помощни контакти ◦ Тестер за проверка съответствието на фазите ◦ Блокировки с ключове ◦ Разширено отделение HH ◦ Нагревател 50 W ◦ Надстройка HH или шкаф за кабелен вход отгоре ◦ Цокъл с по-голяма височина ◦ Комплект за свързване на два кабела на фаза
----------------------	--

За шкафове QM	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Моторно задвижване с изключвателна бобина ◦ Помощни контакти ◦ Блокировки с ключове ◦ Нагревател 50 W ◦ Цокъл с по-голяма височина ◦ Контакт за индикация "стопен предпазител" ◦ Минимално-напреженова или шунтова изключвателна бобина ◦ Разширено отделение HH ◦ Надстройка HH или шкаф за кабелен вход отгоре
----------------------	--

За шкафове PM	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Моторно задвижване ◦ Помощни контакти ◦ Разширено отделение HH ◦ Надстройка HH или шкаф за кабелен вход отгоре ◦ Блокировки с ключове ◦ Нагревател 50 W ◦ Цокъл с по-голяма височина ◦ Механична сигнализация "стопен предпазител"
----------------------	---



Сервизните центрове на Шнайдер Електрик
са на Ваше разположение за:

инженеринг и техническа помощ,
пускане в експлоатация,
обучение,
текуща и друга поддръжка,
адаптации,
резервни части

Обърнете се към Вашия търговски представител,
който ще Ви свърже с най-близкия Сервизен център
на Шнайдер Електрик, или се обадете направо в
Гренобъл, Франция
(33) 04 76 57 60 60



Schneider Electric SA F-38050, Grenoble cedex 9
Тел. (33) 04 76 57 60 60

Тъй като стандартите и конструкциите се
променят с течение на времето, моля искайте
потвърждение на информацията дадена в
тази публикация



ФАКТУРА
ОРИГИНАЛ

страница 1 от 2

► фактура № 0134117267

дата:
19.03.2020

ПОЛУЧАТЕЛ:

Инженеринг ЕАД
 адрес: ул. Коматевско шосе 92
 4000, Пловдив
 ИД ДДС номер: BG115031764
 ИД номер: 115031764
 МОЛ:

► клиентски номер: 102455

адрес на получател/данни:
 Engineering EAD
 Direct Delivery of Siemens EOOD
 Zarko Djaldeti (+359 32 608 818)
 Komatevsko Shose Str. 92
 4000 Plovdiv

ИЗПЪЛНИТЕЛ: СИМЕНС ЕООД

адрес: ул. Кукуш №2
 гр. София
 България
 ИД ДДС номер: BG121746004
 ИД номер: 121746004

группа покупки:
 R10

Дата на възникване на данъчното събитие:

Поръчка №:
 T17034 Eng 200121

дата: 18.03.2020

Нашия номер за поръчки: проект ИН:
 ► 3500081463

поз.	количество/ единица	описание на доставката/ услугата	единична цена BGN	обща цена BGN
000001	1 БР.	Авансово плащане		
		нетна цена	1.800,15	1.800,15
		ECCN: 9X9999		
		AL: 9X9999		
		Митнически тарифен код: *		
		Държава на произход: 999		
		стойност на аванс	BGN	1.800,15
		ДДС 20,00 % от 1.800,15	BGN	360,03
		Обща стойност:	BGN	2.160,18

Обща стойност (словом): две хиляди сто и шестдесет BGN и 18 ст.

Условия на плащане:

до 18.05.2020

Условия на доставка (INCOTERMS) DDP Пловдив

Тези продукти се контролират от правителството на САЩ (когато означението е „ECCN“ различно от „N“) и са разрешени за износ само за страната на крайно предназначение за употреба от крайния получател или крайния/те потребител/и, указанi тук. Те не могат да бъдат препродавани, трансферириани, нито да бъде разпореждано с тях по друг начин в която и да е друга страна или за което и да е друго лице, различни от разрешените краен получател или краен/ни потребител/и, независимо дали са в своето оригинално състояние или са вложени в други продукти, без първоначално получено одобрение от правителството на САЩ или друго одобрение съгласно американските закони и разпоредби. Продуктите, означени с "AL" различно от "N", са

► отговорен служител: Mrs. Manova Irena
 отдел: RC-BG SI DS FIN
 телефон: +359 (2) 8115 230
 факс:
 e-mail: irena.manova@siemens.com

► Връзки с банки: UniCredit Bulbank
 Сметка в лева: IBAN BG63UNCRR96601026018404
 Б. код: UNCRBGSF
 Сметка в евро: IBAN BG07UNCRR96601426018409
 Б. код: UNCRBGSF
 Сметка в евро: IBAN DE65700700100203700000
 Б. код: DEUTDEMM Deutsche Bank Munich

за въпроси съответно заплащане, моля прегледайте означените с ► полета

ОРИГИНАЛ

ПОЛУЧАТЕЛ:

адрес: Инженеринг ЕАД
ул. Коматевско шосе 92
4000, Пловдив
ИД ДДС номер: BG115031764
ИД номер: 115031764
МОЛ:

изпълнител: СИМЕНС ЕООД
адрес: ул. Кукуш №2
гр. София
България
ИД ДДС номер: BG121746004
ИД номер: 121746004

дата:
19.03.2020

предмет на европейско/национално разрешение за износ. Продуктите, означени с "EKN" различно от "N", са предмет национално разрешение за износ, когато се изнасят.
За продуктите без означение или с означение "AL:N" / "EKN:N" / "ECCN:N" или с означение "AL:9X9999" / "EKN:9X9999" / "ECCN:9X9999" може да бъде изисквано разрешение от отговорните органи в зависимост от тяхната крайна употреба или страна на предназначение.

съставител: Mrs. Manova Irena
подпис:



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

